



Skoda Citigo Active

EZ 05/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 43.510km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Citigo Active [DE - LimS5 1.0 EU6, Active Green tec, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN TMBZZZAAZJD636023	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 43.510km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 96g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	135	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußgänger-Schutzsystem
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Start/Stop-Anlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Mittelkonsole
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW MPI
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Original Fahrzeug Farbe: TUNGSTEN SILVER



Sonderausstattung

- Comfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Klimaanlage
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Haydn
- Fensterheber elektrisch vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Formular zur Zulassung eines Kraftfahrzeugs (Zulassungsbescheid) vom 28.08.2018.

Stadt: Dinslaken
Der Bürgermeister hat die Zulassung genehmigt.
In Dinslaken

BÜRGERAMT
KFZ - ZULASSUNGEN
18267 BREMEN

Bei der Nutzung des Sicherheitszylinders
die untenstehenden Zuweisungen:
haben folgende Bedeutung:
unbeschädigt gelte

E Y690066

Technische Daten:
Marke: SKODA
Modell: ABCHYA
Fahrzeugtyp: 1.2 TSI 110kW (150PS)
CT/CO2: 176/15.9
Baujahr: 2018
Motor: 1.2 TSI 110kW (150PS)
MT: 176/15.9
Fahrerlaubnis: B
Schlüsselnummer: 110110001
Brennstoff: Benzin
e13*2007/46*1100*14

ANMERKUNGEN:
GEMÄSS ZULASSUNG

SKODA AUTO Deutschland GmbH
84357 Kassel

11.08.2018



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)