



Citroen C4 Cactus

EZ 06/2015 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 141.365km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 65***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C4 Cactus		
Kategorie Geländewagen	FIN VF70PHNZBFE509637	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 141.365km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 138.253km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 107g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	110	Heckklappe	150
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel lackiert
- Dachreling
- Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V VTi / PureTech
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)
- Seitenairbag vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Radstand 2595 mm
- Rücksitzbank klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Seitenschutzflächen stoßabsorbierend, Black (Airbump)

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Tagfahrlicht LED |
| • USB-Anschluss | • Wegfahrsperre mit Transponder |
| • Zentralverriegelung | |




Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Außenspiegel heizbar, beide | • Connecting-Box |
| • Einparkhilfe hinten | • Einparkhilfe vorn |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Parklückendetektor) | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Klima-Paket |
| • Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht | • Park-Assistent-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Rückfahrkamera |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitzheizung vorn |
| • USB-Anschluss | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












von 2

09.06.2015	3001	AUI000017	2	1	81/5500	18
M1	AB		4157-4157		1729-1729	
VF70PHNZBFE509637	K		1490-1540		1095-1206	
CITROEN				55		
D			107	1555	1555	
P			900	790		
HNZB-CIB000			900	790		
-			76	3750	73	
C4 CACTUS			825	545	5	
CITROEN (F)			205/55R16 80T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55R16 80T			
Schräghecklimousine						
715/2007*136/2014W						
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e2*2007/46*0440*02			
Benzin			16.05.2014	K	EL330387	
0001	36W0	1199				
TECHN.ZUL.GES-MASS E D.ZUGKOMBINATION:2155KG*						



09.06.2015

41761 Einheiten

09.06.2015

EL330387

CITROEN

P

HNZB-CIB000

C4 CACTUS

CITROEN (F)

715/2007*136/2014W

EURO6;W;PI/CI; M, N1 I

Benzin

0001

36W0

1199

16.05.2014

K

EL330387

CITROEN DEUTSCHLAND GmbH

55-08-2014

60220705-2277

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)