



Audi SQ5

EZ 09/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 237.946km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung SQ5 [DE - SUV5 3.0 TDI DPF EU6, quattro, (Facelift) 2015 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8R9GA038199	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 237.946km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 313 PS (230 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 131.624km	Letzter Service am 07/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 174g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	90	Heckklappe	90
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Anhängerkupplung nicht betätigt, geprüft.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Aluminium-Optik matt
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht-Paket
- Modellpflege

- | | |
|---|---|
| • Motor 3,0 Ltr. - 230 kW V6 24V TDI | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU | • Parkbremse elektro-mechanisch |
| • Radstand 2813 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa |
| • Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Audi Drive Select |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory | • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced) | • Fahrassistent-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent |
| • Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) | • Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (active lane assist) |
| • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Heckleuchten LED | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Sitzheizung vorn und hinten |
| • Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt | • Sound-System Bang & Olufsen |
| • Tagfahrlicht LED | • Türarmlehnen beledert |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Gewährleistungsnachweis

Fahrzeugkennzeichnung Nr. **WAUZZZ 8R 9 GA038199**

Typ, Motorleistung, Cvwsk, Herstellerkennzeichen **8RB SKA 3241805-7**

Motor und Cvwsk-Modellcode **SG5 quat. TDI3.0 V6 230 kW ABS 08 / 15**

Jack-Nr., Sonderausstattungs-Nr. **CVUC NPR GDE**

Mehrausstattungs-Nr. **LZ7S / --- N7N / ZM**

Verbrauchswerte (l/100km) **B 0 5 9 6,6 174**

Technische Daten (Auswahl):

EOA	7D5	4UE	6XL	5GL	6TB
1KF	JCP	1LV	1AT	1BD	
3FA			5TQ	7X8	
FOA	9G3	0G7	0YD	0JB	
T01	SKA	0BP	U1A	927	
2FA		8G5	9G8	8Z5	DD3
7T6	F73	7K1	4X3	2K3	
3L4		VH6	3Y0	4F2	5G7
1SA		7MM	Q1D		4G5

Technische Daten (Auswahl):

07. Sep. 2015

AUDI AG

85045 Ingolstadt

Fahrzeug-Übergabesektion 6348

Stempel des ausliefernden Audi Betriebes

Audi Serviceplan

Allgemeines

Übergabe-Garantie

Schulungsfahrer

Audi Wartungsmontage

Zusatzleistungen

Elektronische Service-Angebote

Gewährleistung

Audi CarShare

Audi Mobilfunkdienste

Audi Assistenzsysteme

Rechnungswise

Service-Nachweis

Eintragungen der Werkstatt



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Delle)




Motorhaube (Delle)



Fahrtortür (Lackschaden)



Beifahrtortür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle, Steinschlag)



Dach (Delle, Steinschlag)



Dach (Delle, Steinschlag)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)