



Ford C-MAX Titanium

EZ 06/2019 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 130.148km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 66***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Titanium [DE - Van5 1.5 TDCi EU6, Grand Titanium Start/Stopp, 2015 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WF0WXXGCEWKD01548	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.148km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Kratzer;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	365 	Heckklappe	125
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußmatten Velours - 3. Sitzreihe
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern unten
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Fußmatten Velours - vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Komfortsitze vorn
- Kühlergrill mit Edelstahlinsatz
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar

- | | |
|--|---|
| • Leseleuchten im Fond | • Mittelkonsole Premium |
| • Motor 1,5 Ltr. - 88 kW TDCi KAT | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schiebetüren beidseitig | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Leseleuchte vorn | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß |
| • Getränkehalter vorn | • Nebelscheinwerfer |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Dimmer Instrumentenbeleuchtung | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLAZER BLUE | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) | • Design-Paket Plus |
| • Easy-Parking-Paket | • Family-Plus-Paket |
| • KeyFree-Paket | • Technologie-Paket 2 |
| • Winter-Paket | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem | • AUX-IN-Anschluss |
| • USB-Anschluss | • Ford SYNC 3 mit Navigation |
| • Farbdisplay für Bordcomputer | • Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug |
| • Dachreling (Aluminium) | • Nebelscheinwerfer |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht |
| • Sicht-Paket | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Dimmer Instrumentenbeleuchtung | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Adaptives Kurvenlicht (AFL) | • Tagfahrlicht LED |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Fahrassistent-System: Park-Assistent (Active Park Assist) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |

• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Parkpilotsystem hinten
• Rückfahrkamera	• Mittelkonsole Premium
• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	• Getränkehalter vorn
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Steckdose 230V
• Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Außenspiegel mit Blind Spot Informations System	• Nebelscheinwerfer
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
• Dimmer Instrumentenbeleuchtung	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Fahrassistenz-System: Active City Stop	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Frontscheibe heizbar
• Sitzheizung vorn	• Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)