



WBA7B81060CJ61132

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	61.805 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	6 Monat(e)
Typ/Modell	730d xDrive	HU (Abgelesen aus ZBI)	07/2027
Fahrgestellnummer	WBA7B81060CJ61132	Leistung / Hubraum	210 kW / 2.993 ccm
Erstzulassung	02.06.2022	Polster/Farbe	Leder / Beige
Letzte Wartung	11/2025, 53.996 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik (Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen))

Händlerbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Heckleuchte	Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (Mehrkosten möglich) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (Außerhalb Sichtbereich.) - Kratzer - kein Abzug
2	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Bei Herreinnahme prüfen) - fehlt - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Stoßfänger hinten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R20 99Y	Bridgestone	Sommerreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	
2	275/35 R20 102Y	Bridgestone	Sommerreifen (mit Notlauf)	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	245/45 R19 102V	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: Ablagemöglichkeiten, Ablagen allgemein, Active Protection, Adaptiver LED-Scheinwerfer, Adaptives Licht, Airbag, Fahrer u. Beif. m. Sitzbelegungserk., Airbag: 2 Seitenairbags vorne, Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifahrer, Alarmanlage, Allradantrieb xDrive, Ambiente Innenbeleuchtung, Ambientes Licht, Android Auto, Anti-Blockier-System (ABS), Apple CarPlay, Armauflage vorn, Armlehne(n) hinten, Armlehne(n) vorne, Aussenspiegel Beifahrer elektrisch verstellbar, Aussenspiegel Fahrer elektrisch verstellbar, Ausstiegsleuchten, Automatik 8 Stufen, Automatische Heckklappenbetätigung, Automatische Umluft-Kontrolle, Automatischer Notruf, Automatisches Abblendlicht, Automatisches Fernlicht, Außenspiegel auto. abblendend, Außenspiegel automatisch abblendend, Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenthermometer, Bedien- und Anzeigesystem, Beifahrerairbag, Beifahrersitz elektrisch verstellbar, Bluetooth Schnittstelle, BMW Display Key, BMW Gestiksteuerung, BMW Head-Up Display, Bordcomputer, Bordmonitor, Bremsassistent, aktiv, Bremsleuchte, dritte, Check-Control, Colorverglasung, Dieselpartikelfilter, Digitaler Schlüssel, Drehzahlmesser, Driving Assistant, Edelholzausführung Finition hochg. Bl./Al., Einstiegsleisten Aluminium Feinschliff, ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm), Fahrerairbag, Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO, Fahrersitz elektrisch verstellbar, Fahrsicherheitssysteme, Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk, Fahrwerk: Dynamische Dämpfer Control, Fernlichtassistent, Fußmatten in Velours, Gestensteuerung Multimedia, Getriebe sequentiell schaltbar, Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe Step, Heckaufprall Sicherheitssystem, Heckdeckelfernentriegelung, Heckklappe elektrisch, Heckklappe sensorgesteuert öffnen, Heckleuchten mit LED-Lichtleitstäben, Heckscheibenheizung, Hill-Holder Rückrollsperrung, induktives Laden Smartphones, Innen- und Außenspiegelpaket, Innenbeleuchtung, Innenraumluftfilter, Innenspiegel automatisch abblendend, Integral-Aktivlenkung, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Internet Zugang, Kilometerzähler, Kindersicherung in den hinteren Türen, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Klimaautomatik, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Beifahrer, Knieairbag Fahrer, Komfortzugang, Kopfairbag, durchgehend für vorn & hinten, Kopfairbags hinten, Kopfairbags vorne, Kopfstütze hinten, Mitte, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn und drei hinten, Kopfstützen vorne, Kurvenlicht Dynamisch, Kurvenlicht/Abbiegelicht, LED Abblendlicht, LED Tagfahrlicht, Lenkrad in Leder, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Leder, Lenksäule: elektrisch einstellbar, Lenkung: sonstiges, Leuchtweitenregulierung automatisch, Luftfederung, Mittelarmlehne im Fond, Motor: sonstiges, Navigationssystem, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Prof., Niveauregulierung, Notbremsassistent, City, Online Fahrzeug apps, Paket: Connected Package Professional, Park Distance Control (PDC), vorn+hinten, Park Distance Control hinten, Park Distance Control vorne, Parkbremse elektrisch, Parking Assistant, Parklenkassistent (aktiv), Querverkehrsüberwachung ausparken, Radio, Radiozub.: HiFi Lautsprechersystem, Radiozubehör: CD-Laufwerk, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Regensensor mit aut. Fahrlichtsteuerung, Restwärmenutzung, Räderzubehör: Radsicherungsschrauben, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Rückfahrkamera, Scheibenwaschdüsen beheizt, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (Dreipunkt) vorne/hinten, Sitz: Sitzheizung vorn, Sitze: Sitzverstellung elekt. m. Memory, Sitzheizung Beifahrer, Sitzheizung Fahrer, Sitzmemory vorne, Soft-Close-Automatik für Türen, Sportlenkrad, Sprachsteuerung für Audiosystem, Sprachsteuerung für Fahrzeugfunktionen, Sprachsteuerung für Navigation, Sprachsteuerung für Telefon, Spurhalte Assistent, Start-/Stop-Knopf, Steckdose (12 V) vorn und im Fond, Telefon: Telefonie mit Wireless Charging, Telematik, Toter Winkel Warnung, Touchscreen, Traktionskontrolle, USB, Verkehrszeichenerkennung, Verzurrösen im Gepäckraum, Volldigitales Kombiinstrument, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre Elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Wärmedämmende Verglasung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung und Motorstart (schlüssellos)

Sonderausstattung: 360° Kamera, Aktiver Spurwechselassistent, Dach: Glasdach elektrisch, Driving Assistant Professional, Durchladesystem, Edelholzausführung Finition hochglanz., Kollisionswarnung, Komfortsitz Beifahrer, Komfortsitz Fahrer, Kopfstützen vorn elektrisch, Kreuzungs Assistent, Lackierung: Metallic, Leichtmetallfelgen/-räder 20", Lendenwirbelstütze Beifahrer, Lendenwirbelstütze Fahrer, Lenkrad beheizt, M Dachhimmel Anthrazit, Massage Vordersitz/-sitze, Modellschriftzug - Entfall, Notbremsassistent, Notbremsassistent, Fußgänger, Paket: Exterieurdesign Pure Excellence, Paket: WärmeKomfort Paket vorne,



Parking Assistant Plus, Polster: Exklusivleder Nappa mit erw.Umf, Radiozub.: Harman/Kardon Surround Sound, Reifen mit Notlaufeigenschaften, Räder:LM Vielspeiche 777Mischber./Notlau, Sitz: Komfortsitze, vorn, el. einstell., Sitze: Sitzheizung vorne und hinten, Sitzheizung hinten, Spurhalte Assistent aktiv, Stauhilfe, Tempomat mit Abstandsregelung

Bemerkungen

- Ausstattungsliste und Reparaturhistorie lagen nicht vor.
- Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	730d xDrive	Laufleistung (abgelesen)	61.805 km
Fahrgestellnummer	WBA7B81060CJ61132	Erstzulassung	02.06.2022

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	113 µm
2	Dachholm links	123 µm
3	Dachholm rechts	107 µm
4	Heckklappe/-tür	107 µm
5	Kotflügel links	107 µm
6	Kotflügel rechts	119 µm
7	Motorhaube	116 µm
8	Seitenwand links	126 µm
9	Seitenwand rechts	114 µm
10	Tür hinten links	112 µm
11	Tür hinten rechts	101 µm
12	Tür vorne links	124 µm
13	Tür vorne rechts	116 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: FIN




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente




Abbildung 19: Dokumente




Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges




Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges




Abbildung 38: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft... auslegen / polieren




Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Mehrkosten möglich) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Mehrkosten möglich) - verkratzt / verschürft - instandsetzen



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(Mehrkosten möglich) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(Mehrkosten möglich) - verkratzt / verschürft - instandsetzen



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(Mehrkosten möglich) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und