



LAND ROVER Discovery

Discovery SD V6

FIN - NR SALLAAAG6GA833648
Aus Kennzeichen G6GA833648



Datum Hauptuntersuchung	Anzahl der Eigentümer	Anzahl der Schlüssel	Kilometerstand
2027-04-01	3	2	217284 km
Letzter Service	Kilometerstand der letzten Wartung	Erstzulassungsdatum	Land der Erstregistrierung
-	-	2016-12-06	Deutschland

Zusammenfassung des Zustandsberichts

Kunde	
Inspektionsdatum / Ort	

Fahrzeugübersicht

Zustand des Fahrzeugs	Fahrbereit	Besteuerungsart	Regelbesteuert
Treibstoff	Diesel	Straßentauglich	Yes
Farbe	Grau	Anzahl der Türen	5
Motorgröße CC	2993	Sitzbezug	Kunstleder
Karosserie Form	SUV	Antriebsart	Allrad permanent
NEFZ CO2 - Bewertung (q/km)	213	Anzahl der Sitze	5
Sitz Farbe		Sitzbezug Name	Schwarz
Getriebeart	Automatik		
Ankunftsdatum	2026-07-01		


Fahrzeughistorie & Dokumente

Serviceheft verfügbar	fehlt	Bisherige Verwendung	
Nächster Service Kilometerstand	km	Eingeführt	Nein


Fahrzeugbilder



Fahrzeugbilder



Fahrzeugbilder



Ausstattung

ABS	AUX-Anschluss	Airbag	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. einstellbar	Bluetooth	CD	Dachreling
ESP	Elektr. Sitze	Frontscheibe beheizbar	Geteilte Rücksitzbank
Getönte Scheiben	LMF	Lederlenkrad	Navigation
Nebelscheinwerfer	PDC hinten	PDC vorne	Radio
Rückfahrkamera	Sonnendach	Tageskilometerzähler	Tempomat
USB-Anschluss	Xenon	ZV + FB	Zentralverriegelung

Ausstattungsinformationen


Leichtmetallfelgengröße	20	Klimaanlage	2-Zonen Klimaautomatik
Zusätzlicher Rad / Reifensatz	Winterreifen Alu	Sitzheizung	Vorne und Hinten
Schiebedachtyp	Glas Aufstell- /Schiebedach		

Räder und Reifen


Reifentiefe vorne links	5	Reifentiefe vorne rechts	5
Reifentiefe hinten links	5	Reifentiefe hinten rechts	5
Zusätzliches Rad - 1 Reifentiefe	5	Zusätzliches Rad - 2 Reifentiefen	5
Zusätzliches Rad - 3 Reifentiefen	5	Zusätzliches Rad - 4 Reifentiefen	5

Fahrzeugzustand

14 identified damages



4 identified damages



Komponente	Beschädigung	Kommentare
1 Gepäckraumabdeckung / hinten	Innen / Kratzer	
2 Vorderlicht / Vorne Rechts	Lack / Chemische Schäden	
3 Grill / Vorne	Lack / Chemische Schäden	
4 Gepäckraumabdeckung / hinten	Innen / Kratzer	
5 Vorderlicht / Vorne Links	Glasbruch / Gesprungen	
6 Spiegelschale / Vorne Rechts	Lack / Kratzer / Raster	
7 Panelfüllung / Vorne Links	Innenraum / Abgefertigt	
8 Kotflügel / Hinten Links	Karosserie / Delle / Dent	
9 B - Säule / MitteRecht	Karosserie / Delle / Dent	
10 Säule / Hinten Rechts	Karosserie / Delle / Dent	
11 Kotflügel / Hinten Rechts	Lack / Kratzer / Raster	

12	Panelfüllung / Vorne Rechts	Innen / gebrochen
13	Stoßstange / hinten	Lack / Kratzer / Raster
14	Einstieg / Recht	Karosserie / Delle / Dent
15	Reifen / Vorne Links	Karosserie / Bruch / Riss
16	Felge / Hinten Links	Aus Karosseriearbeit / Kratzer
17	Säule / Hinten Links	Karosserie / Delle / Dent
18	B - Säule / MitteLinks	Karosserie / Delle / Dent


Bildmaterial zum Fahrzeugzustand



1. Gepäckraumabdeckung / hinten
Innen / Kratzer -



2. Vorderlicht / Vorne Rechts
Lack / Chemische Schäden -



3. Grill / Vorne
Lack / Chemische Schäden -



4. Gepäckraumabdeckung / hinten
Innen / Kratzer -



5. Vorderlicht / Vorne Links
Glasbruch / Gesprungen -




6. Spiegelschale / Vorne Rechts
Lack / Kratzer / Raster -


Bildmaterial zum Fahrzeugzustand



7. Panelfüllung / Vorne Links
Innenraum / Abgefertigt -



8. Kotflügel / Hinten Links
Karosserie / Delle / Dent -



9. B - Säule / MitteRecht
Karosserie / Delle / Dent -



10. Säule / Hinten Rechts
Karosserie / Delle / Dent -



11. Kotflügel / Hinten Rechts
Lack / Kratzer / Raster -



12. Panelfüllung / Vorne Rechts
Innen / gebrochen -

Bildmaterial zum Fahrzeugzustand




13. Stoßstange / hinten
Lack / Kratzer / Raster -



14. Einstieg / Recht
Karosserie / Delle / Dent -



15. Reifen / Vorne Links
Karosserie / Bruch / Riss -



16. Felge / Hinten Links
Aus Karosseriearbeit / Kratzer -



17. Säule / Hinten Links
Karosserie / Delle / Dent -



18. B - Säule / MitteLinks
Karosserie / Delle / Dent -

Mechanischer Zustand

Kontrollleuchten

Funktion Infotainment	✓	Kontrollleuchte Kombiinstrument	✓
Kontrollleuchte Öl	✓	Kontrollleuchte Airbag	✓
Kontrollleuchte Bremsen	✓	Kontrollleuchte ABS	✓
Kontrollleuchte ESP / Traktionskontrolle	✓	Kontrollleuchte Lenkung	✓
Kontrollleuchte Allrad	✓	Kontrollleuchte Reifendruck	✓
Kontrollleuchte Batterie / Lichtmaschine	✓	Serviceleuchte	✓

Gerätetest

Funktion Audiosystem	✓	Funktion Navigationssystem	✓
Funktion Parksensoren / Kameras	✓	Funktion Zentralverriegelung	✓
Funktion Haupt - und Ersatzschlüssel	✓	Funktion Elektr Fensterheber	✓
Funktion Klimaanlage/Heizung	✓	Funktion Sonstige Ausstattung	✓

Motor

Fahrzeug startet	✓	Motor Leckage sichtbar	✓
Kontrollleuchte Motor	✓		

Getriebe

Kontrollleuchte Getriebe	✓
----------------------------	---

Testfahrt

Bremse

Auffälligkeiten |
Bremsssystem



Lenkrad

Auffälligkeiten | Lenkung



Motor

Auffälligkeiten | Motorlauf



Auffälligkeiten |
Motorgeräusche



Auffälligkeiten | Rauchmenge
Abgasanlage



Auffälligkeiten |
Gangwechsellvorgang



Allgemein

Testfahrt Status

Nicht Durchgeführt

✓ **Keine Störungen festgestellt, guter Zustand bzw. ordnungsgemäße Prüfungen, dem Alter und Kilometerstand des Fahrzeugs entsprechend**

! **Es wurden Schäden oder Fehlfunktionen festgestellt, die eine Reparatur durch den Käufer erfordern.**

NA **Nicht zutreffend.**

☐ **Nicht getestet**

Verzichtserklärung

Bitte beachten Sie auch den „UserGuide Zustandsbericht“, der den Umfang der Fahrzeugbeschreibung aufzeigt.

[Benutzerhandbuch](#)