



Skoda Octavia RS

EZ 02/2021 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 170.099km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 29***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia RS [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU6d, RS, 2020 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJK8NX5MY092944	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 170.099km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Fahrschulauto		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	240 	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	350 	Heckklappe	115
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Differentialsperre (Vorderachse)
- Doppeltonfanfare
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistent-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten schwarz, hochglänzend
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Frontkamera
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)	• Heckscheibenwischer
• Heckspoiler (Hecktür / Kofferdeckel)	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Carbon
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Kindersicherung elektr. betätigt
• Knieairbag Fahrerseite	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Kopf-Airbag-System	• Kühlergrill schwarz
• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Licht- und Regensensor	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI	• Nebelscheinwerfer LED
• Notrufsystem	• Parkbremse elektronisch
• Phonebox	• Progressivlenkung
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schließ-/Startsystem Kessy	• Seitenairbag vorn
• Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Service-System: Remote Services	• Servolenkung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff RS schwarz mit Ziernaht	• Sitzheizung vorn
• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	• Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)
• Sport-Fahrwerk	• Sportsitze
• Sprachsteuerung für Infotainment-System	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht LED
• Textilfussmatten	• Türen mit Warnleuchte
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
• Verglasung getönt	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Wireless SmartLink
• Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go	• Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Fahrassistenz-System: Dynamischer Fernlichtassistent (Dynamic Light Assist)	• Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC



Sonderausstattung

• Frontscheibe heizbar	• Infotainment-Paket Columbus Plus
• Komfort-Paket	• Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
• Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Panorama-Schiebedach elektrisch
• Perleffekt-Lackierung	• Sound-System Canton
• Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Mobile Online Dienste
• Head-up-Display	• Audio-Navigationssystem Columbus mit 10" Touchscreen
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Akustikglas Türscheiben vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Sitzheizung hinten	• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Stahlfelge 3,5x18 (Notrad)	• Reserverad als Notrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











18.02.2021	8004	AVI000203	2	01	147	3600	245
M1	AC				4702-4800		1829
TMBJK8NX5MY092944	2				1455-1477		1528
SKODA						80	
NX					134	2070	2070
ACDTUAX0					1060	1040	
RFD7FD7GC0044BIML4N189A					1060	1040	
					74	3075	66
OCTAVIA RS					1060	750	5
SKODA (C2)					225/45 R18 91Y		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.							
Kombilimousine					SCHWARZ		9/-
715/2007*2018/1123					e8*2007/46*0355*06		
EURO6;WLTP/AP:P1/P2					02.11.20	K	GA48805
Diesel							
0002							
7.2/8.2: +93							
kombination							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Fahrschulzubehör verbaut



Innenraum (Anderer Schaden): Fahrschulzubehör verbaut



Innenraum (Anderer Schaden): Fahrschulzubehör verbaut



Innenraum (Verschleiß)