



Peugeot 207 Filou

EZ 04/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 172.841km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 207 Filou [DE - LimS3 1.4 16V VTI 95 EU4, Filou, 2007 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF3WA8FSC34313599	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.841km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.397 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 138.193km	Letzter Service am 02/2021
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2008	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Ölverlust: am Ventildeckel;

Sonstige technische Mängel

Das Fahrzeug geht nach ein paar Minuten im Standlauf aus;

Zusatzinformationen

Fahrzeugschlüssel verschließen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Drehzahlmesser
• Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber	• Fensterheber elektrisch vorn
• Getriebe 5-Gang	• Karosserie: 3-türig
• Motor 1,4 Ltr. - 70 kW 16V VTi	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 (PSA = L5)	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Original Fahrzeug Farbe: ROUGE ADEN	



Sonderausstattung

Fahrzeugfotos











23.04.2008	3003	AFS00001	2	1	70/6000	185
M1	AB		4030	4030	1748	1748
VF3WA8FSC34313599		9	1470	1502	1240	1240
PEUGEOT						
W*****			145	1640		1640
WA8FS*			1000	900		
WA8FSC			1000	900		
			82	4500		73
207			1150	600	5	
PEUGEOT (P)			185/65R15(88T)			
FZ. 2. PERS. BEF. B. 8. SPL.			185/65R15(88T)			
SCHRÄGHECKLIMOUSINE						
70/220*2003/76B/EG						
EURO 4			ROT			
BENZIN			02*2001/116*0340*06			
0001	0462	1397	09.02.2007		GR46708	
ZUL. GES.-GEW. D. ZUGES	MAX. 2580KG* DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 2					
3.04.2008*						

[illegible]

Die folgenden Seiten werden mit dem Fernversand einer Kfz-Kaufschuld versehen, die der Stellung Ihres Fahrzeugs durchführt.

Lassen Sie die folgenden Felder (Datum, Kontostand, Name Durchsender und) entsprechend des Kaufvertrages ausfüllen.

Ihr Fahrzeug von der Kfz-Fachwerkstatt Ihre Wahl ausüben

Wir empfehlen Ihnen, alle Rechnungen, Checklisten der durchgeführten Arbeiten und gegebenenfalls Zusatzvereinbarungen zum Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug aufzubewahren.

Beim Weiterverkauf des Fahrzeugs müssen alle Dokumente für die Fortführung an den neuen Besitzer übergeben werden.

Datum: 16.12.2019 10:26:59

Nächste Durchschritt
Tel: 58857


Kontostand: 10.12.2019

Fahrzeugkredit Manual
Finanzierung
Kreditvertrag
Zusatzvereinbarung
Leasingvertrag

Nächste Durchschritt
Tel: 10.12.2019



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost, Verformung)



Schweller links (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)