



Mercedes-Benz E 400 d 4Matic

EZ 01/2022 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 96.695km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	E 400 d 4Matic [DE - Lim4 E 400 d EU6d, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Limousine	W1K2130231B005445	-	96.695km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
05/2027 / Nicht Vorhanden	Leder	330 PS (243 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja	Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
2.925 ccm	liegt vor	79.542km	12/2025
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6	5	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
01/2022	Schwarz	2	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Unbekannt	Nein	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	161g/km (NEFZ)		6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	370 	Beifahrertür	425 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	785 
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	595 
Motorhaube	220 	Heckklappe	165 
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,9 Ltr. - 243 kW CDI KAT
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Frontschürze
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Heckschürze
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Modellpflege mit Code
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)

- | | |
|---|---|
| • Navigationssystem: Festplattennavigation | • Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK |
| • PRE-SAFE-System | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Servolenkung | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) | • Touchpad (Mittelkonsole) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • AMG-Line Interieur | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Außenspiegel schwarz lackiert | • Bereifung mit Notlaufsystem |
| • Edelstahlpedale Sportdesign | • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Fahrassistent-System: aktiver Park-Assistent | • Fernschließung Heckdeckel |
| • Fußmatten AMG | • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff | • Innenhimmel schwarz |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht) |
| • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion | • Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz |
| • Night-Paket | • Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche) |
| • Park-Paket | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica | • Sitzheizung vorn |
| • Spiegel-Paket | • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Gebrauchtfahrzeug Bewertung auf Basis D.A.T.-SYSTEM

W:	SLS-WW240	Beschichtungsdatum:	13.04.2026
Fahrzeugtyp:	Pkw, SUV, Kleintransporter	Motorart:	Diesel
Fabrikat:	Mercedes-Benz	Leistung/Hubraum:	243 kW (331 PS) / 2925 ccm
Fahrzeugtyp:	E Limousine E 400 d 4Matic	Innenraumbereich/CO2:	8.1 ltr / 4.9 ltr / 6.1 ltr / 161.0 g/km
Aufbauart/Mod.	Limousine	Erstzulassung:	20.01.2022
Sitzplätze/Türen:	- / 4	Wachst. HJ:	05.27
Arzt. Kennz.		Farbe:	SCHWARZ - UNILACK
Kfz-Kenn-Nr.:	WIK21302318005445	Ges.Fahrzeckwe:	78.982
Halter & Zubehör:	keine Angabe		

Serienausstattung:
Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Beckenairbag vorn (Pelvisbag), DAB-Tuner (Radiompeg digital), Design- und Ausstattungslinie AMG Line, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrerassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmoduswahl), Fahrerassistenz-System: Attention Assist (Müdigkeitserkennung-Sensor), Fahrerassistenz-System: Aufmerksamkeits-System mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist), Fahrerassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrerassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Harnstofftank (AdBlue), vergrößert, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Karosserie: 4-Türig, Keyfree-Startsystem, Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), Knieairbag Fahrerseite, Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag System vorn, LM-Feigen, Mercedes-Benz Notrufsystem, Modellpflege mit Code, Motor 2.9 ltr. - 243 kW CO2-KAT, Multimedia Infotainment-System MBUX (Connect 20 High), Navigationssystem: Festplattennavigation, PRE-SAFE System, Refendruck Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED High Performance, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sitze vorn elektr. verstellbar, Sprachbedienungs-System Erweiterte Funktionen (MBUX), Touchpad (Mittekonsole), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:
AMG Line Interieur, Armaturentafel Oberteil in Leder nachbildung Artico, Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Bereifung mit Notlaufsystem, Fahrerassistenz-System: Fernschlüssel Adaptive, Fernschlüssel Heckdeckel, Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz, Innenhimmel schwarz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Kraftstofftank: vergrößert, Lederlenker mit elektr. verstellbar, LM-Feigen vorn/hinten: 8x18 / 9x19 (AMG, 5-Doppelspeichen, schwarz, glanzgedreht), Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz, Night-Paket, Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche), Park-Paket, Rückspiegel geteilt / klappbar, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitzheizung vorn, Spiegel-Paket, Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Autohaus Birkelbach GmbH Sulzbachtalstraße 32 Sulzbach	Datum Laufleistung Service	22.12.2025 79542 km Service B
	Euromaster GmbH Theodor Heuss Anlage 12 Mannheim	Datum Laufleistung Service	05.06.2025 55257 km Service A
Mercedes-Benz	COMO 95 PONTOISE 6 rue Louis Delage SAINT-OUEN L'AUMONE	Datum Laufleistung Service	06.04.2023 20390 km Service A



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Unterbodenverkleidung Riss/Bruch



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Unterbodenverkleidung Riss/Bruch



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Kerben)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)