



Volkswagen Caddy Alltrack BMT

EZ 09/2020 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 132.945km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 12***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Alltrack BMT [DE - Van5 Alltrack 2.0 TDI BMT EU6d-T, (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2020]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ2KZLX104656	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 132.945km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2020	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	115	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Abdeckung Schiebetürleiste in Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel silber lackiert
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bremsassistent
- Dachhimmel Komfort vorn und hinten
- Design-Paket
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung ALLTRACK
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel, Ausführung: PKW
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Chrom-Paket 2
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappe mit Verglasung

• Heckleuchten dunkel getönt	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Square Dark
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Karosserie/Aufbau: Kombi	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus und Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Nichtraucher-Paket
• PKW-Zulassung	• Radlaufverbreiterung
• Radstand 2682 mm	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schiebetür links	• Schiebetür rechts
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar mit Schubladen	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
• Einstiegsleisten (Aluminium-Optik)	• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Steuer-AV Ausstattung TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Sitze: Komfortsitz vorn links	• Sitze: Komfortsitz vorn rechts
• Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)

• Innenleuchten im Fahrerhaus: LED	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Leseleuchten hinten LED	• Leseleuchten vorn und hinten LED, zusätzlich
• Metallic-Lackierung	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Radioempfang digital (DAB+)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, schiebbar
• Sitzheizung vorn	• Sprachsteuerungs-System
• Verglasung hinten abgedunkelt (Folie, 54 %)	• Volkswagen Media Control, App-Connect und 2 USB-Anschlüsse (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Zusatzheizung mit Zeitschaltuhr und Funkfernbedienung
• Tagfahrlicht LED	• Fahrassistentz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
• Sprachverstärkung elektronisch (Kommunikation innen)	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Volkswagen Media Control	• WLAN-Hotspot
• App-Connect	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











03.09.2020	0603	BS2005061	2	1	110/3500
M1	AC		4430-4528	1793-1793	
WV2ZZZZ2KZLX104656	9		1824-1861	1518-1518	
VOLKSWAGEN, VW			75		
2K			178	2280	2280
ACDFSBX0			1170	1200	
N0J2FD6FD62E031N1SCVR24BFLL1A			1170	1200	
			73	3000	69
CADDY			1500	750	5
VOLKSWAGEN-VW			205/50R17	93H RF.	
Fz. z. Pers.bef.b. 8 Spl.			205/50R17	93H RF.	
Kombilimousine					
715/2007*2018/1832DG					
EURO6;WLP;DG;PI/GI; M, N1 I					
Diesel					
0002	36DG	1968			
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GE					
S-MASS E.ZUGKOMBINATION:3780KG*BEI WERKSEITIG MONTIER					
TER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TE					
MP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT					
.EGTG*					

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassung für den Straßenverkehr

HS00071

1. Fahrzeugkategorie: M1

2. Fahrzeugtyp: CADDY

3. Fahrzeugnummer: WV2ZZZZ2KZLX104656

4. Hersteller: VOLKSWAGEN AG

5. Zulassungsdatum: 03.09.2020

6. Zulassungsstelle: 0603

7. Zulassungsart: 1

8. Zulassungsgrund: 1

9. Zulassungsgrund: 1

10. Zulassungsgrund: 1

11. Zulassungsgrund: 1

12. Zulassungsgrund: 1

13. Zulassungsgrund: 1

14. Zulassungsgrund: 1

15. Zulassungsgrund: 1

16. Zulassungsgrund: 1

17. Zulassungsgrund: 1

18. Zulassungsgrund: 1

19. Zulassungsgrund: 1

20. Zulassungsgrund: 1

21. Zulassungsgrund: 1

22. Zulassungsgrund: 1

23. Zulassungsgrund: 1

24. Zulassungsgrund: 1

25. Zulassungsgrund: 1

26. Zulassungsgrund: 1

27. Zulassungsgrund: 1

28. Zulassungsgrund: 1

29. Zulassungsgrund: 1

30. Zulassungsgrund: 1

31. Zulassungsgrund: 1

32. Zulassungsgrund: 1

33. Zulassungsgrund: 1

34. Zulassungsgrund: 1

35. Zulassungsgrund: 1

36. Zulassungsgrund: 1

37. Zulassungsgrund: 1

38. Zulassungsgrund: 1

39. Zulassungsgrund: 1

40. Zulassungsgrund: 1

41. Zulassungsgrund: 1

42. Zulassungsgrund: 1

43. Zulassungsgrund: 1

44. Zulassungsgrund: 1

45. Zulassungsgrund: 1

46. Zulassungsgrund: 1

47. Zulassungsgrund: 1

48. Zulassungsgrund: 1

49. Zulassungsgrund: 1

50. Zulassungsgrund: 1

51. Zulassungsgrund: 1

52. Zulassungsgrund: 1

53. Zulassungsgrund: 1

54. Zulassungsgrund: 1

55. Zulassungsgrund: 1

56. Zulassungsgrund: 1

57. Zulassungsgrund: 1

58. Zulassungsgrund: 1

59. Zulassungsgrund: 1

60. Zulassungsgrund: 1

61. Zulassungsgrund: 1

62. Zulassungsgrund: 1

63. Zulassungsgrund: 1

64. Zulassungsgrund: 1

65. Zulassungsgrund: 1

66. Zulassungsgrund: 1

67. Zulassungsgrund: 1

68. Zulassungsgrund: 1

69. Zulassungsgrund: 1

70. Zulassungsgrund: 1

71. Zulassungsgrund: 1

72. Zulassungsgrund: 1

73. Zulassungsgrund: 1

74. Zulassungsgrund: 1

75. Zulassungsgrund: 1

76. Zulassungsgrund: 1

77. Zulassungsgrund: 1

78. Zulassungsgrund: 1

79. Zulassungsgrund: 1

80. Zulassungsgrund: 1

81. Zulassungsgrund: 1

82. Zulassungsgrund: 1

83. Zulassungsgrund: 1

84. Zulassungsgrund: 1

85. Zulassungsgrund: 1

86. Zulassungsgrund: 1

87. Zulassungsgrund: 1

88. Zulassungsgrund: 1

89. Zulassungsgrund: 1

90. Zulassungsgrund: 1

91. Zulassungsgrund: 1

92. Zulassungsgrund: 1

93. Zulassungsgrund: 1

94. Zulassungsgrund: 1

95. Zulassungsgrund: 1

96. Zulassungsgrund: 1

97. Zulassungsgrund: 1

98. Zulassungsgrund: 1

99. Zulassungsgrund: 1

100. Zulassungsgrund: 1

(6) bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden folgende Mängel festgestellt:

1.1.14a EM Bremsscheibe - 2. Achse links und rechts - verschlissen

1.1.13a EM Bremsbelag - 2. Achse links und rechts - verschlissen

Folgende Hinweise sollten vom Fahrzeughalter dringend beachtet werden:

Radbremse - VA vor Verschleißgrenze

Die gekennzeichneten Mängel wurden unmittelbar nach der Erstuntersuchung beseitigt ("Mängelschleife").
Mängelerkennung: 07:48 Uhr - Mängelbeseitigung: 08:55 Uhr.

Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).

Die nächste HU ist fällig im November 2027.

Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugswerte.

Betriebsbremsanlage:	Ref.Wert	Links	Rechts	Funktionsw.	ist	Min	Ergebnis
1. Achse	208	245	247	30,0	74,4	46,2	1,0
2. Achse	219	173	173	61,3	25,6	23,8	1,0

Festsstellbremsanlage:	Links	Rechts
Abbremsung: 18 %	203	200

(7) Ergebnis der Erstuntersuchung:
erhebliche Mängel (EM)
Nach sofortiger Mängelbeseitigung
ohne festgestellte Mängel (0M)

HU-Plakette
angebracht
(8) nächste HU:
November 2027

(9) Ihr Prüfungsgutachter:
Dipl.-Ing. (FH) Marco Matzke

L0966003

Druckvorl. 17.11.2020, EL0966003/EL0966003/05.01.2021, Drucksch. Nr. 1/10/000000

Seite 1 von 2

Abrechnung der Reparaturarbeiten

1. Fahrzeugkategorie: M1

2. Fahrzeugtyp: CADDY

3. Fahrzeugnummer: WV2ZZZZ2KZLX104656

4. Hersteller: VOLKSWAGEN AG

5. Zulassungsdatum: 03.09.2020

6. Zulassungsstelle: 0603

7. Zulassungsart: 1

8. Zulassungsgrund: 1

9. Zulassungsgrund: 1

10. Zulassungsgrund: 1

11. Zulassungsgrund: 1

12. Zulassungsgrund: 1

13. Zulassungsgrund: 1

14. Zulassungsgrund: 1

15. Zulassungsgrund: 1

16. Zulassungsgrund: 1

17. Zulassungsgrund: 1

18. Zulassungsgrund: 1

19. Zulassungsgrund: 1

20. Zulassungsgrund: 1

21. Zulassungsgrund: 1

22. Zulassungsgrund: 1

23. Zulassungsgrund: 1

24. Zulassungsgrund: 1

25. Zulassungsgrund: 1

26. Zulassungsgrund: 1

27. Zulassungsgrund: 1

28. Zulassungsgrund: 1

29. Zulassungsgrund: 1

30. Zulassungsgrund: 1

31. Zulassungsgrund: 1

32. Zulassungsgrund: 1

33. Zulassungsgrund: 1

34. Zulassungsgrund: 1

35. Zulassungsgrund: 1

36. Zulassungsgrund: 1

37. Zulassungsgrund: 1

38. Zulassungsgrund: 1

39. Zulassungsgrund: 1

40. Zulassungsgrund: 1

41. Zulassungsgrund: 1

42. Zulassungsgrund: 1

43. Zulassungsgrund: 1

44. Zulassungsgrund: 1

45. Zulassungsgrund: 1

46. Zulassungsgrund: 1

47. Zulassungsgrund: 1

48. Zulassungsgrund: 1

49. Zulassungsgrund: 1

50. Zulassungsgrund: 1

51. Zulassungsgrund: 1

52. Zulassungsgrund: 1

53. Zulassungsgrund: 1

54. Zulassungsgrund: 1

55. Zulassungsgrund: 1

56. Zulassungsgrund: 1

57. Zulassungsgrund: 1

58. Zulassungsgrund: 1

59. Zulassungsgrund: 1

60. Zulassungsgrund: 1

61. Zulassungsgrund: 1

62. Zulassungsgrund: 1

63. Zulassungsgrund: 1

64. Zulassungsgrund: 1

65. Zulassungsgrund: 1

66. Zulassungsgrund: 1

67. Zulassungsgrund: 1

68. Zulassungsgrund: 1

69. Zulassungsgrund: 1

70. Zulassungsgrund: 1

71. Zulassungsgrund: 1

72. Zulassungsgrund: 1

73. Zulassungsgrund: 1

74. Zulassungsgrund: 1

75. Zulassungsgrund: 1

76. Zulassungsgrund: 1

77. Zulassungsgrund: 1

78. Zulassungsgrund: 1

79. Zulassungsgrund: 1

80. Zulassungsgrund: 1

81. Zulassungsgrund: 1

82. Zulassungsgrund: 1

83. Zulassungsgrund: 1

84. Zulassungsgrund: 1

85. Zulassungsgrund: 1

86. Zulassungsgrund: 1

87. Zulassungsgrund: 1

88. Zulassungsgrund: 1

89. Zulassungsgrund: 1

90. Zulassungsgrund: 1

91. Zulassungsgrund: 1

92. Zulassungsgrund: 1

93. Zulassungsgrund: 1

94. Zulassungsgrund: 1

95. Zulassungsgrund: 1

96. Zulassungsgrund: 1

97. Zulassungsgrund: 1

98. Zulassungsgrund: 1

99. Zulassungsgrund: 1

100. Zulassungsgrund: 1

VOLKSWAGEN
EG-Übereinstimmungsbescheinigung

1. Fahrzeugkategorie: M1

2. Fahrzeugtyp: CADDY

3. Fahrzeugnummer: WV2ZZZZ2KZLX104656

4. Hersteller: VOLKSWAGEN AG

5. Zulassungsdatum: 03.09.2020

6. Zulassungsstelle: 0603

7. Zulassungsart: 1

8. Zulassungsgrund: 1

9. Zulassungsgrund: 1

10. Zulassungsgrund: 1

11. Zulassungsgrund: 1

12. Zulassungsgrund: 1

13. Zulassungsgrund: 1

14. Zulassungsgrund: 1

15. Zulassungsgrund: 1

16. Zulassungsgrund: 1

17. Zulassungsgrund: 1

18. Zulassungsgrund: 1

19. Zulassungsgrund: 1

20. Zulassungsgrund: 1

21. Zulassungsgrund: 1

22. Zulassungsgrund: 1

23. Zulassungsgrund: 1

24. Zulassungsgrund: 1

25. Zulassungsgrund: 1

26. Zulassungsgrund: 1

27. Zulassungsgrund: 1

28. Zulassungsgrund: 1

29. Zulassungsgrund: 1

30. Zulassungsgrund: 1

31. Zulassungsgrund: 1

32. Zulassungsgrund: 1

33. Zulassungsgrund: 1

34. Zulassungsgrund: 1

35. Zulassungsgrund: 1

36. Zulassungsgrund: 1

37. Zulassungsgrund: 1

38. Zulassungsgrund: 1

39. Zulassungsgrund: 1

40. Zulassungsgrund: 1

41. Zulassungsgrund: 1

42. Zulassungsgrund: 1

43. Zulassungsgrund: 1

44. Zulassungsgrund: 1

45. Zulassungsgrund: 1

46. Zulassungsgrund: 1

47. Zulassungsgrund: 1

48. Zulassungsgrund: 1

49. Zulassungsgrund: 1

50. Zulassungsgrund: 1

51. Zulassungsgrund: 1

52. Zulassungsgrund: 1

53. Zulassungsgrund: 1

54. Zulassungsgrund: 1

55. Zulassungsgrund: 1

56. Zulassungsgrund: 1

57. Zulassungsgrund: 1

58. Zulassungsgrund: 1

59. Zulassungsgrund: 1

60. Zulassungsgrund: 1

61. Zulassungsgrund: 1

62. Zulassungsgrund: 1

63. Zulassungsgrund: 1

64. Zulassungsgrund: 1

65. Zulassungsgrund: 1

66. Zulassungsgrund: 1

67. Zulassungsgrund: 1

68. Zulassungsgrund: 1

69. Zulassungsgrund: 1

70. Zulassungsgrund: 1

71. Zulassungsgrund: 1

72. Zulassungsgrund: 1

73. Zulassungsgrund: 1

74. Zulassungsgrund: 1

75. Zulassungsgrund: 1

76. Zulassungsgrund: 1

77. Zulassungsgrund: 1

78. Zulassungsgrund: 1

79. Zulassungsgrund: 1

80. Zulassungsgrund: 1

81. Zulassungsgrund: 1

82. Zulassungsgrund: 1

83. Zulassungsgrund: 1

84. Zulassungsgrund: 1

85. Zulassungsgrund: 1

86. Zulassungsgrund: 1

87. Zulassungsgrund: 1

88. Zulassungsgrund: 1

89. Zulassungsgrund: 1

90. Zulassungsgrund: 1

91. Zulassungsgrund: 1

92. Zulassungsgrund: 1

93. Zulassungsgrund: 1

94. Zulassungsgrund: 1

95. Zulassungsgrund: 1

96. Zulassungsgrund: 1

97. Zulassungsgrund: 1

98. Zulassungsgrund: 1

99. Zulassungsgrund: 1

100. Zulassungsgrund: 1



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Beifahrertür (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)