



Kia Carens Dream Team

EZ 10/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 167.672km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Carens Dream Team [DE - Van5 1.6 GDI EU6, Dream Team, 2015 - 2016]		
Kategorie Van	FIN KNAHU815AG7133441	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 167.672km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 141 PS (104 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.685 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 143.000km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2015	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	85	Beifahrertür	75
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	75
Türe hinten links	75	Türe hinten rechts	75
Seitenteil hinten links	75	Seitenteil hinten rechts	85
Motorhaube	85	Heckklappe	75
Dach	75		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Gepäck-/Laderaumleuchte herausnehmbar, LED
- Gepäcksicherungsnetz

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter	• Getränkehalter hinten
• Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Kühlergrill mit Chromrahmen	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,6 Ltr. - 99 kW GDI KAT
• Multifunktion für Lenkrad	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Reifen-Reparaturset
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts umklappbar	• Sitzheizung hinten
• Sitzheizung vorn	• Sondermodell FIFA World Cup Edition
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Original Fahrzeug Farbe: NEWPORT BLUE



Sonderausstattung

• Metallic-Lackierung	• Navigations-Paket
• Sitzausstattung: 7-Sitzer	• Verstärker (Radio)
• Subwoofer	• Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)
• Rückfahrkamera	• 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
• Einstiegshilfe Easy-Entry	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














The image shows a document with the following details:

- Handwritten notes:**
 - Top left: "19. Aug. 1925" and "Nov. 26" (with a large 'X' over it).
 - Bottom left: "Mann-König-Kreis" and "ZBI 1905".
 - Bottom center: A large handwritten signature "Witt".
- Stamps and Markings:**
 - A circular stamp on the right side with the text "KREIS".
 - A rectangular stamp at the bottom left with the text "Mann-König-Kreis" and "ZBI 1905".
 - A large handwritten "X" across the top left.
- Document Text (German):**
 - Außenbetriebssetzung** (Outer Business Setting)
 - Mann-König-Kreis** (Mann-König-Circle)
 - ZBI 1905** (Zentral-Büro 1905)
 - Witt** (Signature)



Information zum Wartungsintervall

Es wird auf Seite 2 genanntes Datum des Garantiezeitablaufs
bei der Fahrzeugübergabe im Wartungsintervall von:

Wartungsintervall ab 30.000 km oder 24 Monaten

Oder bis ab 30.000 km oder 24 Monaten

Kundeninspektion ab 30.000 km oder 24 Monaten

Je nachdem, was zuerst eintrifft:

Aktuelle Inspektionsintervalle finden Sie unter www.kia.de oder www.kia-motors.de

KIA KIA MOTORS
Autowelt Schlichtern GmbH
Industriepark 1a, D-06612 Petersberg
36100 Petersberg

17.03.2017
Ausliefernder Kaufvertragshändler: Datum, Unterschrift/Stampel

17.03.2017 X P. Althoff
Kunde: Datum, Unterschrift

Service – Inspektion

MIT Abstempelung bestätigt die wartungsführende Werkstatt, dass die Inspektion nach Herstellerangaben durchgeführt wurde.

Inspektion

oder nach 24 Monaten

Datum: 15.03.25

km-Stand: 158.000

☐ Shell-Öl ☒ anderes Öl

Öl-Bezeichnung/Viskosität: 5W30

Leistungen durchgeführt: ja ☒ nein ☐

Bremsschüssigkeit ☒

Klimaanlagenwartung ☒

Kühlfüssigkeit ☒

Zahnriemen mit Spannrolle ☒

Wartung nach Gesandigen ☒

Wartungsplan durchgeführt ☒

Inspektion

oder nach 24 Monaten

Datum: 15.03.25

km-Stand: 158.000

☐ Shell-Öl ☒ anderes Öl

Öl-Bezeichnung/Viskosität: 5W30

Leistungen durchgeführt: ja ☒ nein ☐

Bremsschüssigkeit ☒

Klimaanlagenwartung ☒

Kühlfüssigkeit ☒

Zahnriemen mit Spannrolle ☒

Wartung nach Gesandigen ☒

Wartungsplan durchgeführt ☒

Inspektion

oder nach 24 Monaten

Datum: 15.03.25

km-Stand: 158.000

☐ Shell-Öl ☒ anderes Öl

Öl-Bezeichnung/Viskosität: 5W30

Leistungen durchgeführt: ja ☒ nein ☐

Bremsschüssigkeit ☒

Klimaanlagenwartung ☒

Kühlfüssigkeit ☒

Zahnriemen mit Spannrolle ☒

Wartung nach Gesandigen ☒

Wartungsplan durchgeführt ☒

Unterschrift: 17.03.25 km oder nach 24 Monaten

nächster Termin in 17.03.25 km oder nach 24 Monaten

Information zum Wartungsintervall

Es wird auf Seite 2 genanntes Datum des Garantiezeitablaufs
bei der Fahrzeugübergabe im Wartungsintervall von:

Wartungsintervall ab 30.000 km oder 24 Monaten

Oder bis ab 30.000 km oder 24 Monaten

Kundeninspektion ab 30.000 km oder 24 Monaten

Je nachdem, was zuerst eintrifft:

Aktuelle Inspektionsintervalle finden Sie unter www.kia.de oder www.kia-motors.de

KIA KIA MOTORS
Autowelt Schlichtern GmbH
Industriepark 1a, D-06612 Petersberg
36100 Petersberg

17.03.2017
Ausliefernder Kaufvertragshändler: Datum, Unterschrift/Stampel

17.03.2017 X P. Althoff
Kunde: Datum, Unterschrift

Service – Inspektion

MIT Abstempelung bestätigt die wartungsführende Werkstatt, dass die Inspektion nach Herstellerangaben durchgeführt wurde.

Inspektion

oder nach 24 Monaten

Datum: 15.03.25

km-Stand: 158.000

☐ Shell-Öl ☒ anderes Öl

Öl-Bezeichnung/Viskosität: 5W30

Leistungen durchgeführt: ja ☒ nein ☐

Bremsschüssigkeit ☒

Klimaanlagenwartung ☒

Kühlfüssigkeit ☒

Zahnriemen mit Spannrolle ☒

Wartung nach Gesandigen ☒

Wartungsplan durchgeführt ☒

Inspektion

oder nach 24 Monaten

Datum: 15.03.25

km-Stand: 158.000

☐ Shell-Öl ☒ anderes Öl

Öl-Bezeichnung/Viskosität: 5W30

Leistungen durchgeführt: ja ☒ nein ☐

Bremsschüssigkeit ☒

Klimaanlagenwartung ☒

Kühlfüssigkeit ☒

Zahnriemen mit Spannrolle ☒

Wartung nach Gesandigen ☒

Wartungsplan durchgeführt ☒

Inspektion

oder nach 24 Monaten

Datum: 15.03.25

km-Stand: 158.000

☐ Shell-Öl ☒ anderes Öl

Öl-Bezeichnung/Viskosität: 5W30

Leistungen durchgeführt: ja ☒ nein ☐

Bremsschüssigkeit ☒

Klimaanlagenwartung ☒

Kühlfüssigkeit ☒

Zahnriemen mit Spannrolle ☒

Wartung nach Gesandigen ☒

Wartungsplan durchgeführt ☒

Unterschrift: 17.03.25 km oder nach 24 Monaten

nächster Termin in 17.03.25 km oder nach 24 Monaten

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)