



Chevrolet Cruze LTZ

EZ 10/2013 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 109.683km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 44***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Chevrolet	Typ/Verkaufsbezeichnung Cruze LTZ [DE - Kb5 2.0 D EU5, LTZ, 2012 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN KL1JA35Y9DK164220	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.683km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 45.666km	Letzter Service am 06/2016
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Zwei Schlüssel beschädigt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablage tasche an Beifahrersitzlehne
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Armaturenbrett mit Ablagefachdeckel
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Brillenhalter
- Einparkhilfe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten verchromt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (HBA)
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless-Entry

- | | |
|---|--|
| • Kindersicherung | • Klimaautomatik |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen vorn neigungsverstellbar |
| • Kühlergrill verchromt | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar | • Luftsensor |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn | • Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Diesel KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: CARBON FLASH |
| • Reifen-Reparaturset | • Rußpartikelfilter |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn höhen-/neigungsverstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Traktionskontrolle (TCS) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe (mit Chromleiste) | • USB-Schnittstelle |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









WARTUNGSNACHWEIS		
1. WARTUNGSNACHWEIS Datum: 27.06.10 km/Meilen: 24.964 Zu verwendendes Öl: 5-30 Arbeitsauftrag: 203605 Unterschrift eines Vertreters der Vertragswerkstatt: Stempel der Vertragswerkstatt: Nächste Wartung: km/Meilen Datum: 2008-09-01 (km/Meilen 50)	2. WARTUNGSNACHWEIS Datum: 29.08.10 km/Meilen: 20465 Zu verwendendes Öl: 5-30 Arbeitsauftrag: 209216 Unterschrift eines Vertreters der Vertragswerkstatt: Stempel der Vertragswerkstatt: Nächste Wartung: km/Meilen Datum: 02.10.10 (km/Meilen 90)	3. WARTUNGSNACHWEIS Datum: 20.06.10 km/Meilen: 45666 Zu verwendendes Öl: 5-40 Arbeitsauftrag: 229261 Unterschrift eines Vertreters der Vertragswerkstatt: Stempel der Vertragswerkstatt: Nächste Wartung: km/Meilen Datum: 06.07.10 (km/Meilen 45666)
4. WARTUNGSNACHWEIS Datum: km/Meilen: Zu verwendendes Öl: Arbeitsauftrag:	5. WARTUNGSNACHWEIS Datum: km/Meilen: Zu verwendendes Öl: Arbeitsauftrag:	6. WARTUNGSNACHWEIS Datum: km/Meilen: Zu verwendendes Öl: Arbeitsauftrag:
Unterschrift eines Vertreters der Vertragswerkstatt: Stempel der Vertragswerkstatt: Nächste Wartung: km/Meilen Datum:	Unterschrift eines Vertreters der Vertragswerkstatt: Stempel der Vertragswerkstatt: Nächste Wartung: km/Meilen Datum:	Unterschrift eines Vertreters der Vertragswerkstatt: Stempel der Vertragswerkstatt: Nächste Wartung: km/Meilen Datum:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)