



Peugeot 208 Signature

EZ 12/2019 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 130.746km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 66***
 Fahrzeug aufgenommen am: 20.05.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 208 Signature [DE - LimS5 1.2 12V VTi/PureTech 82 EU6d-T, Signature S&S, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF3CCHMRPKW112262	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.746km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 83 PS (61 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 110g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Anderer Schaden

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	290 
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	95		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern, Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Im Serviceheft sind keine Einträge;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Chromblende
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
- Modellpflege
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Ziernähte farbig
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz, Rahmen verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V e-VTi / PureTech


- | | |
|---|--|
| • Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonderlackierung Hurricane Grau | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch | • Außenspiegel heizbar |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, links | • Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar | • Antischlupfregelung (ASR) |
| • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz | • Fensterheber elektrisch vorn rechts |
| • Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig) | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Schnittstelle | • Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Motorhaube (Rost, Steinschlag)



Rad (Anderer Schaden): Reifenflanke beschädigt



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)