



Dacia Spring Extreme

EZ 12/2025 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 9km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 15***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Spring Extreme [DE - LimS5 65, Extreme, (Facelift 2) 2024 - 2026]		
Kategorie Kleinwagen	FIN UU1DBG007SU277016	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 9km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 65 PS (48 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Noch kein Service fällig	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2025	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Batteriekapazität *	Ladezeit - Schnell *	Ladezeit - Normal *	Batteriespannung *
26,8 kWh	0,9 h	8,5 h	240 V
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.			

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Live)
• Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor	• Außenspiegel Kupfer-Optik
• Außenspiegel elektr. verstellbar	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Designelemente Stoßfänger Kupfer
• Eco Mode (Fahrmodusschalter)	• Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
• Einstiegsleisten	• Elektromotor 48 kW (cont. 19 kW)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige	• Fensterheber elektrisch hinten
• Fensterheber elektrisch vorn	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe für Elektrofahrzeug
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Grau-Grün / Kupfer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Kupfer
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten	• Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Metallic-Lackierung Kaolin-Weiß

- | | |
|--|--|
| • Modellpflege (2) | • One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal) |
| • Radzierkappen | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzbank (2.Reihe) einteilig, klappbar |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder-Optik Extreme | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Extreme |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Techno-Paket | • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türverriegelung automatisch |
| • USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn | • Unfalldaten-Speicher (Black-Box) |
| • Vehicle-to-Load Stecker (V2L) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











19.12.2025	0212	AFG000451	2	1	19/---	125
M1	AB		3702		1587	
UU1DBG007SU277016	-		1478		1049	
DACIA			-	-	-	-
DBG			-	1315	1315	
BV2			673	725	-	
M20EB02130B0			673	725	-	
-			-	-	64	
SPRING			-	-	4	-
DACIA (RO)			165/65	R15 81T		
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			165/65	R15 81T		
Schräghecklimousine			-	-	-	
715/2007*2023/443AX			Grün		6	
2017/1151;WLTP;reine Elektro			e9*2018/858*11001*16			
Elektro			20.03.2025	-K	HN131790	
0004	30AX	-	-			
P.2:18,6kW/30min,max.48kW*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

19.12.2025

HN131790

Dacia

715/2007*2023/443AX

2017/1151;WLTP;reine Elektro

Elektro

0004

P.2:18,6kW/30min,max.48kW*

