



BMW xDrive 30 d M Sport

EZ 01/2023 | Geländewagen | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 49.148km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 30 d M Sport [DE - SUV5 xDrive 30d Mild-Hybrid EU6d, M Sport, (Facelift) 2021 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBA85BZ040N194308	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 49.148km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 286 PS (210 KW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 47.142km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 183g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Velours
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)

- | | |
|--|---|
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen) |
| • Getränkehalter vorn und hinten | • Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr. |
| • Heckklappenbetätigung automatisch | • Heckleuchten LED |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle dunkel mit Akzentleiste | • Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Lenkrad (Leder M-Technic) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Licht- und Regensensor | • M Sport |
| • Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel) | • Mittelarmlehne hinten |
| • Modellpflege | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Parkassistent-Paket | • Parkbremse elektrisch |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Radstand 2864 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line |
| • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Sport-Fahrwerk (M-Technic) | • Sportsitze vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Tagfahrlicht LED | • Variable Sportlenkung |
| • Wegfahrsperre | • WLAN-Hotspot |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Antriebsart: xDrive (Allrad) |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Ausstattungs-Paket: Connected Teaser |
| • Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung) | • Service-System: Amazon Alexa |
| • Service-System: Remote Services | • Service-System: Concierge Services |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Alarmanlage |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Rückfahrkamera | • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang) | • Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik |
| • Bedienelemente galvanisiert | • BMW Live Cockpit Professional |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |

• Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion	• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
• Innovations-Paket	• Instrumententafel Sensatec
• Metallic-Lackierung	• Parkassistent-Paket Plus
• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Kontraststeppung M
• Sitzheizung vorn	• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
• Sound-System Harman-Kardon	• Winterfreude-Paket
• Außenspiegel heizbar	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer Laserlicht	• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
• Fahrassistenz-System: Driving Assistant	• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	• Parkassistent-Paket
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent	• Rückfahrkamera
• Surround-Kamerasystem (Surround View)	• Verglasung Akustikglas
• Lenkrad heizbar	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)