



Tesla Model Y Basis RWD

EZ 03/2023 | Geländewagen | Elektrisch | Automatikgetriebe |
80.100km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Tesla	Typ/Verkaufsbezeichnung Model Y Basis RWD [DE - SUV5, Basis RWD, 2022 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN LRWYGCF50PC737083	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 80.100km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 347 PS (255 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch



Hochvoltbatterie

Batteriekapazität * 75,0 kWh	Batteriespannung * 230 V
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.	

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Bordsteinschäden

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	105	Heckklappe	90
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Service/Wartung fällig; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 14 Lautsprecher	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Akustischer Fußgängerschutz (Warnlautsprecher)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Heckantrieb	• Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
• Elektromotor 255 kW (cont. 100 kW)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)	• Fahrassistenz-System: Autopilot Generation 1.0
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Getriebe für Elektrofahrzeug
• Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe (Supermanifold)	• Innenausstattung: schwarz
• Karosserie: 5-türig	• Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten	• Lenkrad mit Multifunktion
• Leuchtweitenregelung elektrisch	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten	• Navigationssystem mit Kartendarstellung
• Nebelscheinwerfer LED	• Panorama-Glasdach (vollverglaste Dachfläche)
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2890 mm
• Regensensor	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera HD	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer LED

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Seitenairbag vorn | • Sensor Temperatur-/Scheibenbeschlagerkennung |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Sitzheizung hinten |
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Perl-Weiß |
| • Sound-System Premium | • Sprachsteuerungs-System |
| • Subwoofer | • Tagfahrlicht LED |
| • Tempomat | • Touchscreen-Farbdisplay (15,0 Zoll) |
| • Wi-Fi on Board | • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Entry |




Sonderausstattung


-



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)