



Jeep Grand Cherokee 6.4 V8 HEMI SRT

EZ 07/2014 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 149.201km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 65***

Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jeep	Typ/Verkaufsbezeichnung Grand Cherokee 6.4 V8 HEMI SRT [DE - SUV5 6.4 SRT EU6, SRT, (Facelift) 2013 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN 1C4RJFDJ4EC311897	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 149.201km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 468 PS (344 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 6.417 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 327g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 14l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Riss/Bruch

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	205 	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	205 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	215 	Seitenteil hinten rechts	215 
Motorhaube	520 	Heckklappe	220 
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Kurvenlicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Quadra-Trac (Allrad)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smarttouch Multimedia-System mit Navigationssystem
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- CD-Laufwerk in der Mittelarmlehne
- Dachreling verchromt
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)

• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
• Getriebe Automatik - (8-Stufen)	• Heckklappenöffnung elektrisch
• Hochleistungs-Bremssystem (Brembo)	• Innenausstattung: Carbon-Optik
• Innenraumüberwachung	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Lenkrad heizbar	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar	• Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz
• Modellpflege	• Motor 6,4 Ltr. - 344 kW V8
• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: DEEP CHERRY RED CRYSTAL	• Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Pedale Aluminium
• Radstand 2915 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad in Fahrbereifung	• Rückfahrkamera
• Rücksitz geteilt / klappbar	• SRT-Design-Paket
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schließ-/Startsystem Keyless Go	• Seitenairbag
• Seitenschutzleisten Chromoptik	• Servolenkung
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
• Sitzbelüftung vorn	• Sitzbezug / Polsterung: Nappa / Velours-Leder
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sound-System Harman-Kardon
• Sport-Fahrwerk mit adaptivem Dämpfersystem (Selec-Trac)	• Sportsitze
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriff außen verchromt	• USB-Anschluss
• Unterfahrschutz	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------|
| • Anhängerregulierung (inkl. Niveauregulierung hinten) | • Niveauregulierung |
| • Perleffekt-Lackierung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













01.07.2014	1004	00000000	2	02	344 / 6250	257
M1	AC		4846		1954	
1C4RJFDJ4EC311897	9		1749		2411	
JEEP						
WK			327	2949	2949	
			1452	1678		
			1452	1678		
			81	3750	73	
Grand Cherokee SRT			2500	750	5	
CHRYSLER (USA)			295/45ZR20 (110W)			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			295/45ZR20 (110W)			
Kombilimousine						
715/207*630/2012W						
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I						
Benzin						
0001	36W0	6417				
Zu B: Baujahr 2014*In-etwa-Wirk.f.Scheib.u.Sicherheitsg						
urte durch AAS festgest.*EMVN n.72/245/EWG idF 2006/28						
/EWG nachgew.*Bremsanl.N.ECE-R13 nachgew.*Datum zur Em						
issionsklasse: 01.07.2014***						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörde

01.07.2014

04.11.2013

HM32298

JEEP
WK

CHRYSLER (USA)
1C4RJFDJ4EC311897
M1
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/207*630/2012W
Benzin

HM32298

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörde

01.07.2014

04.11.2013

HM32298

JEEP
WK

CHRYSLER (USA)
1C4RJFDJ4EC311897
M1
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/207*630/2012W
Benzin

HM32298

UNGÜLTIG



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)