



PEUGEOT 308
308
FIN - NR VF3L35GNHHS250028
Aus Kennzeichen NHHS250028

Datum Hauptuntersuchung	Anzahl der Eigentümer	Anzahl der Schlüssel	Kilometerstand
2027-01-01	1	2	141888 km
Letzter Service	Kilometerstand der letzten Wartung	Erstzulassungsdatum	Land der Erstregistrierung
2025-01-15	119000	2017-09-21	Deutschland

Zusammenfassung des Zustandsberichts

Mechanisches Grading	
Kosmetische Bewertung	3


Fahrzeugübersicht

Zustand des Fahrzeugs	Fahrbereit	Besteuerungsart	Differenzbesteuert
Treibstoff	Benzin	Straßentauglich	Unknown
Farbe	Schwarz	Anzahl der Türen	5
Motorgröße CC	1598	Sitzbezug	Stoff/Kunstleder
Karosserie Form	Limousine	Antriebsart	Vorderradantrieb
NEFZ CO2 - Bewertung (q/km)	139	Anzahl der Sitze	5
Sitz Farbe		Sitzbezug Name	Schwarz
Getriebeart	Manuell		
Service - Historie	119000	Ankunftsdatum	2026-07-07

Fahrzeughistorie & Dokumente

Serviceheft verfügbar	vorhanden	Bisherige Verwendung	
Nächster Service Kilometerstand	km	Eingeführt	Nein


Fahrzeugbilder



Fahrzeugbilder



Fahrzeugbilder



Ausstattung

ABS	Airbag	Ambientebeleuchtung	Android Auto
AppleCarPlay	Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. einstellbar	Bluetooth
ESP	Geteilte Rücksitzbank	Getönte Scheiben	LED Scheinwerfer
LMF	Lederlenkrad	Massagesitze	Navigation
PDC hinten	PDC vorne	Radio	Rückfahrkamera
Soundsystem	Tageskilometerzähler	Tempomat	USB-Anschluss
ZV + FB	Zentralverriegelung		

Ausstattungsinformationen


Leichtmetallfelgengröße	19	Verbessertes Lautsprechersystem	Denon
Klimaanlage	2-Zonen Klimaautomatik	Sitzheizung	Vorne

Räder und Reifen


Reifentiefe vorne links	4	Reifentiefe vorne rechts	4
Reifentiefe hinten links	5	Reifentiefe hinten rechts	5

Fahrzeugzustand

4 identified damages



1 identified damages



Komponente	Beschädigung	Kommentare
1 Other	Farbe / Kratzer / Zeile	
2 Other	Lack / Kratzer / Raster	
3 Haube / Vorn	Lack / Steinschlag	
4 Sitz / Vorne Rechts	Innenraum / Stark verschmutzt	
5 Other	Innen / gebrochen	
6 Tür / Vorne Links	Farbe / Kratzer / Zeile	
7 Wischer / hinten	Karosserie / Bruch / Riss	
8 Tür / Hinten Links	Farbe / Kratzer / Zeile	

Bildmaterial zum Fahrzeugzustand



1.
Farbe / Kratzer / Zeile -



2.
Lack / Kratzer / Raster -



3. Haube / Vorn
Lack / Steinschlag -



4. Sitz / Vorne Rechts
Innenraum / Stark verschmutzt -



5.
Innen / gebrochen -



6. Tür / Vorne Links
Farbe / Kratzer / Zeile -



7. Wischer / hinten
Karosserie / Bruch / Riss -



8. Tür / Hinten Links
Farbe / Kratzer / Zeile -

Mechanischer Zustand

Kontrollleuchten

Funktion Infotainment	✓	Kontrollleuchte Kombiinstrument	✓
Kontrollleuchte Öl	✓	Kontrollleuchte Airbag	✓
Kontrollleuchte Bremsen	✓	Kontrollleuchte ABS	✓
Kontrollleuchte ESP / Traktionskontrolle	✓	Kontrollleuchte Lenkung	✓
Kontrollleuchte Dieselpartikelfilter	Nicht Prüfbar	Kontrollleuchte Allrad	Nicht Prüfbar
Kontrollleuchte Reifendruck	✓	Kontrollleuchte Batterie / Lichtmaschine	✓
Serviceleuchte	!		

Gerätetest

Funktion Audiosystem	✓	Funktion Navigationssystem	✓
Funktion Parksensoren / Kameras	✓	Funktion Zentralverriegelung	✓
Funktion Haupt - und Ersatzschlüssel	✓	Funktion Elektr Fensterheber	✓
Funktion Klimaanlage/Heizung	✓	Funktion Sonstige Ausstattung	✓

Motor

Fahrzeug startet	✓	Motor Leckage sichtbar	!
Kontrollleuchte Motor	✓		

Getriebe

Kontrollleuchte Getriebe	✓
----------------------------	---

Hybrid/Elektro

Zustand Ladekabe	NA	Zustand Ladeanschluss	NA
Kontrollleuchte Hybridsystem	NA		

Ebenen

Füllstand Kühlflüssigkeit	✓	Füllstand Bremsflüssigkeit	✓
-----------------------------	---	------------------------------	---

Testfahrt

Lenkrad				
Auffälligkeiten Lenkung		✓		
Motor				
Auffälligkeiten Motorlauf		✓	Auffälligkeiten Motorgeräusche	✓
Auffälligkeiten Rauchmenge Abgasanlage		✓	Auffälligkeiten Gangwechsellvorgang	✓
Bremsen				
Auffälligkeiten Bremssystem		!		
Kupplung				
Auffälligkeiten Kupplungsbetätigung		✓		
Allgemein				

Testfahrt Status Nicht Durchgeführt

- ✓ Keine Störungen festgestellt, guter Zustand bzw. ordnungsgemäße Prüfungen, dem Alter und Kilometerstand des Fahrzeugs entsprechend
- ! Es wurden Schäden oder Fehlfunktionen festgestellt, die eine Reparatur durch den Käufer erfordern.
- NA Nicht zutreffend.
- ☐ Nicht getestet

Verzichtserklärung

Bitte beachten Sie auch den „UserGuide Zustandsbericht“, der den Umfang der Fahrzeugbeschreibung aufzeigt.