



## Volkswagen Golf Highline

EZ 05/2012 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 236.141km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 32\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                          |                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Golf Highline [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Highline, 2008 - 2012] |                                                                        |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                               | FIN<br>WVWZZZ1KZCP117843                                                                 | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>236.141km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>02/2028 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                         | Leistung<br>122 PS (90 KW)                                             | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                        | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                          |
| Hubraum<br>1.390 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                   | Letzter Service<br>231.449km                                           | Letzter Service am<br>04/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                           | Sitze<br>5                                                                               | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>05/2012                                        | Farbe<br>Grau                                                                            | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                                   |                                          |
| Importfahrzeug<br>Reimportfahrzeug                   | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                          | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                          | CO2-Emissionen<br>144g/km (NEFZ)                                       | Kraftstoffverbrauch<br>6.2l/100km (NEFZ) |



# Hinweise zum Zustandsbericht

---

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



## Reifenzustand

---

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)  
Kratzer

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)



## Lackwerte

---

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 120                      | Beifahrertür             | 120                      |
| Kotflügel vorne links   | 120                      | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 130                      | Türe hinten rechts       | 130                      |
| Seitenteil hinten links | 140                      | Seitenteil hinten rechts | 130                      |
| Motorhaube              | 130                      | Heckklappe               | 120                      |
| Dach                    | 120                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;    |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;    |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;    |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;    |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;    |
| Unterer Motorbereich        | Ölverlust: am Turbolader; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Zwei Servicehefte vorhanden. Parksensoren piepen dauerhaft.

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten dunkel getönt

- |                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| • Heckscheibenwischer                                              | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt        |
| • Innenausstattung: Stoff / Alcantara                              | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter          |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz                      | • Karosserie: 4-türig                               |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen                                  | • Knieairbag Fahrerseite                            |
| • Kopfstützen hinten (3-fach)                                      | • Lendenwirbelstützen vorn                          |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn und hinten                      |
| • Mittelarmlehne                                                   | • Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)         |
| • Multifunktionsanzeige Plus                                       | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht   |
| • Nebelschlussleuchte                                              | • Original Fahrzeug Farbe: UNITED GREY              |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)                          | • Rücksitz geteilt / klappbar                       |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5                              | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                      |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar                                       | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)               |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit                        | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar         | • Sitz vorn links höhenverstellbar                  |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                                | • Sitze: Sportsitze                                 |
| • Sitzheizung vorn                                                 | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)       |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)                     | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                 |
| • Tagfahrlicht                                                     | • Taschenhaken im Gepäckraum                        |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                                       | • Verbandkasten und Warndreieck                     |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn                             | • Wegfahrsperre (elektronisch)                      |
| • Winter-Paket                                                     | • Zentralverriegelung                               |



## Sonderausstattung

- |                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| • Antennen-Diversity                         | • Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)         |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)      | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung |
| • Fensterheber elektrisch vorn und hinten    | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)       |
| • Handbremshebelgriff Leder                  | • Innenspiegel mit Abblendautomatik             |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion          | • Licht- und Sicht-Paket 1                      |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Metallic-Lackierung                           |
| • Multifunktionsanzeige Plus                 | • Multimediabuchse AUX-IN                       |
| • Raucher-Paket                              | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                  |
| • Scheibenwischer mit Regensensor            | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)          |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




# Fahrzeugfotos





















| Service-Nachweise 2                            |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Ja/Nein, Stichprobenhaft werden                | Ja/Nein, Wechselt ein   |
| 1/17 Ölwechsel Service                         | 1/18 Achs*?             |
| 1/19 Inspektion                                | 1/19 Bremsscheiben      |
| 1/21 1st. Serviceintervall                     | 1/20 Bremsschallgeber   |
| 1/22 2nd. Serviceintervall (Inspektionstermin) | 1/21 Ventile            |
| 1/23 3rd. Serviceintervall (Wechselintervall)  | 1/22 Ventile (1000 km)  |
| 1/24 4th. Serviceintervall                     | 1/23 Ventile (1000 km)  |
| 1/25 5th. Serviceintervall                     | 1/24 Luftdruckkontrolle |
| 1/26 6th. Serviceintervall                     | 1/25 Luftdruckkontrolle |
| 1/27 7th. Serviceintervall                     | 1/26 Ventile (1000 km)  |
| 1/28 8th. Serviceintervall                     | 1/27 Ventile (1000 km)  |
| 1/29 9th. Serviceintervall                     | 1/28 Ventile (1000 km)  |
| 1/30 10th. Serviceintervall                    | 1/29 Ventile (1000 km)  |
| 1/31 11th. Serviceintervall                    | 1/30 Ventile (1000 km)  |
| 1/32 12th. Serviceintervall                    | 1/31 Ventile (1000 km)  |
| 1/33 13th. Serviceintervall                    | 1/32 Ventile (1000 km)  |
| 1/34 14th. Serviceintervall                    | 1/33 Ventile (1000 km)  |
| 1/35 15th. Serviceintervall                    | 1/34 Ventile (1000 km)  |
| 1/36 16th. Serviceintervall                    | 1/35 Ventile (1000 km)  |
| 1/37 17th. Serviceintervall                    | 1/36 Ventile (1000 km)  |
| 1/38 18th. Serviceintervall                    | 1/37 Ventile (1000 km)  |
| 1/39 19th. Serviceintervall                    | 1/38 Ventile (1000 km)  |
| 1/40 20th. Serviceintervall                    | 1/39 Ventile (1000 km)  |
| 1/41 21st. Serviceintervall                    | 1/40 Ventile (1000 km)  |
| 1/42 22nd. Serviceintervall                    | 1/41 Ventile (1000 km)  |
| 1/43 23rd. Serviceintervall                    | 1/42 Ventile (1000 km)  |
| 1/44 24th. Serviceintervall                    | 1/43 Ventile (1000 km)  |
| 1/45 25th. Serviceintervall                    | 1/44 Ventile (1000 km)  |
| 1/46 26th. Serviceintervall                    | 1/45 Ventile (1000 km)  |
| 1/47 27th. Serviceintervall                    | 1/46 Ventile (1000 km)  |
| 1/48 28th. Serviceintervall                    | 1/47 Ventile (1000 km)  |
| 1/49 29th. Serviceintervall                    | 1/48 Ventile (1000 km)  |
| 1/50 30th. Serviceintervall                    | 1/49 Ventile (1000 km)  |
| 1/51 31st. Serviceintervall                    | 1/50 Ventile (1000 km)  |
| 1/52 32nd. Serviceintervall                    | 1/51 Ventile (1000 km)  |
| 1/53 33rd. Serviceintervall                    | 1/52 Ventile (1000 km)  |
| 1/54 34th. Serviceintervall                    | 1/53 Ventile (1000 km)  |
| 1/55 35th. Serviceintervall                    | 1/54 Ventile (1000 km)  |
| 1/56 36th. Serviceintervall                    | 1/55 Ventile (1000 km)  |
| 1/57 37th. Serviceintervall                    | 1/56 Ventile (1000 km)  |
| 1/58 38th. Serviceintervall                    | 1/57 Ventile (1000 km)  |
| 1/59 39th. Serviceintervall                    | 1/58 Ventile (1000 km)  |
| 1/60 40th. Serviceintervall                    | 1/59 Ventile (1000 km)  |
| 1/61 41st. Serviceintervall                    | 1/60 Ventile (1000 km)  |
| 1/62 42nd. Serviceintervall                    | 1/61 Ventile (1000 km)  |
| 1/63 43rd. Serviceintervall                    | 1/62 Ventile (1000 km)  |
| 1/64 44th. Serviceintervall                    | 1/63 Ventile (1000 km)  |
| 1/65 45th. Serviceintervall                    | 1/64 Ventile (1000 km)  |
| 1/66 46th. Serviceintervall                    | 1/65 Ventile (1000 km)  |
| 1/67 47th. Serviceintervall                    | 1/66 Ventile (1000 km)  |
| 1/68 48th. Serviceintervall                    | 1/67 Ventile (1000 km)  |
| 1/69 49th. Serviceintervall                    | 1/68 Ventile (1000 km)  |
| 1/70 50th. Serviceintervall                    | 1/69 Ventile (1000 km)  |
| 1/71 51st. Serviceintervall                    | 1/70 Ventile (1000 km)  |
| 1/72 52nd. Serviceintervall                    | 1/71 Ventile (1000 km)  |
| 1/73 53rd. Serviceintervall                    | 1/72 Ventile (1000 km)  |
| 1/74 54th. Serviceintervall                    | 1/73 Ventile (1000 km)  |
| 1/75 55th. Serviceintervall                    | 1/74 Ventile (1000 km)  |
| 1/76 56th. Serviceintervall                    | 1/75 Ventile (1000 km)  |
| 1/77 57th. Serviceintervall                    | 1/76 Ventile (1000 km)  |
| 1/78 58th. Serviceintervall                    | 1/77 Ventile (1000 km)  |
| 1/79 59th. Serviceintervall                    | 1/78 Ventile (1000 km)  |
| 1/80 60th. Serviceintervall                    | 1/79 Ventile (1000 km)  |
| 1/81 61st. Serviceintervall                    | 1/80 Ventile (1000 km)  |
| 1/82 62nd. Serviceintervall                    | 1/81 Ventile (1000 km)  |
| 1/83 63rd. Serviceintervall                    | 1/82 Ventile (1000 km)  |
| 1/84 64th. Serviceintervall                    | 1/83 Ventile (1000 km)  |
| 1/85 65th. Serviceintervall                    | 1/84 Ventile (1000 km)  |
| 1/86 66th. Serviceintervall                    | 1/85 Ventile (1000 km)  |
| 1/87 67th. Serviceintervall                    | 1/86 Ventile (1000 km)  |
| 1/88 68th. Serviceintervall                    | 1/87 Ventile (1000 km)  |
| 1/89 69th. Serviceintervall                    | 1/88 Ventile (1000 km)  |
| 1/90 70th. Serviceintervall                    | 1/89 Ventile (1000 km)  |
| 1/91 71st. Serviceintervall                    | 1/90 Ventile (1000 km)  |
| 1/92 72nd. Serviceintervall                    | 1/91 Ventile (1000 km)  |
| 1/93 73rd. Serviceintervall                    | 1/92 Ventile (1000 km)  |
| 1/94 74th. Serviceintervall                    | 1/93 Ventile (1000 km)  |
| 1/95 75th. Serviceintervall                    | 1/94 Ventile (1000 km)  |
| 1/96 76th. Serviceintervall                    | 1/95 Ventile (1000 km)  |
| 1/97 77th. Serviceintervall                    | 1/96 Ventile (1000 km)  |
| 1/98 78th. Serviceintervall                    | 1/97 Ventile (1000 km)  |
| 1/99 79th. Serviceintervall                    | 1/98 Ventile (1000 km)  |
| 1/100 80th. Serviceintervall                   | 1/99 Ventile (1000 km)  |
| 1/101 81st. Serviceintervall                   | 1/100 Ventile (1000 km) |
| 1/102 82nd. Serviceintervall                   | 1/101 Ventile (1000 km) |
| 1/103 83rd. Serviceintervall                   | 1/102 Ventile (1000 km) |
| 1/104 84th. Serviceintervall                   | 1/103 Ventile (1000 km) |
| 1/105 85th. Serviceintervall                   | 1/104 Ventile (1000 km) |
| 1/106 86th. Serviceintervall                   | 1/105 Ventile (1000 km) |
| 1/107 87th. Serviceintervall                   | 1/106 Ventile (1000 km) |
| 1/108 88th. Serviceintervall                   | 1/107 Ventile (1000 km) |
| 1/109 89th. Serviceintervall                   | 1/108 Ventile (1000 km) |
| 1/110 90th. Serviceintervall                   | 1/109 Ventile (1000 km) |
| 1/111 91st. Serviceintervall                   | 1/110 Ventile (1000 km) |
|                                                |                         |

[illegible]



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Anderer Schaden): Ein Sensor beschädigt




Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Anderer Schaden): Ein Sensor beschädigt



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Anderer Schaden): Ein Sensor beschädigt



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Anderer Schaden): Ein Sensor beschädigt



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)





Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Delle)





Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)





Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)





Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Anderer Schaden): Stoffablösung