



Opel Crossland Innovation

EZ 04/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 117.107km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 04***
 Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Crossland Innovation [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6, INNOVATION S/S, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0V7H9ED6J4075972	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 117.107km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 113.028km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	220 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne vorn links
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2604 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Dach Kontrast-Lackierung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW
- OnStar SOS Service
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicht-Paket

• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)	• Wegfahrsperre
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• USB-Schnittstelle	• Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
• GPS-Empfängermodul	• Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Leseleuchten im Fond	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE



Sonderausstattung

• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Sitzheizung vorn
• Sonderlackierung Schnee-Weiß	• Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Certificatul internațional de garanție		3
Certificatul internațional de garanție		
Primul proprietar	Al doilea proprietar	
Model autovehicul <i>CROWNLAND X</i>	Numere client / cod client:	
Serie de identificare a autovehiculului <i>V10V7HPEJ26340F97Z</i>	Nr. de înmatriculare	
Nume client / cod client	Al treilea proprietar	
Nr. de înmatriculare	Nume client / cod client:	
Localitate, Dată	Nr. de înmatriculare	
	Al patrulea proprietar	
	Nume client / cod client:	
	Nr. de înmatriculare	

Atestarea și semnarea părtenilor.
Către vânzător.

Adam Opel GmbH, Opel Southeast Europe Ltd și Partenerii Opel care asigură livrarea păstrează datele personale referitoare la cumpărătorii noilor autovehicule Opel în scopuri asigurări asistenței pentru clienți, în conformitate cu legislațiile locale de protecție a informațiilor.

Acest certificat vă îndreptățește să vă adresați oricând Partener Opel din Europa pentru derularea verificării service și a lucrărilor în garanție.

19.12.2017

Inceputul termenului de garanție



! 88236 km / 28.08.23 Zahrimen Bit an aut.

Verificare service intermediară □ Principala □

Data 28.08.23 km 72887

Ulei de motor

Clasă: deox1 □ deox2 □

deox1 Gen2 □

ACEA A3 □

Văscutate: 0 W 30

Antig. lichid de răcire 0 W 30

Da Nu

☐ Bateria (telecomandă radio)

☐ Filtru de polen

☐ Carbur. filtru de aer

☐ Cureauă trapezoidală

☐ Cureauă dirijată

☐ Filtru de combustibil

☐ Filtru de gaz

☐ Lichid de transmisie

☐ Lichid de frână

☐ Set de depănare anvelope

☐ Presiune în bătăniile anvelope

☐ Buji

OPEL NÜSTER

Autoriz. Opel Service Bernat

Görschitzler Straße 5

40449 Bad Dürren

Tel. 0342 42 12 80 24

Fax 0342 42 12 88 52

Modulul service pe 15 km indicat

Data km

(max. 1 km) (max. 1500 km)

Verificare service intermediară □ Principala □

Data 28.08.23 km 88184

Ulei de motor

Clasă: deox1 □ deox2 □

deox1 Gen2 □

ACEA A3 □

Văscutate: 0 W 30

Antig. lichid de răcire 0 W 30

Da Nu

☐ Bateria (telecomandă radio)

☒ Filtru de polen

☐ Carbur. filtru de aer

☐ Cureauă trapezoidală

☐ Cureauă dirijată

☐ Filtru de combustibil

☐ Filtru de gaz

☒ Lichid de transmisie

☐ Lichid de frână

☐ Set de depănare anvelope

☐ Presiune în bătăniile anvelope

☐ Buji

KÜSTER

Freie Kfz-Mechanik

Görschitzler Str. 5 40449 Bad Dürren

Umschalt. Nr. 35 37 75 54

Modul. 35 37 75 54

Data Mobil 31 73 75 54

(max. 1 km) (max. 1500 km)

Opel Vertragshändler

Continental

Verificare service intermediară □ Principala □

Data 30.8.24 km 100250

Ulei de motor

Clasă: deox1 □ deox2 □

deox1 Gen2 □

ACEA A3 □

Văscutate: 0 W 30

Antig. lichid de răcire 0 W 30

Da Nu

☐ Bateria (telecomandă radio)

☐ Filtru de polen

☐ Carbur. filtru de aer

☐ Cureauă trapezoidală

☐ Cureauă dirijată

☐ Filtru de combustibil

☐ Filtru de gaz

☐ Lichid de transmisie

☐ Lichid de frână

☐ Set de depănare anvelope

☐ Presiune de bătăniile depănate

☐ Buji

KÜSTER

Freie Kfz-Mechanik

Görschitzler Str. 5 40449 Bad Dürren

Tel. 0342 42 12 80 24

Modul. 31 73 75 54

(max. 1 km) (max. 1500 km)

6 Confirmare service

Verificare service: Intermediară ☐ Principală ☐

Data: 09.10.19 km 27714

Ulei de motor: ☐ dexos1 ☐ dexos2 ☐

Clasă: ACEA A3 ☐ B4 ☐ W ☐ 30

Văscozitate: 5 W 30

Antigel, lichid de răcire: ☐ Da ☐ Nu

Antigel, lichid de răcire: ☐ Da ☐ Nu

Baterie (telecomandă radio) ☐

Filtru de polen ☐

Carburant filtru de aer ☐

Curea trapezoidală ☐

Curea dentată ☐

Filtru de combustibil ☐

Filtru de gaz ☐

Lichid de transmisie ☐

Lichid de frână ☐

Set de depănare anvelope ☐

Plăcuțe de frână ☐

Discuri de frână ☐

OPTEL Autostar

Autostar Opel Service Betrieb

Görschütz Str. 5

42699 Solingen

Tel. 03 42 43 2 80 24

Fax 03 42 43 2 80 24

Următorul service la km 1500

Data: 09.10.19

Verificare service: Intermediară ☐ Principală ☐

Data: 09.10.19 km 43070

Ulei de motor: ☐ dexos1 ☐ dexos2 ☐

Clasă: ACEA A3 ☐ B4 ☐ W ☐ 30

Văscozitate: 5 W 30

Antigel, lichid de răcire: ☐ Da ☐ Nu

Antigel, lichid de răcire: ☐ Da ☐ Nu

Baterie (telecomandă radio) ☐

Filtru de polen ☐

Carburant filtru de aer ☐

Curea trapezoidală ☐

Curea dentată ☐

Filtru de combustibil ☐

Filtru de gaz ☐

Lichid de transmisie ☐

Lichid de frână ☐

Set de depănare anvelope ☐

Plăcuțe de frână ☐

Discuri de frână ☐

OPTEL Autostar

Autostar Opel Service Betrieb

Görschütz Str. 5

42699 Solingen

Tel. 03 42 43 2 80 24

Fax 03 42 43 2 80 24

Următorul service la km 1500

Data: 09.10.19

Confirmare service 5

Verificare service: Intermediară ☐ Principală ☐

Data: 05.12.18 km 11824

Ulei de motor: ☐ dexos1 ☐ dexos2 ☐

Clasă: ACEA A3 ☐ B4 ☐ W ☐ 30

Văscozitate: 5 W 30

Antigel, lichid de răcire: ☐ Da ☐ Nu

Antigel, lichid de răcire: ☐ Da ☐ Nu

Baterie (telecomandă radio) ☐

Filtru de polen ☐

Carburant filtru de aer ☐

Curea trapezoidală ☐

Curea dentată ☐

Filtru de combustibil ☐

Filtru de gaz ☐

Lichid de transmisie ☐

Lichid de frână ☐

Set de depănare anvelope ☐

Plăcuțe de frână ☐

Discuri de frână ☐

OPTEL Autostar

Autostar Opel Service Betrieb

Görschütz Str. 5

42699 Solingen

Tel. 03 42 43 2 80 24

Fax 03 42 43 2 80 24

Următorul service la km 1500

Data: 05.12.18

Confirmare service

Lucrările de service efectuate sunt documentate în paginile care urmează.

Service-ul trebuie efectuat ori de câte ori afișajul de service indică acest lucru, dar nu mai târziu de intervalele de service menționate în Manualul de utilizare.

Consultați Manualul de utilizare pentru vâscozitățile și calitățile de ulei admise.

Lucrarea este marcată cu da sau nu

Da = schimbat sau înlocuit

Nu = nu s-a impus schimbarea

Notă

Detaliile predefinite nu vor fi modificate.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Handbremse Hebel defekt