



Volkswagen Golf Comfortline BMT

EZ 06/2013 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 160.939km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Comfortline BMT [DE - LimS5 1.2 TSI BMT EU5, Comfortline, 2012 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZEP005134	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.939km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 118.117km	Letzter Service am 03/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	370 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	1950 
Motorhaube	470 	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaanlage Climatic	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Leuchtweitenregelung
• Mittelarmlehne vorn klappbar	• Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelschlussleuchte
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Abbiegelicht	• Antennen-Diversity
• Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Perleffekt-Lackierung
• Raucher-Paket	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Baum für weitere eintragungslasse Eintragungen)

WARTUNG

DEKRA

50471

Ort: 21

nächste KZ

44180

DEKRA

nächste KZ

Ort: 21

DEKRA

nächste KZ

Ort: 21

Nur zur Außerbetriebsetzung
Abdeckung entfernen
(Dekarwert nur
unbeschädigt abgeben)

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig der Änderungen sind der zuständigen Z
Fahrzeugzulassung geltenden Rechts

Bei Veränderung des Fahrzeug
bescheinigung die Zulassungsbeschei
Empfangsbefreiung muss den K
ständig enthalten und ist vom VWA
vorzulegen.

Veränderung der vorgeschriebenen i
bei Erwerb oder Umtausch in einen s
Veränderungen kann durch Geldstraf

Definition der Felder:	
Feld	Bezeichnung
S	Datum der Erstzulassung d
D.1	Motore
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelbezugsbezeichnung(s)
E	Fahrzeug-identifizierung
E.1	Technisch zugehörige Gewicht
E.2	Im Zulassungsinhaltstext
G	Masse des in Betrieb befindl
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum letzter Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der ZS-Tragachse

[illegible]

[illegible][illegible]

Service-Nachweis 4	
1. Ist / kein Durchlaufuhr wurde	2. Ist / kein Wechsel des
3. Öl / Ölwechsel Service	4. Öl / Ölwechsel
5. Öl / Inspektion	6. Öl / Airfilterwechsel
7. Öl / bei Motorwechsel	8. Öl / Wasserpumpe
9. Öl / bei erweiterten Inspektionen	10. Öl / Glühkerze
11. Öl / Longlife Motoröl verwendet	12. Öl / Belagwechsel Ölöl
13. Öl / Kerosinprüfung	14. Öl / Pleuellageprüfung
15. Öl / Pleuellageprüfung	16. Öl / Pleuellageprüfung
17. Öl / Pleuellageprüfung	18. Öl / Pleuellageprüfung
19. Öl / Pleuellageprüfung	20. Öl / Pleuellageprüfung
21. Öl / Pleuellageprüfung	22. Öl / Pleuellageprüfung
23. Öl / Pleuellageprüfung	24. Öl / Pleuellageprüfung
25. Öl / Pleuellageprüfung	26. Öl / Pleuellageprüfung
27. Öl / Pleuellageprüfung	28. Öl / Pleuellageprüfung
29. Öl / Pleuellageprüfung	30. Öl / Pleuellageprüfung
31. Öl / Pleuellageprüfung	32. Öl / Pleuellageprüfung
33. Öl / Pleuellageprüfung	34. Öl / Pleuellageprüfung
35. Öl / Pleuellageprüfung	36. Öl / Pleuellageprüfung
37. Öl / Pleuellageprüfung	38. Öl / Pleuellageprüfung
39. Öl / Pleuellageprüfung	40. Öl / Pleuellageprüfung
41. Öl / Pleuellageprüfung	42. Öl / Pleuellageprüfung
43. Öl / Pleuellageprüfung	44. Öl / Pleuellageprüfung
45. Öl / Pleuellageprüfung	46. Öl / Pleuellageprüfung
47. Öl / Pleuellageprüfung	48. Öl / Pleuellageprüfung
49. Öl / Pleuellageprüfung	50. Öl / Pleuellageprüfung
51. Öl / Pleuellageprüfung	52. Öl / Pleuellageprüfung
53. Öl / Pleuellageprüfung	54. Öl / Pleuellageprüfung
55. Öl / Pleuellageprüfung	56. Öl / Pleuellageprüfung
57. Öl / Pleuellageprüfung	58. Öl / Pleuellageprüfung
59. Öl / Pleuellageprüfung	60. Öl / Pleuellageprüfung
61. Öl / Pleuellageprüfung	62. Öl / Pleuellageprüfung
63. Öl / Pleuellageprüfung	64. Öl / Pleuellageprüfung
65. Öl / Pleuellageprüfung	66. Öl / Pleuellageprüfung
67. Öl / Pleuellageprüfung	68. Öl / Pleuellageprüfung
69. Öl / Pleuellageprüfung	70. Öl / Pleuellageprüfung
71. Öl / Pleuellageprüfung	72. Öl / Pleuellageprüfung
73. Öl / Pleuellageprüfung	74. Öl / Pleuellageprüfung
75. Öl / Pleuellageprüfung	76. Öl / Pleuellageprüfung
77. Öl / Pleuellageprüfung	78. Öl / Pleuellageprüfung
79. Öl / Pleuellageprüfung	80. Öl / Pleuellageprüfung
81. Öl / Pleuellageprüfung	82. Öl / Pleuellageprüfung
83. Öl / Pleuellageprüfung	84. Öl / Pleuellageprüfung
85. Öl / Pleuellageprüfung	86. Öl / Pleuellageprüfung
87. Öl / Pleuellageprüfung	88. Öl / Pleuellageprüfung
89. Öl / Pleuellageprüfung	90. Öl / Pleuellageprüfung
91. Öl / Pleuellageprüfung	92. Öl / Pleuellageprüfung
93. Öl / Pleuellageprüfung	94. Öl / Pleuellageprüfung
95. Öl / Pleuellageprüfung	96. Öl / Pleuellageprüfung
97. Öl / Pleuellageprüfung	98. Öl / Pleuellageprüfung
99. Öl / Pleuellageprüfung	100. Öl / Pleuellageprüfung

Service-Nachweis 3

Ja/Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel Service
- ☐ Inspektion
- ☐ mit Motorölwechsel
- ☐ mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☐ Longlife-Motöl verwendet
- ☐ Karkassenprüfung
- ☐ Reparaturempfehlung
- ☐ Luftdrucktest (auch auf dem Luftweg vermerkt)
- ☐ Karkassenprüfung
- ☐ Lichtmessung
- ☐ Zahnradtest
- ☐ Zündtest

Service durchgeführt am: **30.03.12**

bei km-Stand: **52280**

Nachweisnummer: **U12**

Service durchgeführt von:

Stempel des Volkswagen Partners:

Der nächste Service-Termin:

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder:

am (Datum):

oder:

bei (km-Stand):

Wischer Service-Zustandprüfung ist es nicht erforderlich:

am (Datum):

oder:

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karkassenprüfung

Abb. 3: Frontansicht, Seiten- und Draufsicht

in Fachbereich markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☐ Ausriss ☐ Beschädigung ☐ Kollision ☐ Beschädigung

Wurde festgestellt? ☐ Ja ☐ Nein

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners:

Service-Nachweis 2

Ja/Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel Service
- ☐ Inspektion
- ☐ mit Motorölwechsel
- ☐ mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☐ Longlife-Motöl verwendet
- ☐ Karkassenprüfung
- ☐ Reparaturempfehlung
- ☐ Luftdrucktest (auch auf dem Luftweg vermerkt)
- ☐ Karkassenprüfung
- ☐ Lichtmessung
- ☐ Zahnradtest
- ☐ Zündtest

Service durchgeführt am: **12.05.16**

bei km-Stand: **63443**

Nachweisnummer: **U12**

Service durchgeführt von:

Stempel des Volkswagen Partners:

Der nächste Service-Termin:

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder:

am (Datum):

oder:

bei (km-Stand):

Wischer Service-Zustandprüfung ist es nicht erforderlich:

am (Datum):

oder:

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karkassenprüfung

Abb. 4: Frontansicht, Seiten- und Draufsicht

in Fachbereich markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☐ Ausriss ☐ Beschädigung ☐ Kollision ☐ Beschädigung

Wurde festgestellt? ☐ Ja ☐ Nein

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners:

Service-Nachweis 1

Ja/Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel Service
- ☐ Inspektion
- ☐ mit Motorölwechsel
- ☐ mit erweiterten Inspektionsumfang
- ☐ Longlife-Motöl verwendet
- ☐ Karkassenprüfung
- ☐ Reparaturempfehlung
- ☐ Luftdrucktest (auch auf dem Luftweg vermerkt)
- ☐ Karkassenprüfung
- ☐ Lichtmessung
- ☐ Zahnradtest
- ☐ Zündtest

Service durchgeführt am: **1.6.16**

bei km-Stand: **27557**

Nachweisnummer: **U12**

Service durchgeführt von:

Stempel des Volkswagen Partners:

Der nächste Service-Termin:

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder:

am (Datum):

oder:

bei (km-Stand):

Wischer Service-Zustandprüfung ist es nicht erforderlich:

am (Datum):

oder:

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karkassenprüfung

Abb. 3: Frontansicht, Seiten- und Draufsicht

in Fachbereich markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☐ Ausriss ☐ Beschädigung ☐ Kollision ☐ Beschädigung

Wurde festgestellt? ☐ Ja ☐ Nein

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Volkswagen Partners:

Fahrzeugdatenträger

1. VVWZZZAU12CP005534 G32B

2. 5G13CV 5G13CV CLMNT 63 KW PKH LC9X TW TSI MSF CJZB

3. XDA BDA C3N GOC 1H7 JOT DB1 Q23 3AZ 2QZ 2PH 1NL 6WJ 55L TP1 350 3U1 Q16 1HA 66J 82H JKE 1ZE 001 7KJ 0Y1 4UP 4K3 4R4 4T2 N38 5M8 62H 2JB EGA OAD 6BA 2UA 2U7

4. 1JA L03 0YD

Abb. 1: Fahrzeugkennzeichennummer, Fahrzeugtyp, Motorleistung, Motorcode, Getriebe, Getriebeart, Lichtverteilung, Inspektionsumfang, Mehrfachausführung, Mehrfachausführung

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: **11. JUNI 2013** Datum der Ausstellung/Reibekennung: **27. JUNI 2013**

Stempel des Volkswagen Partners: **PAP-C-15** Volkswagen Service Center

Stempel des Volkswagen Partners: **27. JUNI 2013** Volkswagen Service Center

Stempel des Volkswagen Partners:

Stempel des Volkswagen Partners:




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)




Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)




Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (rechts) (Undicht)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)