



Opel Antara Design Edition 4x4

EZ 07/2015 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 107.134km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Antara Design Edition 4x4 [DE - SUV5 2.2 CDTI EU5, Design Edition 4x4 ecoFlex, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0LLH6EH2FB040082	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.134km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.231 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 106.984km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	260 
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling silber
- Drehzahlmesser
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (DCS, Descent Control System)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSP)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiosystem CD 40 USB (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Doppeltonfanfare
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe getönt (mit Bandfilter oben)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne vorn

• Modellpflege	• Motor 2,2 Ltr. - 120 kW CDTI KAT (A 22 DM / LNQ)
• Nebelscheinwerfer	• Niveauregulierung automatisch
• Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA	• Parkpilotsystem
• Radstand 2707 mm	• Raucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Seitenairbag vorn	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Stoßfänger teilweise lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Bordcomputer	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Edition-Paket	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Grafik-Info-Display Monochrom (GID)	• Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
• Parkpilotsystem	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









STADT WILHELMSHAVEN DER BEZIRKSBEZIRKSTELLE WILHELMSHAVEN		STADT WILHELMSHAVEN DER BEZIRKSBEZIRKSTELLE WILHELMSHAVEN 18.04.2012	
WL801226			
STADT WILHELMSHAVEN DER BEZIRKSBEZIRKSTELLE WILHELMSHAVEN 18.04.2012		STADT WILHELMSHAVEN DER BEZIRKSBEZIRKSTELLE WILHELMSHAVEN 18.04.2012	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)