



Volkswagen Amarok Comfortline DoubleCab
4Motion

EZ 06/2017 | Pritschenwagen/Pick-Up | Diesel | Automatikgetriebe |
123.077km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

 Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Amarok Comfortline DoubleCab 4Motion [DE - PickupDK4 3.0 TDI 4Motion EU6, Comfortline, (Facelift) 2016 - 2020]		
Kategorie Pritschenwagen/Pick-Up	FIN WV1ZZZ2HZHH019836	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.077km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 117.767km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 203g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	250 	Beifahrertür	145 
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	145 
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	150 
Seitenteil hinten links	205 	Seitenteil hinten rechts	320 
Motorhaube	295 	Heckklappe	430 
Dach	115 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Heckklappe Komfort (abschließbar, Pick-Up)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Inox
- Karosserie/Aufbau: Doppelkabine (Double-Cab)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Doppelchromleiste
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Pick-Up
- Kotflügelverbreiterung in Wagenfarbe
- Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn

• Modellpflege	• Motor 3,0 Ltr. - 150 kW V6 TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Radstand 3097 mm
• Raucher-Paket	• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schmutzfänger vorn und hinten	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Start/Stop-Anlage	• Steckdosen (12V-Anschluß) 3-fach, in Armaturenbrett, Mittelkonsole und Ladefläche außen
• Stoßfänger hinten schwarz unlackiert	• Stoßfänger vorn Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Türdichtungen mit Staubschutz
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Verzurrösen auf Ladefläche / Laderaumboden
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy	• Warmluftkanal zum Fahrgastraum
• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Anti-Blockier-System (ABS) Offroad
• Bremsassistent	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Handbremshebelgriff Leder
• Bordwerkzeug und Wagenheber	• Original Fahrzeug Farbe: STARLIGHT BLUE



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	• Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
• Funkschlüssel (2) klappbar	• Fußmatten Gummi
• Laderaumbeschichtung	• Metallic-Lackierung
• Verzurrstreben in Laderaumboden und seitlich	• Winter-Paket
• Sprachverstärkung elektronisch (Kommunikation innen)	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• App-Connect
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Anzeige für Waschwasserstand	• Sitzheizung vorn
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













1	16.06.2017	2	0603	3	CB3/000660	4	02	5	02	6	0150/03000	7	184
8	NIG	9	BA	10	05191 - 05254	11	1954	12		13		14	
15	VW1ZZZ2HZHH019836	16	5	17	1834 - 1878	18	02178 - 02360	19		20		21	
22	VOLKSWAGEN_VW	23		24	00140	25	0	26		27		28	
29	2H	30		31	0203	32	002920	33	2920	34		35	
36	IXD0MBXIVRY	37		38	01445	39	01630	40		41		42	
43	AAS20NGCR7MM3IVR263	44		45	01445	46	01630	47		48		49	
50	AMAROK	51		52	78	53	02375	54	78	55		56	
57	VOLKSWAGEN_VW	58		59	03500	60	0750	61	5	62		63	
64	GELANDEFZGUBFB 3.5 T	65		66	24505 R17 XL 111H	67		68		69		70	
71	LASTKRAFTWAGEN	72		73	29505 R17 XL 111H	74		75		76		77	
78	715/2607 2016/6467	79		80		81		82		83		84	
85	EUR06 T.P.CH. N.III. M2	86		87		88		89		90		91	
92	DIESEL	93		94		95		96		97		98	
99	0002	100	36V0	101	02967	102		103		104		105	
106	TECHN.ZIL GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:6000KG*REI WERKSE	107		108		109		110		111		112	
113	110 MONTERTER AHNK ESP M.SPEZ FAHRDYN STABISYST.F.A	114		115		116		117		118		119	
120	NH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AENDN.O.Z.P.AUSN.VO.Z.ST	121		122		123		124		125		126	
127	VO*STUPE PMK 4 AB TAG.ERSTZIL *VW.AHNK LT.ETIC***	128		129		130		131		132		133	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)