



Renault Captur Dynamique

EZ 10/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 198.007km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Captur Dynamique [AT - SUV5 1.5 dCi 90 eco ² EU6, Dynamique ENERGY, 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF12RAJ1A55351521	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 198.007km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 kW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 182.655km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 90g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Alufelgen (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	160
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2-Farben-Lackierung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit LED-Beleuchtung
- Heckscheibe heizbar
- Heckzierleiste Chrom
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dach, Außenspiegel und A-Säule Kontrastfarbe
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Klimaautomatik-Paket	• Kopfstützen verstellbar
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Licht- und Regensensor	• Look-Paket Chrom (außen)
• Look-Paket Chrom (innen)	• Mittelkonsole
• Motor 1,5 Ltr. - 66 kW dCi Diesel FAP Energy	• Nebelscheinwerfer
• Radstand 2606 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt/klappbar
• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)	• Rücksitzbank verschiebbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
• Servolenkung elektrisch	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zip Collection (abnehmbar)	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)	• Untersteuerungskontrolle (USC)
• Vorbereitung Telefon	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung


• Außenspiegel elektr. anklappbar	• City-Paket
• Einparkhilfe hinten	• Reserverad als Notrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













CH	Hersteller	Renault	Zeichen, das ist kein Eigentumszeichen
AR	Verkehrsnummer	VF12RAJ1A55351521	
E	Eintragsnummer	07.15.2016	Ab Genehmigungsdatum 06.11.2016
AD	Genehmigungsgrundlage	E2-Straßenverkehrs	
K	Genehmigungsnummer	622001116032775	
AT	Nationaler Code		
A	Klasse / Fahrzeugart	M1/Personenkraftwagen	
D	Hersteller	RENAULT	
DS	Handelsbezeichnung	CAPTUR	
DT	Typenbezeichnung	R2RAJ2RAJ1A	
A21	Anzahl der Vorderachsen	2	
A22	Anzahl der Hinterachsen	2	
A23	Anzahl der Achsen	4	
A24	Anzahl der Achsen	4	
A25	Anzahl der Achsen	4	
A26	Anzahl der Achsen	4	
A27	Anzahl der Achsen	4	
A28	Anzahl der Achsen	4	
A29	Anzahl der Achsen	4	
A30	Anzahl der Achsen	4	
A31	Anzahl der Achsen	4	
A32	Anzahl der Achsen	4	
A33	Anzahl der Achsen	4	
A34	Anzahl der Achsen	4	
A35	Anzahl der Achsen	4	
A36	Anzahl der Achsen	4	
A37	Anzahl der Achsen	4	
A38	Anzahl der Achsen	4	
A39	Anzahl der Achsen	4	
A40	Anzahl der Achsen	4	
A41	Anzahl der Achsen	4	
A42	Anzahl der Achsen	4	
A43	Anzahl der Achsen	4	
A44	Anzahl der Achsen	4	
A45	Anzahl der Achsen	4	
A46	Anzahl der Achsen	4	
A47	Anzahl der Achsen	4	
A48	Anzahl der Achsen	4	
A49	Anzahl der Achsen	4	
A50	Anzahl der Achsen	4	
A51	Anzahl der Achsen	4	
A52	Anzahl der Achsen	4	
A53	Anzahl der Achsen	4	
A54	Anzahl der Achsen	4	
A55	Anzahl der Achsen	4	
A56	Anzahl der Achsen	4	
A57	Anzahl der Achsen	4	
A58	Anzahl der Achsen	4	
A59	Anzahl der Achsen	4	
A60	Anzahl der Achsen	4	
A61	Anzahl der Achsen	4	
A62	Anzahl der Achsen	4	
A63	Anzahl der Achsen	4	
A64	Anzahl der Achsen	4	
A65	Anzahl der Achsen	4	
A66	Anzahl der Achsen	4	
A67	Anzahl der Achsen	4	
A68	Anzahl der Achsen	4	
A69	Anzahl der Achsen	4	
A70	Anzahl der Achsen	4	
A71	Anzahl der Achsen	4	
A72	Anzahl der Achsen	4	
A73	Anzahl der Achsen	4	
A74	Anzahl der Achsen	4	
A75	Anzahl der Achsen	4	
A76	Anzahl der Achsen	4	
A77	Anzahl der Achsen	4	
A78	Anzahl der Achsen	4	
A79	Anzahl der Achsen	4	
A80	Anzahl der Achsen	4	
A81	Anzahl der Achsen	4	
A82	Anzahl der Achsen	4	
A83	Anzahl der Achsen	4	
A84	Anzahl der Achsen	4	
A85	Anzahl der Achsen	4	
A86	Anzahl der Achsen	4	
A87	Anzahl der Achsen	4	
A88	Anzahl der Achsen	4	
A89	Anzahl der Achsen	4	
A90	Anzahl der Achsen	4	
A91	Anzahl der Achsen	4	
A92	Anzahl der Achsen	4	
A93	Anzahl der Achsen	4	
A94	Anzahl der Achsen	4	
A95	Anzahl der Achsen	4	
A96	Anzahl der Achsen	4	
A97	Anzahl der Achsen	4	
A98	Anzahl der Achsen	4	
A99	Anzahl der Achsen	4	
A100	Anzahl der Achsen	4	

Technische Daten		Technische Daten	
1. Fahrzeug		1. Fahrzeug	
2. Fahrzeug		2. Fahrzeug	
3. Fahrzeug		3. Fahrzeug	
4. Fahrzeug		4. Fahrzeug	
5. Fahrzeug		5. Fahrzeug	
6. Fahrzeug		6. Fahrzeug	
7. Fahrzeug		7. Fahrzeug	
8. Fahrzeug		8. Fahrzeug	
9. Fahrzeug		9. Fahrzeug	
10. Fahrzeug		10. Fahrzeug	
11. Fahrzeug		11. Fahrzeug	
12. Fahrzeug		12. Fahrzeug	
13. Fahrzeug		13. Fahrzeug	
14. Fahrzeug		14. Fahrzeug	
15. Fahrzeug		15. Fahrzeug	
16. Fahrzeug		16. Fahrzeug	
17. Fahrzeug		17. Fahrzeug	
18. Fahrzeug		18. Fahrzeug	
19. Fahrzeug		19. Fahrzeug	
20. Fahrzeug		20. Fahrzeug	
21. Fahrzeug		21. Fahrzeug	
22. Fahrzeug		22. Fahrzeug	
23. Fahrzeug		23. Fahrzeug	
24. Fahrzeug		24. Fahrzeug	
25. Fahrzeug		25. Fahrzeug	
26. Fahrzeug		26. Fahrzeug	
27. Fahrzeug		27. Fahrzeug	
28. Fahrzeug		28. Fahrzeug	
29. Fahrzeug		29. Fahrzeug	
30. Fahrzeug		30. Fahrzeug	
31. Fahrzeug		31. Fahrzeug	
32. Fahrzeug		32. Fahrzeug	
33. Fahrzeug		33. Fahrzeug	
34. Fahrzeug		34. Fahrzeug	
35. Fahrzeug		35. Fahrzeug	
36. Fahrzeug		36. Fahrzeug	
37. Fahrzeug		37. Fahrzeug	
38. Fahrzeug		38. Fahrzeug	
39. Fahrzeug		39. Fahrzeug	
40. Fahrzeug		40. Fahrzeug	
41. Fahrzeug		41. Fahrzeug	
42. Fahrzeug		42. Fahrzeug	
43. Fahrzeug		43. Fahrzeug	
44. Fahrzeug		44. Fahrzeug	
45. Fahrzeug		45. Fahrzeug	
46. Fahrzeug		46. Fahrzeug	
47. Fahrzeug		47. Fahrzeug	
48. Fahrzeug		48. Fahrzeug	
49. Fahrzeug		49. Fahrzeug	
50. Fahrzeug		50. Fahrzeug	
51. Fahrzeug		51. Fahrzeug	
52. Fahrzeug		52. Fahrzeug	
53. Fahrzeug		53. Fahrzeug	
54. Fahrzeug		54. Fahrzeug	
55. Fahrzeug		55. Fahrzeug	
56. Fahrzeug		56. Fahrzeug	
57. Fahrzeug		57. Fahrzeug	
58. Fahrzeug		58. Fahrzeug	
59. Fahrzeug		59. Fahrzeug	
60. Fahrzeug		60. Fahrzeug	
61. Fahrzeug		61. Fahrzeug	
62. Fahrzeug		62. Fahrzeug	
63. Fahrzeug		63. Fahrzeug	
64. Fahrzeug		64. Fahrzeug	
65. Fahrzeug		65. Fahrzeug	
66. Fahrzeug		66. Fahrzeug	
67. Fahrzeug		67. Fahrzeug	
68. Fahrzeug		68. Fahrzeug	
69. Fahrzeug		69. Fahrzeug	
70. Fahrzeug		70. Fahrzeug	
71. Fahrzeug		71. Fahrzeug	
72. Fahrzeug		72. Fahrzeug	
73. Fahrzeug		73. Fahrzeug	
74. Fahrzeug		74. Fahrzeug	
75. Fahrzeug		75. Fahrzeug	
76. Fahrzeug		76. Fahrzeug	
77. Fahrzeug		77. Fahrzeug	
78. Fahrzeug		78. Fahrzeug	
79. Fahrzeug		79. Fahrzeug	
80. Fahrzeug		80. Fahrzeug	
81. Fahrzeug		81. Fahrzeug	
82. Fahrzeug		82. Fahrzeug	
83. Fahrzeug		83. Fahrzeug	
84. Fahrzeug		84. Fahrzeug	
85. Fahrzeug		85. Fahrzeug	
86. Fahrzeug		86. Fahrzeug	
87. Fahrzeug		87. Fahrzeug	
88. Fahrzeug		88. Fahrzeug	
89. Fahrzeug		89. Fahrzeug	
90. Fahrzeug		90. Fahrzeug	
91. Fahrzeug		91. Fahrzeug	
92. Fahrzeug		92. Fahrzeug	
93. Fahrzeug		93. Fahrzeug	
94. Fahrzeug		94. Fahrzeug	
95. Fahrzeug		95. Fahrzeug	
96. Fahrzeug		96. Fahrzeug	
97. Fahrzeug		97. Fahrzeug	
98. Fahrzeug		98. Fahrzeug	
99. Fahrzeug		99. Fahrzeug	
100. Fahrzeug		100. Fahrzeug	

Kontrollnachweise für durchgeführte Arbeiten	
Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen	
Datum: 21.07.2016	Technik-Birnhuber
Km-Stand: 18533	8580 Koflach
Rechnungs-Nr.: 18533	Tel. 03144/71989
(Stempel)	markus.birnhuber@gmx.at
Renault Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 21.07.2016	Technik-Birnhuber
Km-Stand: 18533	8580 Koflach
Rechnungs-Nr.: 18533	Tel. 03144/71989
(Stempel)	markus.birnhuber@gmx.at
Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen	
Datum: 21.07.2016	Technik-Birnhuber
Km-Stand: 18533	8580 Koflach
Rechnungs-Nr.: 18533	Tel. 03144/71989
(Stempel)	markus.birnhuber@gmx.at
Renault Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: 21.07.2016	Technik-Birnhuber
Km-Stand: 18533	8580 Koflach
Rechnungs-Nr.: 18533	Tel. 03144/71989
(Stempel)	markus.birnhuber@gmx.at

Datenausdruck aus der Genehmigungsdatenbank	
Für das Fahrzeug mit der Kennzeichennummer VF12RAJ1A55351521	
gemäß 1. Teil der Genehmigungsdatenbank	
Seite 1	
Seite 2	
Seite 3	
Seite 4	
Seite 5	
Seite 6	
Seite 7	
Seite 8	
Seite 9	
Seite 10	
Seite 11	
Seite 12	
Seite 13	
Seite 14	
Seite 15	
Seite 16	
Seite 17	
Seite 18	
Seite 19	
Seite 20	
Seite 21	
Seite 22	
Seite 23	
Seite 24	
Seite 25	
Seite 26	
Seite 27	
Seite 28	
Seite 29	
Seite 30	
Seite 31	
Seite 32	
Seite 33	
Seite 34	
Seite 35	
Seite 36	
Seite 37	
Seite 38	
Seite 39	
Seite 40	
Seite 41	
Seite 42	
Seite 43	
Seite 44	
Seite 45	
Seite 46	
Seite 47	
Seite 48	
Seite 49	
Seite 50	
Seite 51	
Seite 52	
Seite 53	
Seite 54	
Seite 55	
Seite 56	
Seite 57	
Seite 58	
Seite 59	
Seite 60	
Seite 61	
Seite 62	
Seite 63	
Seite 64	
Seite 65	
Seite 66	
Seite 67	
Seite 68	
Seite 69	
Seite 70	
Seite 71	
Seite 72	
Seite 73	
Seite 74	
Seite 75	
Seite 76	
Seite 77	
Seite 78	
Seite 79	
Seite 80	
Seite 81	
Seite 82	
Seite 83	
Seite 84	
Seite 85	
Seite 86	
Seite 87	
Seite 88	
Seite 89	
Seite 90	
Seite 91	
Seite 92	
Seite 93	
Seite 94	
Seite 95	
Seite 96	
Seite 97	
Seite 98	
Seite 99	
Seite 100	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)