



Volkswagen Tiguan Trend & Fun BMT

EZ 02/2014 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 171.442km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Trend & Fun BMT [DE - SUV5 1.4 TSI BMT EU5, Trend & Fun, 2011 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZEW063640	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.442km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 161.120km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

- | | |
|--|--|
| • Leseleuchten vorn | • Leuchtweitenregelung |
| • Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm) | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE | • Parkbremse elektrisch |
| • Radstand 2604 mm | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger lackiert |
| • Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad) | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Einparkhilfe hinten | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Pure-White uni | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

1.	Arzteil der Achsen / Räder	2 / 4	26.	Hochgeschwindigkeit [km/h]	193		
3.	Arzteil der Antriebsachse	1	30.	Spanweite Achse 12 [mm]	1460 / 1551		
	Lage der Antriebsachse	Achse 1	35.	Rahmen / Rücklenkvorrichtung			
	Gewünschte Verbindung der Antriebsachsen:			Achse 1:	2164031917 901	/	8,5kW/ 1723
				Achse 2:	2164031917 901	/	8,5kW/ 1723
4.	Rücklenk [mm]	2065	36.	Anfahrgerinnungsklasse	AC125		vorhanden
4.1.	Anfahrbeschleun [m/s²]	2065	38.	Code des Aufbaus:	AC		
5.	Länge [mm]	2065	40.	Feder des Fahrgestängs	W255		
6.	Breite [mm]	1645	41.	Anzahl und Anordnung der "Fäden"	11,0 / 2,7x 2,3x 1		
7.	Höhe [mm]	1645	42.	Anzahl der Stützpunkte (einschl. Fahrerseite)	5		
13.	Masse in stationärem Zustand [kg]	1501	42.1.	Schick, der (Räder) mit der Verankerung bei			
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrgestängs [kg]	1528		abnehmender Fahrgang beschleunigt mit (mm)	...		
14.	Technisch zulässige Höchstmasse		42.3.	Anzahl der bei Stützpunktfeder zugehörigen			
	Technisch zulässige Gesamtmasse in stationärem			Stützpunkte	...		
	Zustand [kg]	2080	46.	Gelenkschwingung			
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse			Standgewicht (SW) bei max. 1"	75,00 / 3750		
	in Achse 1 (12 kg)	1080 / 1650		Fahrgestäng (SW)	71,00		
16.	Technisch zulässige Gesamtmasse der		47.	Abgemessen (kg)	EUR0 2 J		
	Fahrgestängs (einschl. Anfahrgerinnung)	3715	48.	Abgemessen:	714,290271950/3013		
	Technisch zulässige max. Anfahrgerinnung bei			1,2 "Produktions" Typ (2 Stück 5 oder 6 "HMS" (kg) bei			
	Belastung			CO [mg/m³] (mg/m³)	242,5		
18.1.	Deckschichtanlagen [g]	1400		THC [mg/m³] (mg/m³)	30,8		
18.2.	Zentralabschmierung [g]	1400		MMHC [mg/m³]	20,8		
18.4.	untergeordnete Anfahrgerinnung [g]	750		CO ₂ [mg/m³] (mg/m³)	47,8		
19.	Technisch zulässige Höchstlast			THC + NO _x [mg/m³]	9,81		
	am Kupplungsgriff [kg]			MMHC [g]			
20.	Hersteller der Antriebsachse	Volvo/vegas AG		Perfluorwasserstoff (mg/m³) (mg/m³)			
	Normenbezeichnung (einschl. Nachweise)			Perfluorwasserstoff (kg) (kg/m³)			
	Reinigungsrichtung am Motor	SAF7777777		Exponent Perfluorwasserstoff			
22.	Auflastverhältnis	Frachtkategorie: 4-Takt		2,2 Perfluorwasserstoff (WEGG (kg) W)			
23.	Hersteller (einschl. Nachweise)	reio		CO [mg/m³]			
23.1.	Hauptöl (einschl. Nachweise)	reio		THC [mg/m³]			
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	4 in Reihe		MMHC [mg/m³]			
26.	Maximalen [mm]	136		CO ₂ [mg/m³]			
26.1.	Fahrgestäng (einschl. Fahrerseite) mit			MMHC [mg/m³]			
	Zusatzschicht (einschl. Fahrerseite) (einschl. Fahrer)			THC + NO _x [mg/m³]			
27.	Normierung (SW bei max. 1"	80,50 / 5000		MMHC [g]			
	Maximale Normierungswerte (einschl. Fahrerseite) (kg)			Perfluorwasserstoff (mg/m³)			
				Perfluorwasserstoff (kg/m³)			
				Exponent Perfluorwasserstoff			
				2,2 Perfluorwasserstoff (WEGG (kg) W)			
				CO [mg/m³]			
				THC [mg/m³]			
				MMHC [mg/m³]			
				CO ₂ [mg/m³]			
				THC + NO _x [mg/m³]			
				MMHC [g]			
				Perfluorwasserstoff (mg/m³)			
				Perfluorwasserstoff (kg/m³)			
				Exponent Perfluorwasserstoff			
				2,2 Perfluorwasserstoff (WEGG (kg) W)			
				CO [mg/m³]			
				THC [mg/m³]			
				MMHC [mg/m³]			
				CO ₂ [mg/m³]	</		

		VOLKSWAGEN EG - Übereinstimmungsbescheinigung			
48. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoff / Stromverbrauch:		Vollständige Fahrzeugen			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen:		Der Unterzeichner (Hersteller/Prüfer)			
CO ₂ (g/km)		Kraftstoffverbrauch (l/100 km) oder (kWh/100 km)		Insituationsnummer, also das Fahrzeug	
Benzin:	0-9	0-9	0-9	1. Fahrzeugher:	VOLKSWAGEN, VW
Autodiesel:	10-20	10-20	10-20	2. Typ:	SW
Kombi:	21-30	21-30	21-30	3. Variante:	ALCANTARA
Elektro:	31-40	31-40	31-40	4. Version:	FAHRRADKOMFORTS/TYTO/MLD
Elektro:	41-50	41-50	41-50	5.1. Handelsbezeichnung:	TEGIAN
2. Reine Elektrofahrzeuge und andere elektrische Hybridfahrzeuge:			6. Fahrzeugklasse:	WT	
Benzinverbrauch (gemittelt, kombiniert) (l/100km)	0-9		7. Fahrzeugmarke und -modell:	Volkswagen AG (Fahrer) R	
(Elektro- oder Hybrid) (kWh/100km)	0-9			ig 2.0-3000 4Motion	
3. Fahrzeug mit Ottomotor(ein) (eingezeichnet)	0-9				
4. Allgemeines Code (des Ottomotors):	0-9				
5.3. Gesamtantriebsleistung von CO ₂ -Emissionen durch Elektroantrieb:	0-9				
Elektroantrieb:	0-9				
Fahrzeugtyp (eingezeichnet):	0-9				
Stromverbrauch:	0-9				
6.1. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
7. Antriebsart:	0-9				
8.1. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
9. Antriebsart:	0-9				
10.1. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
11. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
12. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
13. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
14. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
15. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
16. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
17. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
18. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
19. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
20. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
21. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
22. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
23. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
24. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
25. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
26. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
27. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
28. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
29. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
30. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
31. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
32. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
33. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
34. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
35. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
36. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
37. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:	0-9				
38. Fahrzeugtyp mit benzinmotorischer Antriebsleistung:	0-9				
Benzinleistung gem. Anhang 5, Nr. 3:</					

Service-Nachweis 11	
26. Nach Durchfahrt wurde:	28. Wenn Wechsel aus:
☒ 0 Geschwindigkeits-Servis	☒ 0 "Auffahrt"
☒ 1 Inspektion	☒ 0 Bremsflüssigkeit
☒ 2 mit Motorwechsel	☒ 0 Ölwechsel
☒ 3 mit erneuter Inspektionsumlauf	☒ 0 Getriebewechsel (DIPLOM, ATR)
☒ 4 Longlife Motoröl verwendet	☒ 0 Motorölwechselung Öl
☒ 5 Wasserpumpe	☒ 0 Luftfilter
☒ 6 Wasserpumpen-Öl	☒ 0 Radventilwechsel (Schindler)
☒ 7 Kundenwunsch	☒ 0 Stahl- und Polierarbeiten
☒ 8 nach ab dem Auftrag übernommen	☒ 0 Zerschnitt
Service durchgeführt am: 16.01.2026	
Bei dem Auto: Alfa 120	
Rechnungsnummer:	
Service durchgeführt von: Stefan H. H.	
Longlife Motoröl	
Stempel des Volkswagen Partners	
Drifte Handwerkskammer GmbH & Co. KG Kfz-Service (Handwerk) Ludowikstraße 5 36039 Steinhilber (Hannover) Telefon: 0533 / 95 11 - 0 E-Mail: info@drifte.de	
Ihr nächster Service Termin: ☒ Nach Service-Interval-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	
Welcher Service-Zustandung ist als nächster erforderlich? am (Datum): oder bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karserviceleistung	
 	
 	
 	
Abb. 11: Fahrzeugposition. Die für die Fehlfahrt und die Fehlfahrt. Die Fehlfahrt ist in der Abb. 11 dargestellt. Die Fehlfahrt ist in der Abb. 11 dargestellt.	
1. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
2. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
3. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
4. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
5. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
6. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
7. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
8. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
9. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
10. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
11. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
12. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
13. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
14. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
15. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
16. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
17. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
18. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
19. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
20. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
21. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
22. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
23. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
24. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
25. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
26. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
27. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
28. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
29. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
30. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
31. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
32. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
33. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
34. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
35. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
36. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
37. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
38. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
39. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
40. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
41. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
42. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
43. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
44. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
45. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
46. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
47. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
48. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
49. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
50. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
51. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
52. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
53. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
54. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
55. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
56. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
57. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
58. Fehlfahrt: ☐ Ja ☐ Nein ☐	
59	

Service-Nachweise

1. Nach Durchfahrt wurde:

1.1. Ölwechsel Service

1.2. Inspektion

1.3. mit Motorölwechsel

1.4. mit erneuter Inspekturbuchung

1.5. Längste Mehrfachwechsel

1.6. Karosserieprüfung

1.7. Reparaturprüfung

1.8. Kundenbesuch

1.9. auch auf dem Auftrag vorhanden

Service durchgeführt am: **19.6.10**
10.06.2010

bei km Stand: **11111** **11111**

Rechnungsummer: **11111**

Service durchgeführt von: **11111**

Drifte
Kampfbahnrennen (Rennst.) & Co. KG
Kampfbahnrennen
Lassenauweg 11
55050 Biebrich (Main) Rheinl.
Telefon: 0222 53 290 11-0
E-Mail: info@drifte.de

Standard des Volkswagen-Polters

Bei welcher Service-Zustellung ist es möglich, anzufordern?

am Datum: _____
oder
bei km Stand: _____

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10: Karosserieprüfung. Geht es um Fahrzeug und Karosserieelemente
In Fahrzeug markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Typenbezeichnungen:
x Kratzer □ Bewalzung □ Kratzen □ Stöße

Wängel festlegen? ☐ Ja ☒ Nein

Bearbeitung des Wängels

Standard des Volkswagen-Polters

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Dach (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Lackschaden, Rost, Riss/Bruch)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Lackschaden, Rost, Riss/Bruch)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Lackschaden, Rost, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden): Kabel Reparatur