



Land Rover Range Rover Sport

EZ 03/2013 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 212.873km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Range Rover Sport		
Kategorie Geländewagen	FIN SALLSAAG6DA793855	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 212.873km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 256 PS (188 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 211.358km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 230g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Drei Funkfernbedienungen ohne Funktion;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ambiente-Beleuchtung	• Einstiegsleisten (Edelstahl)
• Elektr. Bremskraftverteilung	• Fahrassistenz-System: Aktives Überrollschutzsystem (Active Roll Mitigation, ARM)
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Walnussholz	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Karosserie: 5-türig	• Laderaumabdeckung
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, 2-fach
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
• Memory-Paket	• Modellpflege
• Motor 3,0 Ltr. - 188 kW TD V6 KAT	• Original Fahrzeug Farbe: SANTORINI BLACK
• Radstand 2745 mm	• Reserverad als Notrad
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Sicht-Paket 2	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Stoßfänger hinten teilweise Wagenfarbe
• Stoßfänger vorn teilweise Wagenfarbe	• Subwoofer
• Terrain-Response-System	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel mit Memoryfunktion

• Dachspoiler	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Verglasung getönt	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Rücksitze geteilt / klappbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Sitze vorn mit Armlehnen
• Audio-Navigationssystem mit Festplattenavigation	• Audiosystem: Harman-Kardon
• Audiosystem: Radio mit integriertem CD-Wechsler 6-fach	• Bordcomputer
• Sprachsteuerung System	• Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Alarmanlage
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Fahrassistenten-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Mittel-Differentialsperre
• Park-Distance-Control hinten	• Park-Distance-Control vorn
• Rückfahrkamera	• Seitenairbag
• Traktionskontrolle	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
• Nebelscheinwerfer	• Rußpartikelfilter
• Antriebsart: Allradantrieb permanent	• Getriebe Automatik - Drive Select (8-Stufen)
• Luftfederung elektronisch geregelt	• Servolenkung



Sonderausstattung

• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Teppich-Fußmatten
• Frontscheibe heizbar	• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Metallic-Lackierung	• Schiebe-/Hebedach elektrisch
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
• Sitzbezug / Polsterung: Premium-Leder	• Sitzheizung hinten
• Sitzheizung vorn	• Standheizung mit Zeitschaltuhr (Timer)
• Winter-Komfort-Paket	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















25.03.2013	2143	ANT000041	02	11	02	D188/04000	1	200
MIG	AC		04789	04964	1928			
SALLSAGGDA794855	1		1784	1974	02610			
LAND ROVER			00150					
LS			130	003175	003175			
34X2F			01540	01710				
55L1			01540	01710				
			81	03000				
RANGE ROVER SPORT			03500	0750	005			
LAND ROVER (GB)			255/50R19	107Y				
GSLANDEFZ.FBHS.BBF			255/50R19	107Y				
KOMBILIMOUSINE								
715/2001/566/2011J								
EUR0510P2/CI: M: N1								
DIESEL								
0002	3500	02993						
WW.AHK.LT.AGTG.DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.03.2013								

Form for vehicle inspection (TÜV) with various stamps and handwritten notes. The document includes a date stamp 'APR 24' and a signature. The text is in German and mentions 'TÜV BADEN-WÜRTTEMBERG'.

Form for vehicle inspection (TÜV) with various stamps and handwritten notes. The document includes a date stamp 'APR 24' and a signature. The text is in German and mentions 'TÜV BADEN-WÜRTTEMBERG'.

Form for vehicle inspection (TÜV) with various stamps and handwritten notes. The document includes a date stamp 'APR 24' and a signature. The text is in German and mentions 'TÜV BADEN-WÜRTTEMBERG'.

Form for vehicle inspection (TÜV) with various stamps and handwritten notes. The document includes a date stamp 'APR 24' and a signature. The text is in German and mentions 'TÜV BADEN-WÜRTTEMBERG'.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)