



SEAT Alhambra

EZ 08/2017 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 196.724km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 14***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller SEAT	Typ/Verkaufsbezeichnung Alhambra		
Kategorie Van	FIN VSSZZZ7NZJV502730	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 196.724km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 168.513km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	175 	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	125	Heckklappe	125
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer Seitenteil Rechts Instand gesetzt und lackiert Reparierte Schäden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
- Bordcomputer
- Chrom-Paket
- Dachreling silber
- FR-Line
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfach
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Brushed Black
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kofferraumbeleuchtung
- Ablage-Paket
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System

- | | |
|---|---|
| • Kühlergrill mit Chromrand | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Leuchtweitenregelung | • Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert | • Original Fahrzeug Farbe: WHITE SILVER |
| • Raucher-Paket | • Rußpartikelfilter |
| • SEAT Media-System Plus | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schließ-/Startsystem Kessy |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sport-Fahrwerk | • Sport-Komfortsitze vorn |
| • Sprachsteuerungs-System | • Start/Stop-Anlage |
| • Startanlage Keyless Access | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • USB-Anschluss |
| • Verzurösen Koffer-/Laderaum | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz | • Doppelklimaanlage (Climatronic) |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten | • Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) |
| • Metallic-Lackierung | • Mobile Online Dienste Full Link |
| • Sitz-Paket 7-Sitzer | • Standheizung mit Fernbedienung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











14.08.17	7593	4AM1000163	2	102	135 / 3500	1211
M1	AF		4854-4952		1904	
VSSZZZ7NZJV502730			1698-1746		1974	
SEAT				100		
7N			154	2590	2590	
DFMAXIAF			1320	1320		
AD7AD7BH0037MMN7VR2SE64			1320	1320		
			70	2375	69	
ALHAMBRA			2400	750	7	
SEAT (E)			215/60 R16 95V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/60 R16 95V			
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2015/45W						
EUR06;W:R1/C1: M, N1 I			e1*2007/46*0402*16			
Diesel			12.01.17			FE355255
0002	36W0	1968				
F.1/F.2:+95 u. 7.2/B.2:+130 b.Anhangebetrieb*techn.zul						
Ges.Masse d.Zugkombination:5085kg*Bei werkseitig mont						
ierter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f						
.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VD.z.9.Ausn.VD.z.SIV0*Stufe						
PM 5 ab Tag Erstzul.*www.AHK.it.EGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)