



Volkswagen Touareg V6 TDI BMT/Start-Stopp
Terrain Tech 4Motion

EZ 07/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 144.648km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touareg V6 TDI BMT/Start-Stopp Terrain Tech 4Motion [DE - SUV5 3.0 V6 TDI BMT EU6, Terrain Tech, 2014 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ7PZHD035577	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 144.648km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 262 PS (193 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 88.285km	Letzter Service am 10/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 180g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	260 
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	125	Heckklappe	375 
Dach	135		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Vorglühlampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Differentialsperre (Hinterachse)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fernentriegelung Tank und Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion

- | | |
|--|---|
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 4-türig | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Kraftstofftank: 100 Ltr. | • Kühlergrill schwarz mit Chromleisten |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn und hinten |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 3,0 Ltr. - 193 kW V6 TDI DPF | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod und USB | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Parkbremse elektrisch | • Radstand 2904 mm |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank / Lehne geteilt |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schlechtwege-Fahrwerk |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Terrain Tech |
| • Terrain Tech-Paket | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |




Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhängerkupplung schwenkbar | • Audio-Navigationssystem RNS 850 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, DAB, Touchscreen-Farbdisplay) |
| • Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn | • Chromleisten an Seitenfenstern |
| • Dachreling silber | • Design-Paket Chrom & Style |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Innenausstattung: Leder Cricket |
| • Ladekantenschutz (Edelstahl) | • Luftfederung elektronisch geregelt |
| • Perleffekt-Lackierung | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Rückfahrkamera (Rear View) | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder / Aluminium |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (90 %) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Riss/Bruch)