

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Skoda Kodiaq Sportline 4x4


VIN: TMBLN9NS2P8062430

Kilometerstand: 81.418 km

Erstzulassung: 10.07.2023

Anzahl Halter lt. Kunde: 1


Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Schweller links (DEKRA)



Schweller rechts (DEKRA)




Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)




Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)




Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Dach, eingedellt, drücken (DEKRA)



Dach, eingedellt, drücken (DEKRA)



Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (DEKRA)



Außenspiegel links auslegen und polieren (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Service (DEKRA)




Kofferraum (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)



Motorraum (DEKRA)

Gebrauchtfahrzeugbewertung


Fahrzeugdaten	Hersteller Skoda			Typ Kodiaq Sportline 4x4			Modell 2.0 TDI EU6d, Sportline 4x4, (Faceli..					
	VIN TMBLN9NS2P8062430			Aufbau Sport-Utility-Vehicle			Anzahl Türen 5		Kraftstoff Diesel		KBA-Schlüssel 8004/AVV	
			Erstzulassung 10.07.2023	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 147 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1968	HU 07/26			
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse B			CO ₂ -Emission (g/km) 154-193 (WLTP)		
	Gesamtfahrh. lt. Halter 82.200 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 81.418 km		max. km-Stand bei Übergabe 81.718 km		Raucherfahrzeug nein		letzter KD am 10/25		Letzter KD (km) 59.461 km	
	Farbe Schwarz-Magic Perleffekt			Lackierung Perleffekt			Reimport nein		nächster KD am 30.10.2027		nächster KD (km) 8.100 km	
	Scheckheft Digital - vollständig		Scheckheft Bemerkung									
	Polster Sitzbezüge in Suedia		Polsterfarbe Schwarz			Getriebe Getriebe 7-Gang - Dop..			Schadstoffk. Euro6d			
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden k. A.									
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: ja			Chiptuning: nein				

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung	Serienausstattung:				
	3. Bremsleuchte Airbag Beifahrerseite Ambiente-Beleuchtung LED Antriebsart: Allradantrieb Außenspiegel Wagenfarbe Brillenfach Edelstahlpedale Sportdesign Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksre.. Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik fü.. Fernbedienung für Zentralverriegelung Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Heckscheibenwischer Knieairbag Fahrerseite Kopfstützen hinten Lendenwirbelstütze Sitz vorn links Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar Mittelarmlehne vorn Multifunktionsanzeige Phonebox Radstand 2791 mm Rußpartikelfilter Scheibenwaschdüsen heizbar Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) Servolenkung elektronisch (Servotronic) Sitzbezug / Polsterung: Leder / Mikrofaser SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto) Sportline Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau.. Tagfahrlicht LED Verzurrösen Koffer-/Laderaum Wireless SmartLink	8 Lautsprecher Airbag Beifahrerseite abschaltbar Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel.. Bremsassistent Dachreling Elektron. Querdifferentialsperre (XDS) Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m.. Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse .. Fußraumbeleuchtung vorn und hinten Gurtstraffer hinten Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth Kopfstützen vorn Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts LM-Felgen Modellpflege Nebelscheinwerfer Progressivlenkung Reifendruck-Kontrollsystem Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwis.. Seitenairbag vorn Sitz vorn links höhenverstellbar Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory) Sonnenblende links mit Spiegel Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Sch.. Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo.. Türgriffe außen Wagenfarbe Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beif.. Zentralverriegelung	Ablagetasche an Vordersitzlehnen Airbag Fahrerseite Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be.. Bremsenergierückgewinnung Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (.. Fensterheber elektrisch vorn + hinten Gepäck-/Laderaumabdeckung Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik) Karosserie: 5-türig Kopf-Airbag-System Lehneneinriegelung der Rücksitzlehne im Kof.. Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar Matrix-LED-Scheinwerfer Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI Notrufsystem Radioempfang digital (DAB+) Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 Schalt-/Wählhebelgriff Leder Scheibenwischer mit Regensensor Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge.. Sitz vorn rechts höhenverstellbar Sitzheizung vorn + hinten Sonnenblende rechts mit Spiegel Start/Stop-Anlage Stoßfänger Wagenfarbe Verglasung getönt Wegfahrsperre		
Bemerkung	Sonderausstattung:				
	3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich) Business-Paket Columbus Frontscheibe heizbar Kombiinstrument digital (virtual cockpit) Perleffekt-Lackierung Schließ-/Startsystem Kessy	Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle Einparkhilfe vorn und hinten Insassen-Schutzsystem proaktiv Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel Reifen-Reparaturkit	Ausstattungs-Paket: Family Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu.. Klimaanlage Climatronic 3-Zonen Lenkrad heizbar Rückfahrkamera		
Vorschäden	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 21.07.2026 - Gültig bis 81718 km				
	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
Unfallfreiheit	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
Unfallfreiheit	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand



Außenspiegel links auslegen und polieren
Dach, eingedellt - drücken
HU/AU fällig
Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge - Gebrauch
Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt - smart re
Tür hinten rechts, eingedellt - Gebrauchsspur
Zwischensumme

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand

Inspektion - Fahrzeugabmeldung	
Schlüsselbatterie defekt - erneuern	
Zwischensumme	

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall
	Reifen vorne 235/50 R19 99V	VL 5,00 mm (Hankook)	VR 5,00 mm (Hankook)
	Reifen hinten 235/50 R19 103W	HL 7,00 mm (Falken)	HR 7,00 mm (Falken)
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)
	Bemerkung		Ausstattung ER Reifendichtmittel

Endbetrag

Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung				Hereinnahmepreis	
				26.621,85 € Netto	
				Ust. 5.058,15 € (19 %)	
				31.680,00 € Brutto	
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 82.200 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer