



Volkswagen Transporter Kasten

EZ 07/2019 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 125.003km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Kasten [DE - Ka4 2.0 TDI EU6, 2017 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZKX029205	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.003km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 84 PS (62 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 114.216km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

MKL und

Zusatzinformationen

Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Außenspiegel konvex, rechts
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Türablagekasten vorn
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Heckklappe ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 62 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht

- Rußpartikelfilter

- Antriebsart: Frontantrieb

- Getriebe 5-Gang

- Servolenkung



Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm

- Elektrik-Paket 1

- Funkschlüssel (4) klappbar

- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten

- LKW-Zulassung

- Lautsprecher (2)

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Simora

- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz

- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar

- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz

- Zul. Gesamtgewicht 2,60 t

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar

- Fensterheber elektrisch

- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz

- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster

- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)

- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth

- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten

- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Tierreste



Motorhaube (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Tierreste



Fahrtür (Kratzer, Verformung)



Beifahrtür (Rost, Verformung)



Beifahrtür (Rost, Verformung)



Beifahrertür (Rost, Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Rost)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Rost)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Rost)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)