



Renault Kangoo Limited

EZ 04/2017 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 70.261km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Kangoo Limited [DE - Van5 1.2 TCe 115 EU6, Limited ENERGY (EURO 6), (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN VF1KW34B257786172	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 70.261km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig, Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Easy-Drive-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funktions-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Handschuhfach
- Heckklappe mit Verglasung / Heckscheibenheizung und Heckwischeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

• Licht- und Regensensor	• Luftdüsen im Fond
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 1,2 Ltr. - 84 kW TCE Energy	• Nebelscheinwerfer
• Radstand 2697 mm	• Raucher-Paket
• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenbremse hinten	• Schiebetür links mit Ausstellfenster
• Schiebetür rechts mit Ausstellfenster	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Seitenscheiben hinten abgedunkelt
• Seitenschutzleisten	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Türgriffe außen verchromt	• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Dachträger	• Bordcomputer
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Elektron. Traktionskontrolle (Extended Grip-Control)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Sitz vorn rechts umklappbar	• Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Scheibenwischer mit Regensensor	



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: DeLuxe	• Metallic-Lackierung
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Einparkhilfe hinten
• Reserverad in Fahrbereifung	



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









1	Abfahrfeld	22.04.2012	
2	Ort		
3	Ort		
4	Ort		
5	Ort		
6	Ort		
7	Ort		
8	Ort		
9	Ort		
10	Ort		
11	Ort		
12	Ort		
13	Ort		
14	Ort		
15	Ort		
16	Ort		
17	Ort		
18	Ort		
19	Ort		
20	Ort		
21	Ort		
22	Ort		
23	Ort		
24	Ort		
25	Ort		
26	Ort		
27	Ort		
28	Ort		
29	Ort		
30	Ort		
31	Ort		
32	Ort		
33	Ort		
34	Ort		
35	Ort		
36	Ort		
37	Ort		
38	Ort		
39	Ort		
40	Ort		
41	Ort		
42	Ort		
43	Ort		
44	Ort		
45	Ort		
46	Ort		
47	Ort		
48	Ort		
49	Ort		
50	Ort		
51	Ort		
52	Ort		
53	Ort		
54	Ort		
55	Ort		
56	Ort		
57	Ort		
58	Ort		
59	Ort		
60	Ort		
61	Ort		
62	Ort		
63	Ort		
64	Ort		
65	Ort		
66	Ort		
67	Ort		
68	Ort		
69	Ort		
70	Ort		
71	Ort		
72	Ort		
73	Ort		
74	Ort		
75	Ort		
76	Ort		
77	Ort		
78	Ort		
79	Ort		
80	Ort		
81	Ort		
82	Ort		
83	Ort		
84	Ort		
85	Ort		
86	Ort		
87	Ort		
88	Ort		
89	Ort		
90	Ort		
91	Ort		
92	Ort		
93	Ort		
94	Ort		
95	Ort		
96	Ort		
97	Ort		
98	Ort		
99	Ort		
100	Ort		

bericht. Die festgestellten Mängel müssen unverzüglich, spätestens jedoch

bericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

van Gündüz

TÜV NORD
Nächste HU:
2020 07
TUV NORD Mobilität

(Unterschrift)

werte der		Anteil (%)	
st	Σ Min	Ist	Min
2	322	62,8	43,8
0	191	37,2	22,6
	-		

lockiergrenze erreicht
smasse in kg: 1920

Untersuchungsentgelt Netto:
MwSt 19% :

[illegible]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)