CarOnSale

Smart fortwo Micro Hybrid Drive 52 kW

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2012	100.848km	71 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG fortwo Micro Hybrid Drive 52 kW [DE - LimS2 mhd EU5, passion, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WME4513801K558148	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 100.848km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 97g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	215 µm ⚠
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	▶ Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Karosserie: 2-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW KAT
- Start/Stop-Anlage
- Kühlermaske Silber
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Getriebe 5-Gang - automatisiertes Schaltgetriebe (Softtouch Schaltprogramm)
- Modellpflege
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Außenspiegel silber
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Heckscheibenwischer
- Modellpflege Innenraum
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Bodypanel Plus-Paket
- Panorama-Glasdach
- Fensterheber elektrisch vorn

Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Innenausstattung: Grundfarbe schwarz / schwarz
- Bodypanel Silber Metallic / Silver Metallic (Farbcode EADO)
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Handschuhfach abschließbar
- Sitzheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FM 107.4 MHz
4 R. HUPPER
Radio Presets Info FM1


DAIMLER AG
WME4513801K558148

CarOnSale



smart
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
5558338
DY474461


(7) Ergebnis: Ohne Mängel
(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 04/2027
(9) Verantwortliche Person: Matthias Richrath (0224/629)
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
(10) Sonstige Angaben:
Messwerte Betriebsbremse
Messwerte Feststellbremse


08.06.12 1313 AHN000369
M1 AD
WME4513801K558148 9
smart
451
43RAF0
QZAAA200
fortwo coupe mhd
Daimler (D)
Fr.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Coupé
715/2007*692/2008F
EURO5;F;PI/CI; M, N1 1
Benzin
0001 35FO 999
155/60 R15 74T
175/55 R15 77T
e1*2001/116*0413*16
21.07.11
DY474461


fortwo coupe mhd
Daimler AG
D-70546 Stuttgart

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)