



Mazda 3 Selection

EZ 08/2022 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 87.357km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 3 Selection [DE - LimS5 2.0 SKYACTIV-G 150 M-Hybrid EU6d, Selection, 2020 - 2023]		
Kategorie Limousine	FIN JM4BP6HG601305425	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 87.357km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 22.566km	Letzter Service am 08/2023
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)
Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	90
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte • Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC) • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Alarmanlage • Antriebsart: Frontantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Colorverglasung • Dachspoiler • Einparkhilfe hinten • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektron. Traktionskontrolle • Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS) • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC) • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM) • Farbdisplay (8,8 Zoll)	• Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem: Radioanlage • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Dachhimmel schwarz • Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) • Einparkhilfe vorn • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) • Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto) • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA) • Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA) • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR) • Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
---	---

• Fensterzierleisten verchromt	• Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 6-Gang
• Gurtstraffer vorn	• Head-up-Display Advanced
• Heckleuchten LED	• Innenbeleuchtung LED
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Schulter-Airbag hinten
• Kopf-Schulter-Airbag vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)	• Lenkrad heizbar
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Log-in-System	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Mild-Hybrid 110 kW ACT (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW)	• Multi-Commander
• Navigationssystem: SD-Karten-Navigation	• Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
• Parkbremse elektrisch	• Radioempfang digital (DAB)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenantenne
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheibenwischerenteiser vorn
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)	• Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (i-Stop)
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Schnittstelle	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Original Fahrzeug Farbe: SONIC SILVER



Sonderausstattung

• Design-Paket	• Metallic-Lackierung
• Premium-Paket	• Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
• Tagfahrlicht LED	• Heckscheibe abgedunkelt
• Innenausstattung: Chrom-Applikationen	• Innenspiegel rahmenlos
• Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent mit Bremsfunktion	• Sound-System BOSE
• 12 Lautsprecher	• Around View Monitor (360° Umgebungsansicht)
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)

- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Front (Front Cross Traffic Alert, FCTA)

- Fahrassistenz-System: Stauassistent mit Lenkunterstützung, erweitert (CTS)

- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











#



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)