



Kia Ceed Cool Surf&Drive

EZ 06/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 210.673km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Ceed Cool Surf&Drive [AT - LimS3 1.4 CVVT 90 EU5, Cool Surf&Drive, 2011 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN U5YHB311ACL064958	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 210.673km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.396 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 186.522km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

(5 mm) (5 mm) (5 mm) (5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	500 
Motorhaube	180 	Heckklappe	1802 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn

- | | |
|---|---|
| • Mittelkonsole Alu-Optik | • Motor 1,4 Ltr. - 66 kW KAT |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Original Fahrzeug Farbe: BLACK PEARL |
| • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher | • Reserverad als Notrad |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar |
| • Start/Stop-Anlage (ISG) | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • iPod-Anschluss in Mittelkonsole |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









41	Verkehrsnummer	87	42	Verkehrsnummer	87
43	Verkehrsnummer	87	44	Verkehrsnummer	87
45	Verkehrsnummer	87	46	Verkehrsnummer	87
47	Verkehrsnummer	87	48	Verkehrsnummer	87
49	Verkehrsnummer	87	50	Verkehrsnummer	87
51	Verkehrsnummer	87	52	Verkehrsnummer	87
53	Verkehrsnummer	87	54	Verkehrsnummer	87
55	Verkehrsnummer	87	56	Verkehrsnummer	87
57	Verkehrsnummer	87	58	Verkehrsnummer	87
59	Verkehrsnummer	87	60	Verkehrsnummer	87
61	Verkehrsnummer	87	62	Verkehrsnummer	87
63	Verkehrsnummer	87	64	Verkehrsnummer	87
65	Verkehrsnummer	87	66	Verkehrsnummer	87
67	Verkehrsnummer	87	68	Verkehrsnummer	87
69	Verkehrsnummer	87	70	Verkehrsnummer	87
71	Verkehrsnummer	87	72	Verkehrsnummer	87
73	Verkehrsnummer	87	74	Verkehrsnummer	87
75	Verkehrsnummer	87	76	Verkehrsnummer	87
77	Verkehrsnummer	87	78	Verkehrsnummer	87
79	Verkehrsnummer	87	80	Verkehrsnummer	87
81	Verkehrsnummer	87	82	Verkehrsnummer	87
83	Verkehrsnummer	87	84	Verkehrsnummer	87
85	Verkehrsnummer	87	86	Verkehrsnummer	87
87	Verkehrsnummer	87	88	Verkehrsnummer	87
89	Verkehrsnummer	87	90	Verkehrsnummer	87
91	Verkehrsnummer	87	92	Verkehrsnummer	87
93	Verkehrsnummer	87	94	Verkehrsnummer	87
95	Verkehrsnummer	87	96	Verkehrsnummer	87
97	Verkehrsnummer	87	98	Verkehrsnummer	87
99	Verkehrsnummer	87	100	Verkehrsnummer	87

Abgemeldet am:



ner
s) o
eld
gou
chke
amir

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

10

Kard

1



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)