



Dacia Logan Ambiance

EZ 04/2015 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 161.789km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 25***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Logan Ambiance [DE - Kb5 1.2 16V 75 EU5, Ambiance, 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN UU17SDAG352905666	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 161.789km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.149 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 70.465km	Letzter Service am 07/2018
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	170	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	155	Heckklappe	150
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Raucher-Paket
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türverriegelung automatisch
- Wegfahrsperre mit Transponder

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | • Audiosystem: Radio-CD (MP3-fähig) mit AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth (Dacia Plug & Radio) |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Klang & Klima-Paket |
| • Klimaanlage | • Reserverad in Fahrbereifung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Mindestens spezifizierte Teile unter:
 5 Teile

Fahrzeug unverändert erhalten
 ist wurden die auf die nächsten

KONTROLLNACHWEISE (1/0)

Nr.: WU AFS D Ag 3.52905666 Datum: 05.05.2012 Km-Stand: 22197	
Art der Arbeit: Nachg. ☒ ☐ Kontrolle auf Korrosion: ☒ Nicht OK? ☐ Nach spezifische Serie	Stempel:  Autokontrollzentrum Georgstr. 59 • 49109 Lagersen Tel. 0591/8 01 18-0 Fax: 0591/8 01 18-1
Datum: 06.12 Km-Stand: 46033	
Art der Arbeit: Nachg. ☒ ☐ Kontrolle auf Korrosion: ☒ Nicht OK? ☐ Nach spezifische Serie	Stempel:  Autokontrollzentrum Georgstr. 59 • 49109 Lagersen Tel. 0591/8 01 18-0 Fax: 0591/8 01 18-1
Datum: 07.18 Km-Stand: 70463	
Art der Arbeit: Nachg. ☒ ☐ Kontrolle auf Korrosion: ☒ Nicht OK? ☐ Nach spezifische Serie	Stempel:  H & G Hopster OHG Inh. Herbert Hopster Beinförde 4 49733 Haren (Ems) Tel.: 05932/69301 • Fax: 69302



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Tierhaare/Tiergeruch)