



Hyundai Santa Fe Premium 4WD

EZ 05/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 194.762km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Santa Fe Premium 4WD [DE - SUV5 2.2 CRDi DPF EU6d-T, Premium 4WD, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN KMHS381CDKU088994	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 194.762km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 177.993km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 165g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(6 mm)
Kerben

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)
Kerben

Hinten rechts



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)
Reifenschäden: Felgen verschürft

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	370 
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Assistenz-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)

• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
• Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Frontscheibe mit Bandfilter oben
• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	• Gepäck-/Laderaumleuchte
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit ACC und Stopp-Funktion
• Getriebe Automatik - (8-Stufen)	• Getränkehalter vorn
• Gurtstraffer	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Innenspiegel mit Abblendautomatik und Kompass	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Komfort-Paket	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kühlergrill schwarz (Satin Dark)
• LED-Paket	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad heizbar	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	• Leseleuchte
• Licht-Paket LED	• Memoryfunktion für Sitz vorn links
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Motor 2,2 Ltr. - 147 kW CRDi KAT	• Motorhaubenisolierung
• Navigations-Paket	• Parkbremse elektrisch (EPB)
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2765 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Smart-Key	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
• Spannungswandler 220V	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen schwarz (Satin Dark)	• Türgriffe innen verchromt
• Türsicherungssystem hinten elektrisch	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Head-up-Display
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	• Einparkhilfe hinten
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer Voll-LED
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- 10 Lautsprecher
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK
- Komfortsitze vorn inkl. Belüftung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Nebelscheinwerfer LED
- Sound-System KRELL
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Navigationssystem



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















10159

DEKRA

Höchste HU

JUN 2024

00 101802

Höchste HU

Mai 28

Landratsamt Neumarkt i. d. OPF

Zulassungsbehörde

82318 Neumarkt i. d. OPF

Außerbetriebsetzung

am 29.07.2026

DN028505

Landratsamt Neumarkt i. d. OPF

Zulassungsbehörde

82318 Neumarkt i. d. OPF

10159

DEKRA

Höchste HU

JUN 2026

00 101802

Höchste HU

Mai 28

Landratsamt Neumarkt i. d. OPF

Zulassungsbehörde

82318 Neumarkt i. d. OPF

Außerbetriebsetzung

am 29.07.2026

DN028505

Landratsamt Neumarkt i. d. OPF

Zulassungsbehörde

82318 Neumarkt i. d. OPF

Landratsamt Neumarkt i. d. OPF

Zulassungsbehörde

82318 Neumarkt i. d. OPF

Hauptuntersuchung § 29 StVO (Nachprüf.)		Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU	
(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel	(8) Nächste HU Mai 2028	Prüfplakette zugeheilt	
Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde, es bestehen keine Bedenken gegen die Vorübermittlung dieser Fahrzeugur.			
Die Plakette wurde zugeheilt. Das Fahrzeug ist im Mai 2028 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.			
(9) Es betraute Dr. Herr Gerner (TÜV SÜD Auto Service GmbH)			
Das Insasse erfolgt über unseren TÜV-Partner:			
Rechnung:	Leistungsleistung: anstandslos begünstigt		Betrag:
Hauptuntersuchung § 29 StVO (Nachprüf.)	19,30 €		19,30 €
Vergütung gem. Nr. 8-4 der All. VStB zur StVZO	4,95 €		5,95 €
USt-Gesetz: 00177000000	Leistungsleistung: 05.06.2019		Gesamt: 24,25 € USt: 1199,64 €



Die TÜV RÜD Auto-Service GmbH ist die vornehmliche durch die DAKS nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifizierte Inspektionsstelle. Die Zulassung gilt nur für den Bereich der Untersuchungen (D-051254-01) und ist für die Zulassung der Zulassung.

Hinweise zu unseren Untersuchungen und Regularien (StVZO, sowie Informations zum Datenschutz) finden Sie unter www.tuev-sued.com/de/aktuelle/aktuelle/aktuelle

TÜV RÜD Auto-Service GmbH, 1066 Stuttgart, Ammersee-Strasse 114-115, Telefonat: 071 391 1111, E-Mail: info@tuev-sued.com
 (Name): Geschäftsführung, Patrick Kuhn (Stellvertreter), Axel Reuther, Dipl.-Ing. André Kuhn

120.000 km-Wartung

Durchschnittlich nach 30.000 km (einschließlich Vorfahrt)
2 Jahre nach der vorangegangenen Wartung,
je nachdem was zuerst eintritt

08.05.20

08.09.2024

Kilometerstand

Datum

38111214147 Dr. Bräse

Auto Unal GmbH
Lindenweg 33
92342 Freystadt
Tel. 09181 633575
www.automobile-unal.de

Ausgeführt durch HYUNDAI Service-Partner, Fachwerkstatt
(Darunter Unterschrift)

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach
Herstellerangaben durchgeführt wurde. Eine Kopie
der Wartungs Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
30.000 km oder 2 Jahre nach der vorangegangenen
Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand

Datum

150.000 km-Wartung

Durchschnittlich nach 30.000 km (einschließlich Vorfahrt)
2 Jahre nach der vorangegangenen Wartung,
je nachdem was zuerst eintritt.

157.993

01.10.2025

Kilometerstand

Datum

Schielein
AUTOHAUS
GmbH & Co. KG
Friedrichsgraben Str. 61, 92318 Neumarkt
Tel. 09181 7266-0 Fax 09181 7266-44

Ausgeführt durch HYUNDAI Service-Partner, Fachwerkstatt
(Tunier/Unterstützt)

Es wird bestätigt, dass die Wartung fachgerecht nach
Herstellerangaben durchgeführt wurde. Eine Kopie
der Wartungs Checkliste wurde ausgehändigt.

Nächster Service:
30.000 km oder 2 Jahre nach der vorangegangenen
Wartung, je nachdem was zuerst eintritt.

Kilometerstand

Datum

Achtung: An Termin für Karosserie- und Unterboden-Prüfung denken. Des Weiteren ist die Betriebsstoffergänzung auf Seite 7

HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt Shell



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



Beifahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Kratzer)