



Ford Focus Lim. Viva

EZ 11/2004 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 158.055km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Lim. Viva		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0BXXGCDB4K79371	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 158.055km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.388 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2004	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 167g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



-

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



-

Ungleichmäßig
abgefahren

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	150
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • 3. Bremsleuchte | • Airbag Beifahrerseite |
| • Airbag Beifahrerseite | • Airbag Beifahrerseite |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Airbag Fahrerseite | • Airbag Fahrerseite |
| • Airbag Fahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Außenspiegel Wagenfarbe | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Batterie 43 Ah |
| • Drehzahlmesser | • Edition 100 |
| • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Fzg. ohne Sportsitze | • Fzg. ohne Telefon |
| • Getriebe 5-Gang | • Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Innenausstattung: Titaneffekt-Ausführung | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Intelligent Protection System (IPS) | • Karosserie: 3-türig |
| • Klimaanlage | • Kopfstütze hinten mitte |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Motor 1,4 Ltr. - 55 kW KAT | • Original Fahrzeug Farbe: Panther-Schwarz Metallic |
| • Rücksitzbank geteilt | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Scheibenbremse hinten | • Schutzleisten Stoßfänger |

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Schutzleisten seitlich (PVC) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zeituhr (digital) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zierleisten geklebt | |



Sonderausstattung


- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player) | • Audiosystem: Radio |
| • Audiosystem: Radio | • Raucher-Paket |
| • Reifen 195/55 R15 ..H | • Reserverad als Notrad |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)