



Peugeot 208 Active

EZ 03/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 108.996km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 208 Active [AT - LimS5 1.2 12V VTi/PureTech 82 EU6, Active, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF3CCHMZ6HW003057	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 108.996km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 82 PS (60 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 65.097km	Letzter Service am 04/2022
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 18)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	70
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	1550 	Seitenteil hinten rechts	80
Motorhaube	180 	Heckklappe	70
Dach	60		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn links, sequentiell
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar

• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kühlergrill schwarz, Rahmen verchromt
• Lenkrad (3-Speichen)	• Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Modellpflege
• Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V VTi	• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
• Nebelschlussleuchte(n)	• Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
• Pyrotechnischer Gurtstraffer	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheinwerfer Klarglas
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Schnittstelle	• Warnanlage für Sicherheitsgurte
• Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


• Einparkhilfe hinten	• Fensterrahmen mit Zierleisten
• Metallic-Lackierung	• Nebelscheinwerfer


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











D1	PEUGEOT	E	VF3CCHMZ6HW093057
D2	CCHIMZ6		
D3	208		
S1	Mitsubishi Lancer	A4	B1
J	si-	F1	A7
O1	1150 kg	F2	Exem 6/2016/4SW
O2	520 kg	G	Q
N1	900 kg	G2	T 175 km/h
N2	790 kg	A10	H
N3		A12	P1 1195 ccm
N4		U1	P2 60 kW
P5	HM01	U2	P3 Benzin
*23		K	e2 2007/460/0070-37



* Code: A10 kg Nutzl; A12 kg Skid/Stabilität; A23 Verbrauch; D1 Marke; D2 Typ/Variante;
 * F1 leicht zu Gasstellen; F2 bei Gesamtbesitz E-Fahrer; N 2016 bis J Tag Kilometer;
 * O1 O2 bei Anhängel gesamtgewicht; P1 Motorleistung; P2 Leistung; P3 Antrieb; P4
 * U1 U2 Höchstgeschw.; U1/U2 Standort/Direkt; Vg Abgasöl

1. Anzeigensatz	1. Anzeigensatz, das ist der nachfolgende Anzeigensatz
2. M. Vorkursklausur	08
3. M. Vorkursklausur	08
4. Vorkursklausur	08
5. Vorkursklausur	08
6. Vorkursklausur	08
7. Vorkursklausur	08
8. Vorkursklausur	08
9. Vorkursklausur	08
10. Vorkursklausur	08
11. Vorkursklausur	08
12. Vorkursklausur	08
13. Vorkursklausur	08
14. Vorkursklausur	08
15. Vorkursklausur	08
16. Vorkursklausur	08
17. Vorkursklausur	08
18. Vorkursklausur	08
19. Vorkursklausur	08
20. Vorkursklausur	08
21. Vorkursklausur	08
22. Vorkursklausur	08
23. Vorkursklausur	08
24. Vorkursklausur	08
25. Vorkursklausur	08
26. Vorkursklausur	08
27. Vorkursklausur	08
28. Vorkursklausur	08
29. Vorkursklausur	08
30. Vorkursklausur	08
31. Vorkursklausur	08
32. Vorkursklausur	08
33. Vorkursklausur	08
34. Vorkursklausur	08
35. Vorkursklausur	08
36. Vorkursklausur	08
37. Vorkursklausur	08
38. Vorkursklausur	08
39. Vorkursklausur	08
40. Vorkursklausur	08
41. Vorkursklausur	08
42. Vorkursklausur	08
43. Vorkursklausur	08
44. Vorkursklausur	08
45. Vorkursklausur	08
46. Vorkursklausur	08
47. Vorkursklausur	08
48. Vorkursklausur	08
49. Vorkursklausur	08
50. Vorkursklausur	08
51. Vorkursklausur	08
52. Vorkursklausur	08
53. Vorkursklausur	08
54. Vorkursklausur	08
55. Vorkursklausur	08
56. Vorkursklausur	08
57. Vorkursklausur	08
58. Vorkursklausur	08
59. Vorkursklausur	08
60. Vorkursklausur	08
61. Vorkursklausur	08
62. Vorkursklausur	08
63. Vorkursklausur	08
64. Vorkursklausur	08
65. Vorkursklausur	08
66. Vorkursklausur	08
67. Vorkursklausur	08
68. Vorkursklausur	08
69. Vorkursklausur	08
70. Vorkursklausur	08
71. Vorkursklausur	08
72. Vorkursklausur	08
73. Vorkursklausur	08
74. Vorkursklausur	08
75. Vorkursklausur	08
76. Vorkursklausur	08
77. Vorkursklausur	08
78. Vorkursklausur	08
79. Vorkursklausur	08
80. Vorkursklausur	08
81. Vorkursklausur	08
82. Vorkursklausur	08
83. Vorkursklausur	08
84. Vorkursklausur	08
85. Vorkursklausur	08
86. Vorkursklausur	08
87. Vorkursklausur	08
88. Vorkursklausur	08
89. Vorkursklausur	08
90. Vorkursklausur	08
91. Vorkursklausur	08
92. Vorkursklausur	08
93. Vorkursklausur	08
94. Vorkursklausur	08
95. Vorkursklausur	08
96. Vorkursklausur	08
97. Vorkursklausur	08
98. Vorkursklausur	08
99. Vorkursklausur	08
100. Vorkursklausur	08

[illegible]A photograph of a dark-colored Peugeot 308 parked in a car lot. The car is positioned diagonally, showing its front and side profile. In the foreground, the driver's seat of the car is visible, featuring a dark, textured fabric with a subtle checkered pattern. Resting on the seat are several items: a white Peugeot 308 owner's manual with a picture of the car on the cover, a dark blue folder or pouch with the Peugeot lion logo, and a set of keys with a black fob and a yellow tag. The background shows a paved parking area and a building with a grid-like facade under a clear sky.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)