



Seat Leon FR

EZ 02/2014 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 155.519km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon FR [DE - Kb5 1.4 TSI EU5, FR Start&Stop, 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ5FZER051286	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 155.519km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kerben



(3 mm)

Kerben



(3 mm)

Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	250 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	205 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	210 	Heckklappe	260 
Dach	220 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, EPC leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar

• Laderaumboden variabel und herausnehmbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Mittelarmlehne hinten	• Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI
• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sport-Fahrwerk FR / Cupra	• Sportsitze vorn
• Sprachsteuerungs-System	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) vorn
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Original Fahrzeug Farbe: BLANCO NEVADA/NEVADA WHITE



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm	• Comfort-Paket 2
• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch	• Fahrassistenten-Paket
• Metallic-Lackierung	• Radioempfang digital (DAB)
• Reserverad als Notrad	• Scheinwerfer LED
• Sound-System SEAT	• Winter-Paket
• 8 Lautsprecher	• Sprachsteuerungs-System
• Bluetooth Audio-Streaming	• Lenkrad mit Multifunktion
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent
• Frontkamera	• Heckleuchten LED
• 10 Lautsprecher	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












07.02.2014	7593	AJG00003	9	02	01	0103/04500	211
M1	AC			04535--		1816--	
VSSZZZ5FZER051286			6	1451--		01275--	
SEAT					00080		
5F				121	001840	001840	
FCHPAX0				00910	00980		
FM6SFM62S0227MJVL				00910	00980		
				79	03750	71	
				01500	0630	005	
LEON ST				195/65 R15 91V			
SEAT (E)				195/65 R15 91V			
FZ.Z.VERS.BEF.B. 8 SPL.							
KOMBILIMOUSINE							
715/2007*630/2012J							
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I				e9*2007/46*0094*07			
BENZIN				09.10.2013		RH288061	
0001	35J0	01395					
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+50 B.ANHANGEBETRIEB*O.1:1700 BI							
S 8* STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:3340K							
G*WW.ABK LT.EGIG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 07.02.2014							



Die Zulassungsbescheinigung Teil I muss bei erneuter Zulassung wieder mit vorgelegt werden.

ZBI 207888943

Die Zulassungsbescheinigung Teil I muss bei erneuter Zulassung wieder mit vorgelegt werden.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten links (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



Schweller links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)