



Toyota Proace L1 Family Comfort

EZ 01/2017 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 154.691km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Proace L1 Family Comfort [DE - Bs5 2.0 D-4D EU6, L1 Family Comfort Start/Stopp, 2016 - 2018]		
Kategorie Van	FIN YARVEAHHWGWZ085049	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.691km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 144.294km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6a	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	360 
Seitenteil hinten links	1200 	Seitenteil hinten rechts	1500 
Motorhaube	50	Heckklappe	80
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- 3. Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Beifahrereinzelsitz
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Aluminium eloxiert, braun
- Isofix-Kindersitz-System
- 3. Bremsleuchte
- 8 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bordcomputer
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Kombi

• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leseleuchte
• Motor 2,0 Ltr. - 130 kW D-4D KAT	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: RICH OAK	• Radstand 3275 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitzbank verschiebbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schiebetür links mit Verglasung
• Schiebetür rechts mit Verglasung	• Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
• Seitenairbag hinten	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzausstattung: 8-Sitzer	• Sitzausstattung: Sitzschienen-System für 2./3.Sitzreihe
• Sitzheizung vorn	• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
• Stop&Go-System (TSGS)	• Stoßfänger mit Chromeinlage
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen verchromt
• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
• Farbmonitor	• Farbmonitor
• Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
• Head-up-Display	• Metallic-Lackierung
• Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro	• Service-System: Wi-Fi
• Toyota Safety Sense	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Check durchgeführt Kilometerstand: 111.000 Datum: 25.04.2022 TOYOTA RENT A CAR Aufschußstraße 10 80331 München Telefon: 089 30 20 20 E-Mail: tokyo@toyota-rent-a-car.de	Check durchgeführt Kilometerstand: 27.500 Datum: 25.04.2022 TOYOTA RENT A CAR Aufschußstraße 10 80331 München Telefon: 089 30 20 20 E-Mail: tokyo@toyota-rent-a-car.de	Check durchgeführt Kilometerstand: 11.800 Datum: 25.04.2022 TOYOTA RENT A CAR Aufschußstraße 10 80331 München Telefon: 089 30 20 20 E-Mail: tokyo@toyota-rent-a-car.de	Check durchgeführt Kilometerstand: 11.800 Datum: 25.04.2022 TOYOTA RENT A CAR Aufschußstraße 10 80331 München Telefon: 089 30 20 20 E-Mail: tokyo@toyota-rent-a-car.de	Check durchgeführt Kilometerstand: 11.800 Datum: 25.04.2022 TOYOTA RENT A CAR Aufschußstraße 10 80331 München Telefon: 089 30 20 20 E-Mail: tokyo@toyota-rent-a-car.de	Check durchgeführt Kilometerstand: 11.800 Datum: 25.04.2022 TOYOTA RENT A CAR Aufschußstraße 10 80331 München Telefon: 089 30 20 20 E-Mail: tokyo@toyota-rent-a-car.de
Check durchgeführt Kilometerstand: 111.000 Datum: 25.04.2022 TOYOTA RENT A CAR Aufschußstraße 10 80331 München Telefon: 089 30 20 20 E-Mail: tokyo@toyota-rent-a-car.de	Check durchgeführt Kilometerstand: 27.500 Datum: 25.04.2022 TOYOTA RENT A CAR Aufschußstraße 10 80331 München Telefon: 089 30 20 20 E-Mail: tokyo@toyota-rent-a-car.de	Check durchgeführt Kilometerstand: 11.800 Datum: 25.04.2022 TOYOTA RENT A CAR Aufschußstraße 10 80331 München Telefon: 089 30 20 20 E-Mail: tokyo@toyota-rent-a-car.de	Check durchgeführt Kilometerstand: 11.800 Datum: 25.04.2022 TOYOTA RENT A CAR Aufschußstraße 10 80331 München Telefon: 089 30 20 20 E-Mail: tokyo@toyota-rent-a-car.de	Check durchgeführt Kilometerstand: 11.800 Datum: 25.04.2022 TOYOTA RENT A CAR Aufschußstraße 10 80331 München Telefon: 089 30 20 20 E-Mail: tokyo@toyota-rent-a-car.de	Check durchgeführt Kilometerstand: 11.800 Datum: 25.04.2022 TOYOTA RENT A CAR Aufschußstraße 10 80331 München Telefon: 089 30 20 20 E-Mail: tokyo@toyota-rent-a-car.de



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrentür (Kratzer, Delle)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)