CarOnSale

# BMW 320 i xDrive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 58*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| 04/2014 | 142.710km | LEISTUNG 184 PS | KRAFTSTOFF Benzin | GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>BMW | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>320 i xDrive [DE - LimS5 320 i EU6, xDrive, 2013 - 2016] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>WBA3Z71070D157783 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>142.710km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>01/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>184 PS (135 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.997 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>121.377km | LETZTER SERVICE AM<br>12/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 04/2014 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Mietwagen | CO2-EMISSIONEN<br>156g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.6l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ⚠ 5 mm<br>Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 6 mm | ⚠ 6 mm<br>Anderer Schaden |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 µm | Beifahrertür | 135 µm |
| Kotflügel vorne links | 125 µm | Kotflügel vorne rechts | 125 µm |
| Türe hinten links | 140 µm | Türe hinten rechts | 145 µm |
| Seitenteil hinten links | 135 µm | Seitenteil hinten rechts | 125 µm |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 140 µm |
| Dach | 140 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; Beim Geräusch: Rasseln; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Aktiver Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Auspuffblenden verchromt
- Mittelarmlehne hinten
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III

## Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Comfort-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Sport
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Panoramadach (Glas)
- Raucher-Paket
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Service-System: Internet
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Licht-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten hinten
- Ablage-Paket
- Licht- und Regensensor
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Sitzheizung vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend
- Lufteinlassblende schwarz hochglänzend
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Track
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















Made in
Germany
320i xDrive
300
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0559
WBA3Z71070D157783
2195 kg
3970 kg
1- 1010 kg
2- 1240 kg



SWR3
9:13
3000 km A N


MODE







CarOnSale



CarOnSale


Service Historie
9:11
SWR3
OK Datum: 30.12.2024 Service: 32929 BMW
Kilometer: 121377 km
OK Datum: 19.12.2022 Service: 32929 BMW
Kilometer: 105674 km
OK Datum: 15.12.2020 Service: 32929 BMW
Kilometer: 86314 km
OK Datum: 13.12.2018 Service: 32929 BMW
Kilometer: 63992 km

Service Historie
9:11
SWR3
OK Datum: 15.12.2020 Service: 32929 BMW
Kilometer: 86314 km
OK Datum: 13.12.2018 Service: 32929 BMW
Kilometer: 63992 km
OK Datum: 23.01.2017 Service: 32929 BMW
Kilometer: 44027 km
OK Datum: 15.01.2015 Service: 32929 BMW
Kilometer: 24803 km

IM FALL DES FALLES


TÜV Rheinland
Jan 25
Jan 25
WzFbmgM


## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Anderer Schaden): Lackschaden



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)