



Audi A1

EZ 06/2015 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 128.515km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A1 [DE - LimS3 1.8 TFSI EU6, sport, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8X3GB002193	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.515km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 192 PS (141 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 95.987km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	170 	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Exterieur-Paket S line
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Pedalkappen-Set Edelstahl
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Ausströmer schwarz Hochglanz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 1,8 Ltr. - 141 kW TFSI
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz-Paket
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)

- | | |
|---|--|
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Einstiegsleisten mit Schriftzug |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Dachkantenspoiler S-line |
| • Stoßfänger Sport-Design, Diffusoreinsatz Platin grau lackiert | • Stoßfänger Sport-Design (S-line) |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | • Einstiegshilfe Easy-Entry |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Lendenwirbelstützen verstellbar |
| • Original Fahrzeug Farbe: NANOGRAU | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Außenspiegel Wagenfarbe | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Dachspoiler | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Klimaautomatik |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Licht- und Regensensor |
| • Media-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Raucher-Paket |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Sitzheizung vorn |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) | • Wagenheber |
| • Innenlicht-Paket LED | • Einstiegsleisten mit Schriftzug |
| • Innenausstattung: Ausströmer schwarz Hochglanz | • Pedalkappen-Set Edelstahl |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen | • Innenausstattung: Aluminium-Optik |
| • Sport-Fahrwerk S-line | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) S-line |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • Connectivity-Paket | • Audi music interface |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)