



## Jeep Cherokee Overland 4WD

EZ 01/2021 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 95.873km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 73\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                                     |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Jeep                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Cherokee Overland 4WD [DE - SUV5 2.2 MultiJet EU6d-T, Overland 4WD Act. Drive I (EURO 6d-TEMP), (Faceli] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Geländewagen                                  | FIN<br>1C4PJMJU1LD637917                                                                                                            | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>95.873km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>03/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                                                                    | Leistung<br>194 PS (143 KW)                 | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                                                                 | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>2.184 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                              | Letzter Service<br>92.611km                 | Letzter Service am<br>11/2024            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                            | Sitze<br>5                                                                                                                          | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>01/2021                                              | Farbe<br>Schwarz                                                                                                                    | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                                     | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                                     | CO2-Emissionen<br>175g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>6.6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(2 mm)



(2 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 200  | Beifahrertür             | 172  |
| Kotflügel vorne links   | 130                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 160                                                                                       |
| Türe hinten links       | 180  | Türe hinten rechts       | 175  |
| Seitenteil hinten links | 160                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 180  |
| Motorhaube              | 160                                                                                     | Heckklappe               | -                                                                                         |
| Dach                    | -                                                                                       |                          |                                                                                           |



# Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

## Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

## Zusatzinformationen

Tiergeruch;

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



# Serienausstattung

|                                                                                          |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                                                          | • Aktive Kopfstützen                                          |
| • Alarmanlage                                                                            | • Ambiente-Beleuchtung LED                                    |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm                                                      | • Anti-Blockier-System (ABS)                                  |
| • Antriebsart: Active Drive I (Allrad)                                                   | • Armaturentafel mit Leder-Applikationen                      |
| • Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch<br>Multimedia-System mit Navigationssystem | • Audiobedienung am Lenkrad                                   |
| • Auspuffendrohr verchromt                                                               | • Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor               |
| • Außenspiegel anklappbar                                                                | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent                        |
| • Außenspiegel Wagenfarbe                                                                | • Bi-Xenon-Scheinwerfer                                       |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert                                                | • Bremsassistent                                              |
| • Dachreling silber                                                                      | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                        |
| • Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem (Forward<br>Collision Warning)                | • Fahrassistentz-System: Bergabfahr-Assistent                 |
| • Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent                                            | • Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent                   |
| • Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent                                              | • Fahrassistentz-System: Park-Assistent                       |
| • Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent                                              | • Fahrwerk: Ausführung Off-Road                               |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten                                                  | • Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-<br>Schnittstelle) |

|                                                           |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo                             | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC) |
| • Getriebe Automatik - (9-Stufen)                         | • Getränkehalter                                                                              |
| • Heckklappenöffnung elektrisch                           | • Induktionsladeschale für Smartphone                                                         |
| • Info-Center (EVIC) mit 7"-Display                       | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                                           |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                         | • Karosserie: 5-türig                                                                         |
| • Klimaanlage 2-Zonen                                     | • Knieairbag Fahrerseite                                                                      |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten            | • Kopfstützen hinten                                                                          |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar                                    |
| • Lenkrad (Holz/Leder)                                    | • Lenkrad heizbar                                                                             |
| • Lenkrad mit Schaltwippen                                | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar                                                     |
| • Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz                     | • Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz, Lenkrad, Klimatisierung und Radio                      |
| • Modellpflege                                            | • Motor 2,2 Ltr. - 143 kW M-Jet KAT                                                           |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht         | • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest                                                   |
| • Parkbremse elektro-mechanisch                           | • Parkpilotsystem vorn und hinten                                                             |
| • Radstand 2708 mm                                        | • Raucher-Paket                                                                               |
| • Reifen-Reparaturkit                                     | • Reifendruck-Kontrollsystem                                                                  |
| • Rückfahrkamera                                          | • Rücksitz geteilt / klappbar                                                                 |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP               | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                                                |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                         | • Schließ-/Startsystem Keyless Go                                                             |
| • Seitenairbag                                            | • Servolenkung                                                                                |
| • Sitzbelüftung vorn                                      | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa                                                         |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar                          | • Sitzheizung hinten                                                                          |
| • Sitzlehne vorn rechts klappbar                          | • Sound-System Alpine Surround                                                                |
| • Start/Stop-Anlage                                       | • Steckdose 12V-Anschluß                                                                      |
| • Steckdose 230V                                          | • Tagfahrlicht LED                                                                            |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                              | • USB-Anschluss                                                                               |
| • Verglasung hinten abgedunkelt                           | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                                                       |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital)                        | • Bluetooth-/USB-Schnittstelle                                                                |
| • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                                                         |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik und Mikrofon          | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide                                           |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts             | • Sitzheizung vorn                                                                            |
| • Steckdose 12V-Anschluß im Gepäckraum                    | • 2. USB-Anschluss in Mittelkonsole                                                           |
| • Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK                  |                                                                                               |



## Sonderausstattung

- |                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| • Anhängerregulierung (inkl. Niveauregulierung hinten) | • Winter-Paket        |
| • Scheibenwischer beheizbar                            | • Fußmatten Allwetter |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos



















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Marderspuren



Beifahrertür (Verformung, Lackschaden)



Beifahrertür (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)





Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)