



Mazda 2 1.5 Impression

EZ 12/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 239.977km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 2 1.5 Impression [DE - LimS5 1.5 EU4, Impression, 2007 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JMZDE145200188299	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 239.977km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 103 PS (76 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 167.712km	Letzter Service am 06/2019
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
	Kerben	Kerben	

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug noch angemeldet; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
• Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel elektr. verstellbar, beide	• Außentemperaturanzeige
• Bordcomputer	• City-Paket
• Dachantenne	• Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Energy-Paket
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fensterheber elektrisch hinten
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 5-Gang
• Gurtstraffer vorn	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen verstellbar	• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)

- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 76 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: METROPOLITAN GREY
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Trend-Paket
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Lackschaden)




Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Lackschaden)




Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)