



Volkswagen Golf Plus Team

EZ 12/2010 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 121.480km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 85***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Team [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Team, 2009 - 2011]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZBW520892	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 121.480km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2020 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 118.500km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2010	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(7 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(7 mm)
Kratzer

Hinten links


(7 mm)

Hinten rechts


(7 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	996 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Ladeluftsensor ggfls. Erweiterung siehe Prüfbericht und Motorkontrollleuchte ist an im Kombiinstrument ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Geräusche im Schrittempo - metallisch;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion

• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	• Laderaumboden variabel und herausnehmbar
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mittelarmlehne
• Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimediabuchse MEDIA-IN	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: KASCHMIRBRAUN	• Rücksitzbank / Lehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Seitenschutzleisten Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung grün / hinten schwarz getönt
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Dachreling	• Feuerlöscher
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Metallic-Lackierung
• Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

1. 100-308111, 30
 110
 2. 100-308111, 30
 110
 3. 100-308111, 30
 110
 4. 100-308111, 30
 110
 5. 100-308111, 30
 110
 6. 100-308111, 30
 110
 7. 100-308111, 30
 110
 8. 100-308111, 30
 110
 9. 100-308111, 30
 110
 10. 100-308111, 30
 110
 11. 100-308111, 30
 110
 12. 100-308111, 30
 110
 13. 100-308111, 30
 110
 14. 100-308111, 30
 110
 15. 100-308111, 30
 110
 16. 100-308111, 30
 110
 17. 100-308111, 30
 110
 18. 100-308111, 30
 110
 19. 100-308111, 30
 110
 20. 100-308111, 30
 110
 21. 100-308111, 30
 110
 22. 100-308111, 30
 110
 23. 100-308111, 30
 110
 24. 100-308111, 30
 110
 25. 100-308111, 30
 110
 26. 100-308111, 30
 110
 27. 100-308111, 30
 110
 28. 100-308111, 30
 110
 29. 100-308111, 30
 110
 30. 100-308111, 30
 110
 31. 100-308111, 30
 110
 32. 100-308111, 30
 110
 33. 100-308111, 30
 110
 34. 100-308111, 30
 110
 35. 100-308111, 30
 110
 36. 100-308111, 30
 110
 37. 100-308111, 30
 110
 38. 100-308111, 30
 110
 39. 100-308111, 30
 110
 40. 100-308111, 30
 110
 41. 100-308111, 30
 110
 42. 100-308111, 30
 110
 43. 100-308111, 30
 110
 44. 100-308111, 30
 110
 45. 100-308111, 30
 110
 46. 100-308111, 30
 110
 47. 100-308111, 30
 110
 48. 100-308111, 30
 110
 49. 100-308111, 30
 110
 50. 100-308111, 30
 110
 51. 100-308111, 30
 110
 52. 100-308111, 30
 110
 53. 100-308111, 30
 110
 54. 100-308111, 30
 110
 55. 100-308111, 30
 110
 56. 100-308111, 30
 110
 57. 100-308111, 30
 110
 58. 100-308111, 30
 110
 59. 100-308111, 30
 110
 60. 100-308111, 30
 110
 61. 100-308111, 30
 110
 62. 100-308111, 30
 110
 63. 100-308111, 30
 110
 64. 100-308111, 30
 110
 65. 100-308111, 30
 110
 66. 100-308111, 30
 110
 67. 100-308111, 30
 110
 68. 100-308111, 30
 110
 69. 100-308111, 30
 110
 70. 100-308111, 30
 110
 71. 100-308111, 30
 110
 72. 100-308111, 30
 110
 73. 100-308111, 30
 110
 74. 100-308111, 30
 110
 75. 100-308111, 30
 110
 76. 100-308111, 30
 110
 77. 100-308111, 30
 110
 78. 100-308111, 30
 110
 79. 100-308111, 30
 110
 80. 100-308111, 30
 110
 81. 100-308111, 30
 110
 82. 100-308111, 30
 110
 83. 100-308111, 30
 110
 84. 100-308111, 30
 110
 85. 100-308111, 30
 110
 86. 100-308111, 30
 110
 87. 100-308111, 30
 110
 88. 100-308111, 30
 110
 89. 100-308111, 30
 110
 90. 100-308111, 30
 110
 91. 100-308111, 30
 110
 92. 100-308111, 30
 110
 93. 100-308111, 30
 110
 94. 100-308111, 30
 110
 95. 100-308111, 30
 110
 96. 100-308111, 30
 110
 97. 100-308111, 30
 110
 98. 100-308111, 30
 110
 99. 100-308111, 30
 110
 100. 100-308111, 30
 110

Ausgabe (Ausgabe 1)		Ausgabe (Ausgabe 2)	
Abgabe	Abgabe	Abgabe	Abgabe
1. Abgabe	2. Abgabe	3. Abgabe	4. Abgabe
5. Abgabe	6. Abgabe	7. Abgabe	8. Abgabe
9. Abgabe	10. Abgabe	11. Abgabe	12. Abgabe
13. Abgabe	14. Abgabe	15. Abgabe	16. Abgabe
17. Abgabe	18. Abgabe	19. Abgabe	20. Abgabe
21. Abgabe	22. Abgabe	23. Abgabe	24. Abgabe
25. Abgabe	26. Abgabe	27. Abgabe	28. Abgabe
29. Abgabe	30. Abgabe	31. Abgabe	32. Abgabe
33. Abgabe	34. Abgabe	35. Abgabe	36. Abgabe
37. Abgabe	38. Abgabe	39. Abgabe	40. Abgabe
41. Abgabe	42. Abgabe	43. Abgabe	44. Abgabe
45. Abgabe	46. Abgabe	47. Abgabe	48. Abgabe
49. Abgabe	50. Abgabe	51. Abgabe	52. Abgabe
53. Abgabe	54. Abgabe	55. Abgabe	56. Abgabe
57. Abgabe	58. Abgabe	59. Abgabe	60. Abgabe
61. Abgabe	62. Abgabe	63. Abgabe	64. Abgabe
65. Abgabe	66. Abgabe	67. Abgabe	68. Abgabe
69. Abgabe	70. Abgabe	71. Abgabe	72. Abgabe
73. Abgabe	74. Abgabe	75. Abgabe	76. Abgabe
77. Abgabe	78. Abgabe	79. Abgabe	80. Abgabe
81. Abgabe	82. Abgabe	83. Abgabe	84. Abgabe
85. Abgabe	86. Abgabe	87. Abgabe	88. Abgabe
89. Abgabe	90. Abgabe	91. Abgabe	92. Abgabe
93. Abgabe	94. Abgabe	95. Abgabe	96. Abgabe
97. Abgabe	98. Abgabe	99. Abgabe	100. Abgabe

The image shows two pages of a handwritten form, likely a police report or accident report. The form is filled out with handwritten text and includes several stamps and signatures.

Page 1 (Left):

- Section 1: Personal Information**
 - Name: [Handwritten Name]
 - Address: [Handwritten Address]
 - Phone: [Handwritten Phone Number]
 - Occupation: [Handwritten Occupation]
 - Marital Status: [Handwritten Status]
 - Religion: [Handwritten Religion]
 - Signature: [Handwritten Signature]
- Section 2: Vehicle Information**
 - Vehicle Type: [Handwritten Type]
 - Year: [Handwritten Year]
 - Color: [Handwritten Color]
 - Engine Number: [Handwritten Number]
 - Chassis Number: [Handwritten Number]
 - Registration Number: [Handwritten Number]
 - Insurance Company: [Handwritten Company]
 - Insurance Policy Number: [Handwritten Number]
 - Signature: [Handwritten Signature]
- Section 3: Accident Description**
 - Date: 03-01-2014
 - Time: 07:00
 - Location: [Handwritten Location]
 - Weather: [Handwritten Weather]
 - Accident Type: [Handwritten Type]
 - Accident Description: [Handwritten Description]
 - Signature: [Handwritten Signature]

Page 2 (Right):

- Section 4: Accident Investigation**
 - Investigator Name: [Handwritten Name]
 - Investigator Title: [Handwritten Title]
 - Investigator Signature: [Handwritten Signature]
 - Investigator Stamp: [Handwritten Stamp]
- Section 5: Accident Conclusion**
 - Conclusion: [Handwritten Conclusion]
 - Signature: [Handwritten Signature]

The form includes several stamps, including a blue circular stamp with the text "POLICE" and a blue rectangular stamp with the text "ACCIDENT REPORT". There are also several handwritten signatures and dates throughout the form.

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Kein Glasschaden



Rückscheibe (Anderer Schaden): Kein Glasschaden



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden, Anderer Schaden): Gummi Dichtung



Schweller links (Rost, Lackschaden, Anderer Schaden): Gummi Dichtung



Schweller links (Rost, Lackschaden, Anderer Schaden): Gummi Dichtung



Schweller links (Rost, Lackschaden, Anderer Schaden): Gummi Dichtung



Schweller links (Rost, Lackschaden, Anderer Schaden): Gummi Dichtung



Schweller links (Rost, Lackschaden, Anderer Schaden): Gummi Dichtung



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)