



Smart fortwo CDI Basis

EZ 11/2005 | Kleinwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 113.834km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 16***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung fortwo CDI Basis [DE - LimS2 cdi, pure, (Facelift) 2006 - 2007]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WME4503001J244568	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 113.834km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 41 PS (30 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 799 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2005	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 101g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel schwarz
- Bodypanel Lite White (Farbcode EA2)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang - sequentiell, mit automatischem Schaltprogramm (Softtouch)
- Innenausstattung: Grundfarbe Grau
- Modellpflege
- Radiovorbereitung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchten seitlich
- Design- und Ausstattungslinie pure
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckteil und Radlauf Wagenfarbe
- Karosserie: 2-türig
- Motor 0,8 Ltr. - 30 kW CDI KAT
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode EB3)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre



Sonderausstattung

- Innenraumluftfilter

- Klimaanlage


- Außentemperaturanzeige

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









07.11.2005	9891	008	00E6	2	01	30	4200	135
01	0200			2500-2500			1515-1515	
WME4503001J244568	0			1529-1529			805-805	
MC 01				90	990		990	
				427	610			
				427	610			
				88			76	
FORTWO COUPE CDI							2	
SMART				145/65R15	721			
PERSONENKRAFTWAGEN				175/55R15				
GESCHLOSSEN				SCHWARZ/WEISS	9/0			
EURO 3;3L				e1*98/14*0080*21				
Diesel				09.03.2005	W	HV001024		
0002	0446	799						
ZU 18-20:B.BIS 1588 U.H.BIS 1549*ZU 0.1/0.2 KEINE*STUF								
E PH 2 NACHGER. M. TYP:PN002, KBA 17043, AB 21.11.07**								

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)