



BMW 216 i Luxury Line

EZ 08/2020 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 27.188km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 216 i Luxury Line [DE - Van5 216i EU6d-T, Luxury Line OPF, (Facelift) 2018 - 2021]		
Kategorie Van	FIN WBA2X910507G56449	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 27.188km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 24.142km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2020	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	350	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	110	Heckklappe	140
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

, Seite links Schaden, Seite links Schaden, Seite links Schaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablage-Paket	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Armauflage vorn	• Audiosystem: Radio (BMW)
• Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Chrome-Line Exterieur
• Dynamische Bremsleuchte	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Dynamische Traction Control (DTC)	• Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	• Fahrassistenz-System: Performance Control
• Farbmonitor (6,5 Zoll)	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
• Fußmatten Velours	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter vorn und hinten	• Heckleuchten LED
• Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Finition	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control

• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• Luxury Line	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 1,5 Ltr. - 80 kW 12V	• Multifunktion für Lenkrad
• Nebelscheinwerfer	• Nebelscheinwerfer LED
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Parkbremse elektrisch
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Scheinwerfer LED
• Seitenairbag hinten	• Seitenairbag vorn
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Service-System: Remote Services	• Servolenkung Servotronic
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota perforiert	• Sitze hinten mechanisch verstellbar
• Sitze vorn mechanisch verstellbar	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Tagfahrlicht LED
• Warndreieck	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Auspuffblenden verchromt	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Blinkleuchten LED	• Fahrassistent-System: Active Guard (Bremsassistent)
• Ambiente-Beleuchtung	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten	• Leseleuchten vorn
• Leseleuchten hinten	• Gepäckraumbeleuchtung
• BMW-Online: Online-Plattform	• Original Fahrzeug Farbe: SPARKLING BROWN METALLIC



Sonderausstattung

• Alarmanlage	• CD-Laufwerk
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Dachreling schwarz
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Heckklappenbetätigung automatisch
• Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	• Kraftstofftank: vergrößert
• Metallic-Lackierung	• Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
• Sitzheizung vorn	• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
• Sound-System Harman-Kardon	• Widescreen Display
• Head-up-Display	• Farbmonitor (8,8 Zoll)

- Fahrassistenz-System: Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)