



Ford Fiesta Titanium

EZ 03/2009 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 119.557km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Titanium [DE - LimS5 1.4 EU4, Titanium, 2008 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0JXXGAJJ9U55462	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.557km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 97 PS (71 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.388 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 26.273km	Letzter Service am 04/2014
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2009	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	280 
Türe hinten links	400 	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	1190 	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	235 	Heckklappe	125
Dach	148		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig; Hinten, links bestehender Unfallschaden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	• Anbauteile Chrom-Dekor (an Kühlergrill, Heckklappengriff, Stoßfänger und Seitenscheiben unten)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Dachspoiler Wagenfarbe
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fußmatten Velours	• Getriebe Automatik - Typ: C4F27E (4-Stufen)
• Gurtstraffer	• Heckklappengriff verchromt
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Intelligent Protection System (IPS)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage	• Knieairbag Fahrerseite
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Motor 1,4 Ltr. - 71 kW 16V KAT	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: Hot Magenta	• Reifen-Reparaturkit

- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer Projektionslinsen-Design
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung


- 6 Lautsprecher
- Audiobedienung am Lenkrad
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- AUX-IN-Anschluss
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sonderlackierung Hot Magenta Metallic


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden






Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten links (Spaltmaße ungenau)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Steinschlag, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Steinschlag, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)