



Volkswagen Golf Style BlueMotion/BMT

EZ 08/2011 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 106.939km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Style BlueMotion/BMT [DE - LimS5 1.2 TSI BMT EU5, Style, 2011 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZCW069220	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 106.939km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.800km	Letzter Service am 08/2021
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Tweed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

• Karosserie: 4-türig	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchte
• Licht- und Sicht-Paket 1	• Mittelarmlehne
• Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schwellerverbreiterung Wagenfarbe	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung
• Antennen-Diversity	• Multimediabuchse AUX-IN
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Anzeige für Waschwasserstand	• Sitzheizung vorn
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: UNITED GREY



Sonderausstattung

• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Metallic-Lackierung	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Durchgeführt wurde:		ja	nein	Zustellbetriebe - Nachteil von	ja	nein
Ölwechsel-Service		☒	☐	Aktuell	☒	☐
im Verbund		☒	☐	ATF	☒	☐
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel		☒	☐	Deutsches Öl	☒	☐
im Verbund		☒	☐	DSG, Öl und Filter	☒	☐
Inspektions-Service		☒	☐	Ergebnisse und -befunde	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel		☒	☐	Flüssigkeitsart (Papierfilter)	☒	☐
LongLife Motoröl verwendet		☒	☐	Galvan	☒	☐
Datum:		31.08.21		Motor	☒	☐
km-Stand:		65855		oder bei	☒	☐
Reparaturempfehlung		☒	☐	oder bei	☒	☐
Kundewunsch		☒	☐	oder bei	☒	☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)
Service durchgeführt von:

Audi
124 / 4209 9
Aufholer
am Lärger
GmbH
37077 Coeragen
Tel. 0552 / 31 880

Audi
124 / 4209 9
Aufholer
am Lärger
GmbH
37077 Coeragen
Tel. 0552 / 31 880

Stempel des Volkswagen Partners

Durchgeführt wurde:		ja	nein	Zustellbetriebe - Nachteil von	ja	nein
Ölwechsel-Service		☒	☐	Aktuell	☒	☐
im Verbund		☒	☐	ATF	☒	☐
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel		☒	☐	Deutsches Öl	☒	☐
im Verbund		☒	☐	DSG, Öl und Filter	☒	☐
Inspektions-Service		☒	☐	Ergebnisse und -befunde	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel		☒	☐	Flüssigkeitsart (Papierfilter)	☒	☐
LongLife Motoröl verwendet		☒	☐	Galvan	☒	☐
Datum:		31.08.21		Motor	☒	☐
km-Stand:		80848		oder bei	☒	☐
Reparaturempfehlung		☒	☐	oder bei	☒	☐
Kundewunsch		☒	☐	oder bei	☒	☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)
Service durchgeführt von:

Audi
124 / 4209 9
Aufholer
am Lärger
GmbH
37077 Coeragen
Tel. 0552 / 31 880

Audi
124 / 4209 9
Aufholer
am Lärger
GmbH
37077 Coeragen
Tel. 0552 / 31 880

Stempel des Volkswagen Partners



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Schweller links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle)