

Duplikat

vom 08.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen **FIN** **WF0WXXGCEWJB44208**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen

Duplikat

vom 08.10.2026

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 103 µm bis 286 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenwand rechts 286 ym

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.10.2018	Letzte Zulassung	28.11.2018
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Grand C-Max 1.0 EcoBoost Start-Stopp-System Trend
Aufbauart	Van	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0WXXGCEWJB44208
HSN / TSN	8566 / BEN	Schlüssel-Nr.	10215834
Km-Stand abgelesen	100998	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	92	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic / 2-Schicht		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 16 97 V	Vredestein / Quatrac	A /O	6 mm
rechts	215 / 55 R 16 97 V	Vredestein / Quatrac	A /O	6 mm
2 links	215 / 55 R 16 97 V	Vredestein / Quatrac	A /O	7 mm
rechts	215 / 55 R 16 97 V	Vredestein / Quatrac	A /O	7 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 55 R 16 93 H	Firestone / Winterhawk 4	W /O	3 mm
215 / 55 R 16 93 H	Firestone / Winterhawk 4	W /O	2 mm
215 / 55 R 16 93 H	Firestone / Winterhawk 4	W /O	3 mm
215 / 55 R 16 93 H	Firestone / Winterhawk 4	W /O	3 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl mit Radzierblende

Duplikat

vom 08.10.2026

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Active City Stop, Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar, Bereifung: 6.5 J x 16 Stahlräder mit 215/55 R 16 Reifen und Radzierblenden, Berganfahrassistent, Bordcomputer mit kleinem Display, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel, hell, Dachspoiler in Wagenfarbe, Drehzahlmesser, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung C-MAX, Heckscheibenwischer, Intelligentes Sicherheits-System, Isofix-Halterung, Kindersicherung elektrisch, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen vorn, höhenverstellbar, Kühlergrill in Wabenstruktur, Lackierung: Uni, Lederlenkrad, Lederschaltknauf, Lenksäule, verstellbar, Mittelkonsole vorn, MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel), Notbremslicht, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radioausstattung: Audiosystem CD, Reifen-Reparatur-Set, platz- und gewichtsparend, Reifendruckkontrollsystem (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System), Scheibenwischer-Intervallschaltung, variabel, Servolenkung elektro-mechanisch, Sicherheits-Bremsassistent (EBA), Sitz: Flexibles Sitzsystem "Fold Flat System FFS", Sitze: Fahrersitz manuel höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Kartentaschen an den Vordersitzrückenlehnen, Sitze: Komfortsitze, Start-Stopp-System, Steckdose 12-Volt-Anschluss in seitlicher Gepäckraumverkleidung, Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, Teppichfußmatten vorn, Velours, Türen: Schiebetüren hinten, seitlich, Türgriffe inkl. Heckklappengriff in Wagenfarbe lackiert, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zentralverriegelung: Zweiter Fahrzeugschlüssel, klappbar, Zusatzheizung für Dieselmotoren

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Anhängevorrichtung, fester Kugelkopf
	Bereifung: 7 J x 16 Leichtmetallfelgen (4) im 5x2-Speichen-Design mit 215/55 R 16 Reifen
	Bereifung: Reserverad, Notrad
	Frontscheibe und Scheibenwaschwasserdüsen beheizbar
	Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle
	Lackierung: Mica
	Navigation: Ford Navi. inkl. Ford SYNC 3 mit 9 Sony Premium-Lautsprechern und DAB/DAB+ (Trend)
	Navigation: Ford Navi. inkl. Ford SYNC 3 mit Touchscreen und 9 Sony Premium-Lautsprechern (Trend)
	Navigation: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen (Trend)
	Navigation: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit Touchscreen und DAB/DAB+ (Trend)
	Nebelscheinwerfer
	Paket: Business I
	Paket: Business II
	Paket: Business III (Trend)
	Paket: Business IV (Trend)
	Paket: Design I (Trend)
	Paket: Design II
	Paket: Design III (Trend)
	Paket: Family (Trend)
	Paket: Sicht
	Paket: Technologie (Trend)
	Paket: Winter
	Radioausstattung: Audiosystem CD inkl. Ford SYNC 3, 6 Lautsp., digit. Radioempfang DAB/DAB+ (Trend)
	Radioausstattung: Audiosystem CD inkl. Ford SYNC 3, 6 Lautsprecher (Trend)
	Radioausstattung: Audiosystem CD inkl. Ford SYNC 3, 9 Sony Premium Lautspr. mit DAB/DAB+ (Trend)
	Radioausstattung: Audiosystem CD inkl. Ford SYNC 3, 9 Sony Premium Lautsprecher (Trend)
	Radioausstattung: Audiosystem CD inkl. Ford SYNC und AppLink

Duplikat

Radioausstattung: Audiosystem CD inkl. Ford SYNC und AppLink, zusätzlich mit DAB/DAB+
Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkelgrau getönt
Sonnenschutzrollos in den hinteren Seitentüren (manuell)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. 4x Winterreifen Verschleißgrenze unterstrichen, erneuern
2. Lackoberfläche stellenweise zerkratzt, Schadenserweiterung möglich, polieren (Bild 6)
3. Vordertür links angeschlagen und eingedellt mit Lackbeschädigung, lackieren (Bild 13)
4. Kotflügel vorne rechts eingedellt mit Lackbeschädigung, lackieren (Bild 8, 10)
5. Frontstoßfänger unterhalb rechts verschrammt, smart repair (Bild 9)
6. Seitenwand links eingedellt, drücken (Bild 12)

Gesamt

Fehlende Teile

1. Zweitschlüssel
2. Serviceheft

Gesamt

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.